

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001493815

Besichtigt am: 30.03.2024 07:09

Berichts-Nr: 6511978

FIN: TMBEA6NJ1LZ095353



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AON
Erstzulassungsdatum:	28.10.2020
Laufleistung:	66.413 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Quarz-Grau Metallic
Farbe Dach:	Quarz-Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	44 kW (60 PS)
Fahrzeulgänge:	3.992 mm
Fahrzeughöhe:	1.452 mm
Fahrzeugbreite:	1.732 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.535 kg
Radstand:	2.470 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2023
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	16.02.2023
Km-Stand bei letzter Wartung:	52.863 km
Restlauf bis Service:	0 KM

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT"	Einfüllstutzen-Modul 1 mit Einsatz Otto
2x klappbarer Schlüssel mit Fernbedienung	Elektrische Fensterheber vorn
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 04C.C	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/44 KW SRE Grundmotor ist: TH4	Extern, USB Typ-A, 1x USB Buchse
4 Türen	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VA-
5-Gang-Schaltgetriebe	Federbereich 36 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fertigungsablauf Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	Formteilhimmel ungeteilt
Abgaskonzept, EU6 DG	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Ablagekästen hinten (Tür oder Seitenteil)	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Ablagekästen im Kofferraum	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fußhebelwerk "Standard"
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar	Gepäckraumbodenbelag Standard
Außenspiegel links, konkav	Gewichtsbereich 1 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konkav	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Batterie 320A (49Ah)	Handschuhschuhfachklappe, mit Leuchte (ohne Schließzylinder)
Bauteilesatz,-Deutschland	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile	Hinterachse verstärkt
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bluetooth + Telefonbedienung am Radiodisplay	Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz
Bordliteratur in Deutsch	Innenleuchte (Ausf.1)
Care Connect	Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser Uhr und Tachometeranzeige in KM/H
Care Connect 1 Jahr	Kältemittel R1234yf
Cool & Sound	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Cool Ausstatungen	Keine Aktionsausführung
DAB - Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung
Dachantenne	Klapbare Haltegriffe am Dachrahmen
Dachpfostenverkleidung aussen, Ausführung 2	Klimaanlage mit mechanischer Regelung
Dachspoiler	Komfortausstattung
Dämpfung hinten,Basis 1	Komfortsitze vorn
Dämpfung vorn	Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar
Dekor-Einlagen "BASKET NARBE GREY"	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Doppelton-Signalhorn	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem und geändertem Einspritzdruck
Drehstromgenerator 140 A	Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kurzheck
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer (elektr.) und Höheneinstellung	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Leergewichtsbereich 1
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 100" -- Fahrzeugteile	
--	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 6511978
 vom: 30.03.2024

Leichtmetallräder "ALORE" 16", 7J x 16" - 4 Stk.	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Lenkrad PUR 3-Speichen	Ohne Navigationsgerät
Leuchtweitenregulierung	Ohne Regenschirm(e)
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Make-up-Spiegel, links	Ohne Schmutzfänger
Make-up-Spiegel, rechts (Ausführung 2)	Ohne Schriftzugsatz
Mittelkonsole (Satin schwarz fjr Monte Carlo)	Ohne Seitenschutzleiste
Modul Boden hinten Ausführung 3	Ohne Sonder-Maßnahmen
Nebelscheinwerfer	Ohne Sprachsteuerung
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Ohne Spurwechselassistent
Nicht Heissland	Ohne Steckdose
Normal-Lackierung	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Ohne 2. Batterie	Ohne Trennwand
Ohne Ablagekasten	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Ohne Überführungsaurüstung
Ohne Adapter	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Alu/Chrom-Paket	Ohne Zündanlaß/Schloß-Sperrsystem
Ohne Anhängevorrichtung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne Aufkleber und Embleme	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Ohne Bedienelement	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Ohne zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne CD/DVD für Navigation	Pannen-Set
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Parksensoren hinten
Ohne Dekorfolien/Embleme	Plattformgruppenklasse 3
Ohne farbabhängige Teile	Privater Notruf Emergency Call
Ohne Feuerlöscher	Radio "SWING/SWING PLUS"
ohne Frontassist/ohne City-ANB	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Fußmatten	Radstand
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	Raucherausführung, Ascher vorn
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Reifen 215/45 R16 86H
Ohne Grundträger	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Halter	Reifendruckkontrolle
Ohne Individualeinbau	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Schalthebelknopf/Griff Komfort
Ohne Ladeboden	Schalthebelstulpe in Kunstleder
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Lichtassistent	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Mittelarmlehne vorn	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)
Ohne Müdigkeitserkennung	

Scheinwerfer vorn H7 + LED Tagfahrlicht, Linkslenker

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel abblendbar

Sitzbezüge in Gewebe

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Soundpaket

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Staub- und Pollenfilter

Stoßfänger lackiert

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel mit Eiskratzer

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremse hinten

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Vorbereitung Dachlastträger

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrre elektronisch

Winter Paket

Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung/Innenbetätigung

ohne Safesicherung

Zus. Triebwerks-Unterschutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 16 86 H	6,0 mm
Kumho	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 16 86 H	6,0 mm
Kumho	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 16 86 H	6,0 mm
Kumho	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 16 86 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2024

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Seitenwand hinten rechts	Unfallschaden	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Kotflügel vorne links	Kratzer	Spotrepair
7	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
8	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
9	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
10	Türgriff außen hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
11	Schminkspiegel	Gebrochen	Ersetzen
12	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
13	Fehlfunktion	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
14	Zündschlüssel	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Fahrzeugschein	Fehlt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Bauteil	Lack (μm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (μm)	184,0
Lackschichtdicke Motorhaube (μm)	168,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEA6NJ1LZ095353

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 6511978
 vom: 30.03.2024


Innenraum - Kofferraum



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Unterbodenscan

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Seitenwand hinten rechts - Unfallschaden - Instandsetzen + lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Spotrepair



7 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

Kommentar

Kostenausweitung möglich



8 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



9 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag




10 - Türgriff außen hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



11 - Schminkspiegel - Gebrochen - Ersetzen



12 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



13 - Fehlfunktion - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich
 Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Bremslicht rechts prüfen



14 - Zündschlüssel - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
 Schadenserweiterung möglich

Kommentar

2. Funkschlüssel ohne Funktion



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Fahrzeugschein - Fehlt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

