

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9240771
vom: 16.10.2025

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002136522
Besichtigt am: 16.10.2025 16:08
Berichts-Nr: 9240771
FIN: WVGZZZ5NZMM145378



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9240771
vom: 16.10.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZH
Erstzulassungsdatum:	04.10.2021
Laufleistung:	57.954 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.728 mm
Fahrzeughöhe:	1.679 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.270 kg
Radstand:	2.789 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachreling silber eloxiert
2 Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dämpfung hinten
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Dämpfung vorn
3 Kopfstützen hinten	Dekoreinlagen "Checker Flag Titanium" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4 Leichtmetallräder "Nizza" 7 J x 18 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Diversity-Antenne für FM-Empfang
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
8 Lautsprecher	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Drehstromgenerator 140 A
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Ablagefächer in der Dachkonsole	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Adaptive Fahrwerksregelung DCC	ECO-Funktion
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Elektrische Luftzusatzheizung
Airstop®-Reifen 235/55 R 18, rollwiderstandsoptimiert	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Allradantrieb 4MOTION	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Automatische Distanzregelung ACC bis 210km/h und Notbremsassistent "Front Assist"	Fertigungsablauf Mexiko
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängererkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäcknetz
Bergabfahrassistent	Gepäckraumabdeckung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung in Textil
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Halogen-Doppelscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Chromleisten an den Seitenfenstern	
Dachhimmel	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9240771
vom: 16.10.2025

Halterung für Verbandkasten/Warndreieck
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung,
Öffnungswinkel einstellbar
Innenspiegel automatisch abblendend
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den
Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-
Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Komfortausstattung
Komfortsitze vorn
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.
Seitenairbags vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Kühlergrill
Kurzheck
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Leergewichtsbereich Standard
Lendenwirbelstützen vorn
Leuchte im Fußraum vorn
Leuchtwertenregulierung
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen
Mittelarmlehne vorn
Motorenstart Standard
Müdigkeitserkennung
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
Nebelschlussleuchte
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
vorn
Nizza 7 J x 18 in Dark Graphite / glanzgedreht, AirStop®-
Reifen 235/55 R 18
Normal-Lackierung
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische
Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie
Ohne Ablagenpaket/box
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Aufkleber und Embleme
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Garagentoröffner
Ohne Head-Up Display
Ohne Heckspoiler
Ohne Individualeinbau
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Ladedose
Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
Ohne Sprachsteuerung
Ohne Trennwand
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
Verbund
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
Assist"
Progressivlenkung
Radio
Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Radstand
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
Rückleuchten
Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und
klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Schalthebelknauf in Leder
Scheibenbremsen hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9240771
vom: 16.10.2025

Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Schubladen unter den Vordersitzen
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Lasano"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spiegelpaket
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Steuerung Progressivlenkung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteile in Granitgrau Metallic
 Telefonschnittstelle
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
 Typprüfland Deutschland
 Variante co2
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze mit Höheneinstellung
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterpaket
 Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H
 Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H
 Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9240771
vom: 16.10.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9240771
vom: 16.10.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren
2	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen
3	Sonnenblende rechts	Anhaftung	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9240771
vom: 16.10.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	256,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9240771
vom: 16.10.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZMM145378

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren



2 - Dachhimmel - Verschmutzt - Reinigen



3 - Sonnenblende rechts - Anhaftung - Reinigen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

