

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002140326
Besichtigt am: 28.10.2025 08:57
Berichts-Nr: 9312347
FIN: WVGZZZ1T1RW032990



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9312347
vom: 28.10.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touran
HSN / TSN:	0603 / CJB
Erstzulassungsdatum:	18.10.2024
Laufleistung:	24.427 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.527 mm
Fahrzeughöhe:	1.673 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.230 kg
Radstand:	2.786 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Titanschwarz-Silbergr./Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"MOVE"

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten
3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Längs- und Lehnenneigungs-Einstellung sowie Armlehne und Umklappfunktion "Easy Fold"
4 AirStop®-Ganzjahresreifen 205/60 R 16
4 Leichtmetallräder "Zürich" 6,5 J x 16
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF
8 Lautsprecher
Abdeckungen für Leichtmetallräder
Abgasendrohr hinten (Standard)
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel
Ablagefächer in der Dachkonsole
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite
AirStop®-Ganzjahresreifen 205/60 R 16
Aktivkohlebehälter (EVAP)
Allergenfilter
Ambientebeleuchtung (Lichtleisten an den Türdekoren vorn; Türöffner und Türarmlehnen vorn beleuchtet)
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung
Außenspiegel rechts, konvex
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter mit Chromeinfassung
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie 380A (59Ah) EFB+
Batterie/Generator Kapazität Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, mit Tisch- und Durchladefunktion
Betriebserlaubnis Nachtrag
Betriebsspannung 12 V
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
Bordwerkzeug
Dachhimmel in Storm Grey

Dachreling silber eloxiert
Dämpfung hinten, Basis 1
Dämpfung vorn
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
Dekoreinlagen für Sondermodell
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
Digitaler Radioempfang DAB+
Diversity-Antenne für FM-Empfang
Doppelkupplungsgetriebe DQ200
Drehstromgenerator 140 A
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist"
ECO-Funktion
Einstiegsleisten vorn für Sondermodell
Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Entfall Tire Mobility Set
Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Fahrprofilauswahl
Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Fahrzeugklassen-Differenzierung -5T0-
Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Frontantrieb
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie aktive Frontklappe
Gepäckmanagement-Paket mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz
Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Gepäckraumboden höhen einstellbar, mit Fixierelement
Gepäckraumbodenbelag Standard
Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Innenspiegel automatisch abblendend
IQ.LIGHT - LED-Scheinwerfer



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9312347
vom: 28.10.2025

ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den Rücksitzen)

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Kindersicherung

Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, neigungseinstellbar

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kühlergrill in Schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten

MOVE

MPV

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notrufsystem eCall

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Erkennungsleuchten

Ohne Feuerlöscher

Ohne Head-Up Display

Ohne Kindersitz

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode "ECE" für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Schalthebelknauf in Leder

Schalthebelverkleidung f. Automat- schaltung

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9312347
vom: 28.10.2025

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar
Sitzbezüge für Sondermodell
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger Komfort
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfplatz Deutschland
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn,
Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9312347
vom: 28.10.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 V	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 V	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 96 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9312347
vom: 28.10.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
4	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
5	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Tür vorne links	Kratzer	Polieren
7	Motorhaube	Anhaftung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9312347
vom: 28.10.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Ja

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	158,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	157,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9312347
vom: 28.10.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ1T1RW032990

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9312347
vom: 28.10.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9312347
vom: 28.10.2025




Innenraum - Kofferraum




Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

Kommentar	Steinschlag im Sichtfeld
-----------	--------------------------





2 - Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen




3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen


Kommentar	Verkleidung komplett ersetzen Kostenausweitung möglich
-----------	--



4 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



5 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Tür vorne links - Kratzer - Polieren



7 - Motorhaube - Anhaftung - Polieren

