


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9195545
vom: 09.10.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002128924
Besichtigt am: 09.10.2025 15:44
Berichts-Nr: 9195545
FIN: WVVZZZAAZND026312

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9195545
vom: 09.10.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	06.10.2022
Laufleistung:	34.702 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	3.600 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.641 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.330 kg
Radstand:	2.407 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	86 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9195545
vom: 09.10.2025

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Fahrerassistenzpaket
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fahrersitz mit Höheneinstellung
2 Lautsprecher	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
2 Türen	Fahrzeugindividual- und teilfolierung
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
4 Stahlräder 5 J x 14	Fensterheber vorn elektrisch
5-Gang-Schaltgetriebe	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fußmatten vorn -Beipack- -Gummimatten-
Abgasnorm EU6 AP	Ganzjahresreifen 165/70 R 14
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Gepäckraumabdeckung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
Akustik-Paket Standard	Gepäckraumbeleuchtung
Allergenfilter	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
Antenne für FM-Empfang	Geschwindigkeitsregelanlage
Armaturentafel zweiteilig	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Handschuhfach mit Klappe
Außenspiegel rechts, konvex	Hochton-Signalhorn
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Batterie 320A (49Ah)	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betankung im Wert von 20,00 Euro Brutto für Grosskunden und Behörden	Keine Aktionsausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kennzeichenträger vorn (groß)
Bordwerkzeug	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Dachhimmel in light grey	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Dämpfung hinten, Basis 1	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dämpfung vorn	Kurzheck
Dash Pad "Black Cube"	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Digitaler Radioempfang DAB+	Lenkrad
Drehstromgenerator 140 A	Linkslenker
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für die äußeren Rücksitzplätze	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Einfassung der Ausströmer links / rechts sowie der Bedienungselemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	Maps + More Dock
Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Heckbereich	Mit Blende
Einstiegshilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion	move up!
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Multifunktionsanzeige "Plus"
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Multifunktionskamera
	Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9195545
vom: 09.10.2025

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Servolenkung elektromechanisch
Nicht Heissland	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Normalausführung	Stabilisator vorn
Ohne Ablagekasten	Standard-Klimazonen
Ohne alternativ-Antriebssystem	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Aufkleber und Embleme	Steuerung "Fahrzeuge nach Emden"
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Dachreling	Tagfahrlicht
Ohne Dekorleisten	Telefonschnittstelle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Folienbeklebung	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Fußmatten	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Halter	Trommelbremsen hinten
Ohne Individualeinbau	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Regenschirm(e)	Typprüfand Deutschland
Ohne Sicherungsdose	Übergabeinspektion
Ohne Sonder-Maßnahmen	Übergabeinspektion
Ohne Trennwand	USB-Schnittstelle
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Wartungsintervallverlängerung	Vordersitze beheizbar
Ohne zus. Dichtungen außen	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Wärmeschutzverglasung grün
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne zusätzliche Bereifung	Warnweste - Beipack -
Radio "Composition Phone"	We Connect Go
Radschrauben Standard	Winterpaket
Radvollblenden	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Raiba Variante 2 angelieferte Türgriffe lackieren für 2-Türer	
Rechtsverkehr	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknopf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9195545
vom: 09.10.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Winter	Aluminium	165/70 R 14 81 T	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	165/70 R 14 81 T	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Winter	Aluminium	165/70 R 14 81 T	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	165/70 R 14 81 T	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9195545
vom: 09.10.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
3	Sitzbezug hinten mitte	Verschmutzt	Reinigen
4	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
5	Sitzbezug vorne rechts	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radkappe vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Antenne	Beschädigt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9195545
vom: 09.10.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9195545
vom: 09.10.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAAZND026312

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9195545
vom: 09.10.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9195545
vom: 09.10.2025



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN





1 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen




2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



3 - Sitzbezug hinten mitte - Verschmutzt - Reinigen



4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



5 - Sitzbezug vorne rechts - Verschmutzt - Reinigen






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9195545
vom: 09.10.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Radkappe vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Antenne - Beschädigt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

