



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-721

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OCENA TECHNICZNA nr: DAW-2073/25

z dnia: 2025/10/15

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23

Zleceniodawca: SUPERTRANS Sp. z o.o.

Adres: ul. Przemysłowa 2, 05-480 Karczew

Zadanie: Określenie wartości pojazdu z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] X-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2021

Model: Corolla 1.2 Turbo MR`19 E6

Wersja: Comfort

Nr rejestracyjny: WND 5706A

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: SB1KA3BE30E025353

Data pierwszej rejestracji 2022/01/13

Data ważności badania technicznego 2027/01/09

Wskazanie drogomierza 116763 km

Okres eksploatacji pojazdu (22/01/13-25/10/15) 45 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Biały 2-warstwowy typu uni

Rodzaj nadwozia hatchback 5 drzwiowy

Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika 1197 ccm / 85kW (116KM)

Rodzaj skrzyni biegów manualna

Rodzaj napędu przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Antena radiowa "płetwa rekina"
- 3 Bluetooth
- 4 Czujnik zmierzchu
- 5 Czujniki parkowania - przód/tył
- 6 Dyfuzor tylny w kolorze Piano Black
- 7 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- 8 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 9 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 10 Gniazdo 12V
- 11 Hamulec postojowy elektryczny
- 12 Immobilizer
- 13 Kamera cofania
- 14 Kierownica multifunkcyjna
- 15 Kierownica pokryta skórą

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 39 Spoiler tylny
- 40 Sterowanie systemem audio w kierownicy
- 41 Sterowanie telefonem w kierownicy
- 42 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
- 43 System "Follow-me home"
- 44 System Apple Carplay/Android Auto
- 45 System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
- 46 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 47 System kontroli trakcji TRC
- 48 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
- 49 System multimedialny Toyota Touch 2
- 50 System rozpoznawania znaków drogowych RSA
- 51 System stabilizacji toru jazdy VSC
- 52 System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
- 53 System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS

16	Klamki zewnętrzne lakierowane	54	System wspomagania nagłego hamowania
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	55	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
18	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	56	System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
19	Komputer pokładowy	57	Systemy VSC + TRC
20	Kurtyny powietrzne boczne	58	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
21	Lakier podstawowy biały	59	Szyby przednie regulowane elektrycznie
22	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	60	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
23	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	61	Szyby tylne regulowane elektrycznie
24	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	62	Światła do jazdy dziennej LED
25	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	63	Światła drogowe automatyczne AHB
26	Ogranicznik prędkości automatyczny ASL	64	Światła p/mgielne przednie LED
27	Oświetlenie dodatkowe wnętrza LED	65	Światła tylne LED
28	Podłokietnik przedni	66	Tapicerka tekstylna
29	Podłokietnik siedzeń tylnych	67	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55
30	Podsufitka tekstylna w ciemnej tonacji	68	Tempomat adaptacyjny
31	Poduszka powietrzna kierowcy	69	Wspomaganie układu kierowniczego
32	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	70	Wyświetlacz wskaźników kierowcy 4,2"
33	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	71	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
34	Poduszki powietrzne boczne przednie	72	Zamek centralny zdalnie sterowany
35	Pokrywa bagażnika otwierana przyciskiem	73	Zestaw naprawczy opon
36	Przyciski sterowania na kierownicy	74	Złącze "AUX"
37	Reflektory przednie LED	75	Złącze "USB"
38	Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*Bridgestone EP150 205/55R16 91V	5,5	45
Przednie prawe:	*Bridgestone EP150 205/55R16 91V	5,5	45
Tylne lewe:	*Bridgestone EP150 205/55R16 91V	6,0	38
Tylne prawe:	*Bridgestone EP150 205/55R16 91V	6,0	38

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd zarejestrowany w kraju.

Ogłędzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy SUPERTRANS Sp. z o.o. Przemysłowa 2, 05-480 Karczew

W czasie ogłędzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie ogłędzin stwierdzono:

Brak książki serwisowej pojazdu.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny, drobne zapoczenia w miejscach uszczelnień.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Nie stwierdzono podwyższonej grubości powłoki lakierowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy/wymiany:

- zderzak przedni - zarysowanie, pęknięcie powłoki lakierowej
- osłona reflektora przeciwmglowego lewego - pęknięcie
- szyba czołowa - zarysowania
- dach - odpryski lakieru, ślady korozji
- błotnik tylny lewy - zarysowanie
- zaderzak tylny - zarysowania, odkształcenie
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowania
- błotnik tylny prawy - zarysowania, wgniecenia
- drzwi tylne prawe – wgniecenia, zarysowania
- nakładka progu prawego - zarysowania
- drzwi przednie prawe – zarysowania

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- tapicerka - zaplamiona
- wykładzina błotnika tylnego prawego - zarysowania

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: DAW-2073/25

z dnia: 2025/10/15

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23

Zleceniodawca: SUPERTRANS Sp. z o.o.

Adres: ul. Przemysłowa 2, 05-480 Karczew

Zadanie: Określenie wartości pojazdu z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] X-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2021


Model: Corolla 1.2 Turbo MR`19 E6

Wersja: Comfort

Nr rejestracyjny: WND 5706A

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: DAW-2073/25

z dnia: 2025/10/15

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] X-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2021

Model: Corolla 1.2 Turbo MR`19 E6

Wersja: Comfort

Nr rejestracyjny: WND 5706A

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



20251014_094036



20251014_094028




20251014_094140



20251014_094131



20251014_094210



20251014_094228



20251014_094234



20251014_094236



20251014_094307



20251014_094309



20251014_094313



20251014_094314



20251014_094321



20251014_094326



20251014_094328



20251014_094330



20251014_094631



20251014_094642



20251014_094650



20251014_094746



20251014_094750




20251014_094836



20251014_094850



20251014_094917



20251014_094931



20251014_095036



20251014_095039



20251014_095042



20251014_095045



20251014_095059



20251014_095104



20251014_095106



20251014_095108



20251014_095123



20251014_095127



20251014_095128



20251014_095141



20251014_095145



20251014_095147



20251014_095222



20251014_095228



20251014_095230



20251014_095237



20251014_095242



20251014_095245



20251014_095256



20251014_095257



20251014_095311



20251014_095315



20251014_095408



20251014_095410



20251014_095439



20251014_095443



20251014_095455



20251014_095458



20251014_095500



20251014_095502



20251014_095510



20251014_095514



20251014_095522



20251014_095524



20251014_095529



20251014_095557



20251014_095559



20251014_095601



20251014_095610



20251014_095615



20251014_095617



20251014_095643



20251014_095647



20251014_095651



20251014_095653



20251014_095703



20251014_095706




20251014_095722



20251014_095724



20251014_095755




20251014_095757



20251014_095820



20251014_095822



20251014_095848