

Nr zlecenia DEKRA: SANC FM/SUL/85500/25/11/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecający:
Santander CFM Plac
Santander Leasing - Pion CFM
Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejów

Rzecznik:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0146056	AUDI, Q2 20-, Q2 35 TFSI S tronic				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1498	150/110	automatyczna	13 482	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
PY42533	WAUZZZGA7PA047866		09-06-2023/2023	09-09-6202	czarny/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 14-11-2025

Miejsce oględzin:

Piaskowa
Trakt Brzeski 152
05-070 Sulejów

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Audi music interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych, Audi parking system - czujniki parkowania - tył, Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych, Czujnik zużycia klocków hamulcowych, Dywaniki podłogowe - przód i tył, ESP, Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) z ogumieniem 215/60, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Gałka dźwigni skrzyni biegów, Głośniki z przodu - 4, Hamulce tarczowe z przodu (15"), Hamulce tarczowe z tyłu (15"), Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna skórzana, Klimatyzacja manualna, Końcówki układu wydechowego, Lakier uni, Lampy przednie LED, Listwy ozdobne standard, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane, Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy, asferyczne, Ogranicznik prędkości, regulowany, Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy, Oświetlenie wnętrza, Podsufitka tkaninowa, Poduszki powietrzne boczne, kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera, Podłokietnik przedni, komfortowy, Radio MMI Plus, Side blade w kolorze nadwozia, Spoiler dachowy, Standardowe siedzenia przednie, Sygnalizacja zapięcia pasów, System Start-Stop z rekuperacją, Szyba przednia ze szkła dźwiękochłonnego, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Skript, Tuner DAB - cyfrowy odbiór stacji radiowych, Tylne oparcie, składane, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wariant dla niepalących, Wpomaganie układu kierowniczego, progresywne, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wykończenie wnętrza - lakierem diamentowy srebrnoszary, Zabezpieczenie drzwi tylnych i szyb tylnych przed otwarciem przez dzieci, elektryczne, Zagłówki z przodu, Zagłówki z tyłu (3 sztuki), Zamek centralny z pilotem bez funkcji Safelock, Zawieszenie standardowe, Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne z tyłu, Światła tylne.

Wypożyczenie dealerskie

8 głośników (przód i tył), Audi connect Remote and Control, Audi smartphone interface, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, skórzana, Pakiet Parking → [Asystent podjazdu, Kamera ułatwiająca

parkowanie, Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył], Pakiet Safety → [Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji, Audi side assist - system ostrzegania o pojazdach w martwym polu lusterka], Pakiet promocyjny Comfort → [Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne, Klimatyzacja automatyczna, komfortowa, Kluczyk komfortowy z funkcją Safelock, Pakiet Protection, Pakiet Seats and Mirrors].

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Bridgestone, TURANZA T005	215/60 16 95V	5,0 mm
	lewe	Bridgestone, TURANZA T005	215/60 16 95V	5,0 mm
tylna	prawe	Bridgestone, TURANZA T005	215/60 16 95V	5,0 mm
	lewe	Bridgestone, TURANZA T005	215/60 16 95V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - zgodnie z procedurą), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rusy, wgniecenia

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	81A845099NNVB	pęknięcie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	D004660M2		
3	Primer (szyba czołowa)	D00920002		
4	Aplikator szyby czołowej	000012280A		
5	Płyn czyszczący szyby przedniej	D00940104		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	81A833051C	substancja, rysa/odprysk	
2	Tarcza koła aluminiowa przód L	81A601025B	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6




Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55