



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9277521
vom: 22.10.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002115211
Besichtigt am: 22.10.2025 14:13
Berichts-Nr: 9277521
FIN: TMBJW8NX6RY048236

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9277521
vom: 22.10.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	23.10.2023
Laufleistung:	17.902 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9277521
vom: 22.10.2025

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung

"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

"SMART LINK" (wired and wireless connect)

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

4 Türen

4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C

4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid, TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D

6-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

A8

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausströmer

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschkämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 KW

Dekor-Einlagen, Alu

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Doppelton-Signalhorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -

-

Einparkhilfe

Einstiegleisten in den Türausschnitten

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A

Entriegelung Heckklappe

Entriegelung Hintersitz Standard

Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung (9L)

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrerkniefairbag

Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag Komfort

Getönte hintere Seitenscheiben + + akustische vordere Seitenscheiben

Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckscheibenwischer "AERO"

Heckspoiler

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9277521
vom: 22.10.2025

Kindersicherung, manuell	Ohne Ladeboden
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komfortausstattung	Ohne Lichtassistent
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Mode3 Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Schmutzfänger
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Sitzheizung
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Skisack
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Speedlimiter (LIM)
LED-SBBR-Leuchte	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mittelkonsole	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelscheinwerfer	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Pannen-Set
Normal-Lackierung	Radio Bolero + Web Radio
Normalsitze vorn	Radschrauben Standard
Notrufsystem eCall+	Radstand
Ohne Ablagenpaket/box	Rechtsverkehr
Ohne Adapter	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifen 205/55 R17 91V
Ohne Car2X	Reifendruckkontrolle
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Fußmatten	Remote Access 1 Jahr
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage	Scheibenbremsen hinten
Ohne Halter	Scheibenbremsen vorn
Ohne Head-Up Display	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Klappptisch an Vordersitzlehne	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9277521
vom: 22.10.2025

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
Label auf Sonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportsound für TSI (Soundgenerator für PHEV)
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlichtschaltung
Telefonvorbereitung für Handy
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfland Deutschland
Umwelt bonus
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Vier-Lenkerachse
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9277521
vom: 22.10.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	7,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9277521
vom: 22.10.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
4	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
5	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
6	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9277521
vom: 22.10.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9277521
vom: 22.10.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW8NX6RY048236

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9277521
vom: 22.10.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9277521
vom: 22.10.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren





2 - Vorbereitungszeit Kunststoffs-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen




4 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



5 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair





6 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

