



W0VZT8EG9K1003985

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	166.670 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	47 %
Typ/Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER	HU (Abgelesen aus ZBI)	11/2027
Fahrgestellnummer	W0VZT8EG9K1003985	Leistung / Hubraum	125 kW / 1.956 ccm
Erstzulassung	20.09.2018	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	05/2025, 152.777 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik



Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürt - Wertminderung
2	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
3	Lenkanlage	Lenkrad - verkratzt / verschürt - Wertminderung
4	Schweller rechts	Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren
5	Schweller links	Schweller - Delle(n) - instandsetzen
6	Rad/Reifen	Reifen hinten (Unterschiedliche Hersteller) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
7	Rad/Reifen	Reifen vorn (Außen stark abgefahren) - verschlissen - erneuern
8	Vermessung	Fahrwerk (Reifen stark abgefahren) - Fehlstellung - einstellen/justieren
9	Interieur	Trennnetz - gebrochen / gerissen - erneuern
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - Smart Repair
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair
12	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair
13	2.Radsatz	1 Reifen (Unterschiedliche Hersteller) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
14	2.Radsatz	3 Reifen (Luftverlust) - undicht - erneuern
15	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
16	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren
17	Fahrzeugdach	Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair
18	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen
19	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug
20	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
21	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
22	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren
23	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren
24	Heckleuchte	Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern
25	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürt - erneuern
26	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren
27	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
28	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
29	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren
30	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren
31	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, fachgerecht repariert
2	Front, Seite links, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturerechnung vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturerechnung vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Michelin	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/55 R17 97H	Michelin	Winterreifen	6mm	i.O.	
	225/55 R17 97W	Bridgestone	Sommerreifen	4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Michelin	Winterreifen	2mm	n.i.O.	
	225/55 R17 97W	Bridgestone	Sommerreifen	4mm	n.i.O.	
2	225/55 R17 97H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	n.i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R17 98M	Continental	Sommerreifen	4	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER	Laufleistung (abgelesen)	166.670 km
Fahrgestellnummer	W0VZT8EG9K1003985	Erstzulassung	20.09.2018

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	93 µm
2	Dachholm links	81 µm
3	Dachholm rechts	95 µm
4	Heckklappe/-tür	95 µm
5	Kotflügel links	100 µm
6	Kotflügel rechts	107 µm
7	Motorhaube	130 µm
8	Schweller links	60 µm
9	Schweller rechts	72 µm
10	Seitenwand links	102 µm
11	Seitenwand rechts	106 µm
12	Tür hinten links	110 µm
13	Tür hinten rechts	116 µm
14	Tür vorne links	105 µm
15	Tür vorne rechts	187 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel




Abbildung 10: FIN




Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente




Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Zusatzbereifung



Abbildung 29: Zusatzbereifung



Abbildung 30: Zusatzbereifung



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges




Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges




Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges



Abbildung 60: Sonstiges



Abbildung 61: Sonstiges



Beschädigungsphotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürt - Wertminderung



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürt - Wertminderung



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürt - Wertminderung



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürt - Wertminderung



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürt - Wertminderung



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürt - Wertminderung



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürt - Wertminderung



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürt - Wertminderung



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschü... - Wertminderung



Beschädigung #3: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürt - Wertminderung



Beschädigung #3: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürt - Wertminderung



Beschädigung #3: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürt - Wertminderung



Beschädigung #3: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürt - Wertminderung



Beschädigung #4: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Schweller rechts: Schweller - verformt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Schweller rechts: Schweller - verformt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Schweller links: Schweller - Delle(n) -
instandsetzen



Beschädigung #5: Schweller links: Schweller - Delle(n) -
instandsetzen



Beschädigung #5: Schweller links: Schweller - Delle(n) -
instandsetzen




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen hinten (Unterschiedlic...
Hersteller) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen hinten (Unterschiedliche Hersteller) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen hinten (Unterschiedliche Hersteller) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Reifen vorn (Außen stark abgefahren) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen hinten (Unterschiedliche Hersteller) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Reifen vorn (Außen stark abgefahren) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Reifen vorn (Außen stark abgefahren) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Reifen vorn (Außen stark abgefahren) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - Smart Repair



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - Smart Repair



Beschädigung #9: Interieur: Trennnetz - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - Smart Repair



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - Smart Repair



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürt - Smart Repair



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #13: 2.Radsatz: 1 Reifen (Unterschiedliche Hersteller) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #14: 2.Radsatz: 3 Reifen (Luftverlust) - undicht - erneuern



Beschädigung #13: 2.Radsatz: 1 Reifen (Unterschiedliche Hersteller) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #14: 2.Radsatz: 3 Reifen (Luftverlust) - undicht - erneuern



Beschädigung #15: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #15: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #15: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #15: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #15: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #15: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #15: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #15: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #15: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #16: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) -
Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen



Beschädigung #17: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) -
Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen



Beschädigung #18: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen



Beschädigung #19: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer -
kein Abzug



Beschädigung #19: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe -
Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #20: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen
und lackieren



Beschädigung #20: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #20: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #21: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #23: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #25: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürt - erneuern



Beschädigung #24: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #25: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürt - erneuern



Beschädigung #26: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #26: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #26: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt -
instandsetzen und lackieren




Beschädigung #27: Seitenwand links: Seitenwand - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #26: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #26: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #27: Seitenwand links: Seitenwand - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #27: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #28: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #28: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

Beschädigung #29: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #29: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #29: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #29: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #30: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #31: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #30: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #31: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug




Beschädigung #31: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #31: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Tür vorne rechts