



WWWZZZ3CZGP003304

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	283.522 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	700 km
Typ/Modell	PASSAT	HU (Abgelesen aus ZBI)	08/2026
Fahrgestellnummer	WWWZZZ3CZGP003304	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	29.07.2015	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	08/2024, 254.194 km	Lackierung	Silber
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell



Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
2	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung
3	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürt - Wertminderung
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Sitz vorn	Lehnenbezug rechts - porös / rissig - Smart Repair
8	Sitz hinten	Rücksitz - gebrochen / gerissen - instandsetzen
9	Lenkanlage	Lenkrad (Beim lenken in Stand) - Geräusch - befunden ggf. instandsetzen
10	Lenkanlage	Lenkrad - verkratzt / verschürt - Wertminderung
11	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug
12	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren
13	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
14	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
15	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürt - instandsetzen und lackieren
16	Fahrzeugdach	Dach (Dachkante vorne) - Korrosion - Smart Repair
17	Tür vorn rechts	Griff außen - Kratzer - instandsetzen und lackieren
18	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
19	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
20	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
21	Karosserie	C-Säule rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
22	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürt - erneuern
23	Heckleuchte	Heckleuchte links - verkratzt / verschürt - erneuern
24	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren
25	Tür hinten links	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
26	Karosserie	C-Säule links - Delle(n) - sanft instandsetzen
27	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
28	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden



Nr.	Ort
2	Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R16 95V	Michelin	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	215/55 R16 95V	Goodyear	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R16 99H	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/60 R16 99H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2030

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	PASSAT	Laufleistung (abgelesen)	283.522 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZGP003304	Erstzulassung	29.07.2015

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	108 µm
2	Dachholm links	114 µm
3	Dachholm rechts	107 µm
4	Heckklappe/-tür	167 µm
5	Kotflügel links	125 µm
6	Kotflügel rechts	140 µm
7	Motorhaube	128 µm
8	Schweller links	97 µm
9	Schweller rechts	84 µm
10	Seitenwand links	116 µm
11	Seitenwand rechts	527 µm
12	Tür hinten links	128 µm
13	Tür hinten rechts	417 µm
14	Tür vorne links	138 µm
15	Tür vorne rechts	121 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente




Abbildung 19: Dokumente




Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Dokumente



Abbildung 23: Dokumente




Abbildung 24: Dokumente



Abbildung 25: Dokumente



Abbildung 26: Dokumente



Abbildung 27: Montierte Bereifung



Abbildung 28: Montierte Bereifung



Abbildung 29: Montierte Bereifung



Abbildung 30: Montierte Bereifung



Abbildung 31: Zusatzbereifung



Abbildung 32: Zusatzbereifung



Abbildung 33: Zusatzbereifung



Abbildung 34: Zusatzbereifung



Abbildung 35: Zusatzbereifung



Abbildung 36: Zusatzbereifung



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges




Abbildung 60: Sonstiges



Abbildung 61: Sonstiges



Beschädigungsphotos



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Sitz vorn: Lehnenbezug rechts - porös / rissig - Smart Repair



Beschädigung #7: Sitz vorn: Lehnenbezug rechts - porös / rissig - Smart Repair



Beschädigung #7: Sitz vorn: Lehnenbezug rechts - porös / rissig - Smart Repair



Beschädigung #8: Sitz hinten: Rücksitz - gebrochen / geriss... - instandsetzen



Beschädigung #8: Sitz hinten: Rücksitz - gebrochen / gerissen - instandsetzen



Beschädigung #10: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #11: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #10: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #11: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #11: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #11: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #11: Interieur: Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #12: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #14: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #14: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #15: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #16: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Korrosion - Smart Repair




Beschädigung #16: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetz... und lackieren



Beschädigung #19: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetz... und lackieren



Beschädigung #20: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #20: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Karosserie: C-Säule rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #21: Karosserie: C-Säule rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #22: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürt - erneuern



Beschädigung #22: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürt - erneuern



Beschädigung #22: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürt - erneuern



Beschädigung #23: Heckleuchte: Heckleuchte links - verkratzt / verschürt - erneuern



Beschädigung #23: Heckleuchte: Heckleuchte links - verkratzt / verschürt - erneuern



Beschädigung #23: Heckleuchte: Heckleuchte links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #24: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #25: Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #25: Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #25: Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #25: Tür hinten links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #26: Karosserie: C-Säule links - Delle(n) - sa...
instandsetzen




Beschädigung #26: Karosserie: C-Säule links - Delle(n) - sanft
instandsetzen



Beschädigung #27: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #27: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #27: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #27: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #28: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #28: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts



Nachlackierung 2: Tür hinten rechts



Nachlackierung 2: Tür hinten rechts