

**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002147305**Besichtigt am:** 17.10.2025 10:33**Berichts-Nr:** 9269025**FIN:** VSSZZZKJ3PR134223Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Seat
<b>Modell:</b>	Arona
<b>HSN / TSN:</b>	7593 / ARJ
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	11.08.2023
<b>Laufleistung:</b>	24.109 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	
<b>Farbe:</b>	"Magnetic Tech"
<b>Farbe Dach:</b>	"Magnetic Tech"
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.000 ccm
<b>Leistung:</b>	81 kW (111 PS)
<b>Fahrzeulgänge:</b>	4.059 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.447 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.780 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	1.690 kg
<b>Radstand:</b>	2.564 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	3
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Grau-Schwarz-Swing
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	08.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	07.08.2025
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	20.434 km
<b>Restlauf bis Service:</b>	22.300 KM

## » Fahrzeugausstattung

"Sentinel"-Paket (Style: Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar)	Diebstahlwarnanlage
"Vision Plus"-Paket: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera	Digitaler Radioempfang
2 Leseleuchten vorn	Drehstromgenerator 140 A
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung
4 Türen	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
6 Lautsprecher (passiv)	Ebener Ladeboden hinten
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abwicklung Serie	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 30 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschalt Sicherung, elektrisch
Armaturentafel Standard	Fernlichtassistent
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fertigungsablauf Standard
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel links, konkav	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Außenspiegel rechts, konkav	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Frontantrieb
Ausströmer	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Ausströmerpaket in Neutralfarbe	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Getönte Seitenscheiben
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Chrom-Paket	Handbremshebelgriff in Leder
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Heckspoiler
Dachreling, schwarz	Hinterachse "Standard"
Dämpfung hinten	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Datenträger für EU, integriert	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Dekor-Einlagen	Kältemittel R1234yf
Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	

Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Farbausstattung
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Komfortpaket (mit elektrisch anklappbaren Außenspiegeln, ohne Regensensor)	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Differenzialsperre
Kopfstützen vorn	Ohne ECO-Funktion
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Feuerlöscher
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Fußmatten
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Individualeinbau
Leichtmetallräder 6J x 16	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leuchtweitenregulierung	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Linkslenker	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Luxusausstattung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Sonderspezifikationen
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überführungsaurüstung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzeheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Geräuschaufdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
MPV	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationsgerät-High	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationssystem	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelscheinwerfer	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Pan-European-eCall
Nebelschlussleuchte	Pannen-Set
Nicht Heissland	Parklenkassistent
Nichtraucherausführung	Preisnachlass-Paket
Normalausführung	Preisnachlass-Paket
Normal-Lackierung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normalluftfilter	Radstand
Normalsitze vorn	Rechtsverkehr
Ohne "drive select"	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen 205/60 R16 92V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Applikationen	Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar  
 Safe & Driving M (für Navigationssystem)  
 SBBR-Leuchten, Normalausführung  
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder  
 Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt  
 Scheibenbremsen hinten (Geomet D)  
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)  
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor  
 Schriftzugsatz in Grundausführung  
 Schubladen unter den Vordersitzen  
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)  
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment  
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag  
 Seitenschutzleiste  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
 Servolenkung  
 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar  
 Sitzbezüge in Stoff  
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar  
 Sonderpreis  
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sprachsteuerung  
 Spurhalteassistent  
 Spurwechselassistent  
 Stabilisator vorn  
 Standard-Klimazonen  
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation  
 Stoßfänger lackiert mit Stoßleiste  
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Tür und Seitenverkleidung  
 Typprüfland Deutschland  
 Typzeichen und Firmenemblem  
 Überhang hinten, kurz  
 Variante  
 Version Standard  
 Vorbereitung für Anhängevorrichtung  
 Vorbereitung für Anhängevorrichtung  
 Wartungsintervallverlängerung

Werksinterne Steuerung Selbstabholer  
 Winterpaket  
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung und Safesicherung  
 Zierleisten Standard  
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2027

**Kompressor vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
4	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair
5	Tür vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
6	Kotflügelzierleiste vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
7	Türgriff außen vorne links	Kratzer	Lackieren
8	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZKJ3PR134223

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9269025  
vom: 21.10.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9269025  
vom: 21.10.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kotflügel vorne rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



4 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair



5 - Tür vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



6 - Kotflügelzierleiste vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



7 - Türgriff außen vorne links - Kratzer - Lackieren



8 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

