



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8761157  
vom: 25.07.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002030608

**Besichtigt am:** 25.07.2025 08:02

**Berichts-Nr:** 8761157

**FIN:** TMBAW7NX0MY138324



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8761157  
vom: 25.07.2025

## » Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AUT
Erstzulassungsdatum:	11.05.2021
Laufleistung:	48.413 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.395 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

## » Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8761157  
vom: 25.07.2025

## » Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Bordwerkzeug
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Chrompaket
"REAR VIEW"	Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	DAB - Digitaler Radioempfang
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dämpfung hinten
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	DC/DC Wandler 3,0 KW
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
4 Türen	Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid, TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
8 Lautsprecher ( passiv )	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondssitz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgaskonzept, EU6 AP	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Ablagekästen im Kofferraum	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrerknieairbag
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltssicherung, elektrisch
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fertigungsablauf Standard
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer), kippb.bei Rückw.F(Beif.), Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Feststellbremse
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	FPK-Medium
Ausströmer	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 320A (59Ah)	Gepäckraumabdeckung+ Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten und 5.Tür, mechanisch
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbeleuchtung
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Beheizbare Windschutzscheibe	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrrassistent	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Besondere Innengeräuschkühlung	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Bordliteratur in Deutsch	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8761157  
vom: 25.07.2025

Kältemittel R1234yf	Ohne Adapter
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Alu/Chrom-Paket
Keine Aktionsausführung	Ohne Anhängevorrichtung
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Car2X
Komfort & Relax	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Dachreling / Dachlastträger
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kopfstützen vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Halter
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Head-Up Display
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Heckspoiler
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Ladeboden
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Ladedose
Leergewichtsbereich 1	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder "VEGA AERO", schwarz, glanzgedr., 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leichtmetallräder "VEGA AERO", schwarz, glanzgedreht, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Schmutzfänger
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Skisack
Linkslenker	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Luxusausstattung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Trennwand
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überführungsaurüstung
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne Wärmespeicher/Zusatzeheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelkonsole	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zusätzliche Bereifung
Multipler Matrix-Beam	Optionsinfotainment (MIB3)
Navi Columbus + Web Radio	Pannen-Set
Navigationssystem "COLUMBUS" + Web Radio	Parken & Sicht
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radschrauben Standard
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Normal-Lackierung	Region
Notrufsystem eCall	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Ablagenpaket/box	Reifen 225/45 R18 91Y
	Reifendruckkontrolle
	Reifenlieferanten für EU Länder



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8761157  
vom: 25.07.2025

Reise & Comfort

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 1 Jahr

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit  
Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"  
ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstofferstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne  
Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer  
und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger in Wagenfarbe

Stufenheck

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrre elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8761157  
vom: 25.07.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Nein**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2025**Kompressor vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8761157  
vom: 25.07.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bordwerkzeug	Fehlt	Ersetzen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8761157  
vom: 25.07.2025

## » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8761157  
vom: 25.07.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBAW7NX0MY138324

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Nein

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8761157  
vom: 25.07.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8761157  
vom: 25.07.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8761157  
vom: 25.07.2025



Innen links



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



# Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8761157  
vom: 25.07.2025

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8761157  
vom: 25.07.2025

## FEHLTEILE

1 - Bordwerkzeug - Fehlt - Ersetzen

