

Nr zlecenia DEKRA: SANC FM/SUL/86282/25/11/06
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 06-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecający:
Santander CFM Plac
Santander Leasing - Pion CFM
Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejów

Rzecznik:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0155509	BMW, Seria 3 [G20/G80] 22-, 318i M Sport aut				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1998	156/115	automatyczna	72 111	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
GD2K310	WBA28FF0608D48902		25-08-2023/2023	25-08-2026	czarny/2-warstwowy

Data oględzin: 25-11-2025

Miejsce oględzin:

3 MAJA 40
05-080 Mościska

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Active Guard Plus, Asystent uwagi, BMW ID, BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, wyż. wskaźników 12.3", wyż. pokładowy 14.9", 2xUSB, LTE,Bluetooth), Blokada mechanizmu różnicowego elektroniczna, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Czujnik poziomu i klasy oleju, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dysze spryskiwaczy, Dywaniki podłogowe welurowe, Elementy stylistyczne wewnętrzne M Sport (podnóżek, progi, pedały, klucz, logo, zestaw wskaźników), Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 848 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym, Filtr cząstek stałych, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazdo 12V w przednim schowku, Grill atrapy chłodnicy czarny błyszczący z ramką i poprzeczkami w perłowym chromie, wysoki połysk, Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata, Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold, Immobilizer elektroniczny, In-Car Experiences, Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto), Kierownica sportowa M, obszyta skórą Walknappa, wielofunkcyjna, Klakson podwójny, Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, rozszerzony zakres funkcji, Kolumna kierownicy regulowana, Kontroler iDrive, Końcówki układu wydechowego widoczne po lewej i prawej stronie, Lakier niemetalizowany, Legal Emergency Call (Połączenie Alarmowe), Listwy dachowe w kolorze nadwozia, Listwy ozdobne aluminium Rhombic w kolorze antracytowym M, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne z automatyczną funkcją przeciwślepieniową, Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy elektrochromatyczne z funkcją przeciwślepieniową, asferyczne, Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera wypukłe z funkcją automatycznego parkowania, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia, Ochrona przed uderzeniem bocznym, Oczka do mocowania ładunku w bagażniku, Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Opcje przechowywania, Ostrzeżenie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu, Ostrzeżenie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania, Ostrzeżenie o włączonym świetle, Osłony przeciwsłoneczne, Oznaczenia modelu, Oznaczenia zewnętrzne M, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED, Oświetlenie wewnętrzne, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet schowków (2xUSB z tyłu konsoli centralnej, siatka oraz haki w bagażniku), Podsufitka M Antracite, Poduszka powietrzna chroniąca

głowy osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny z dwoma uchwytami na napoje, Przełącznik właściwości jezdnych, Przełącznik zamka centralnego, Przycisk Start/Stop, Real Time Traffic Information, Reflektory przednie LED, Schowek na rękawiczki, podświetlany z oddzielną małą przegrodą, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Składane zagłówki tylne, Speed Limit Info z systemem rozpoznawania ograniczeń prędkości i wskaźnikiem zakazu wyprzedzania, System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym), System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, System zamykania z centralnym zamkiem, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, przód i tył, Tapicerka materiałowo-skórzana, Alcantara-Sensatec, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie, Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Wskaźnik momentu zmiany biegów, Zawieszenie sportowe typu M, Zestaw 6 głośników stereo, Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB, Zestaw naprawczy do opon, Złącze USB (1x w konsoli środkowej, 1x w przednim podłokietniku środkowym), Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła tylne LED.

Wypożyczenie dealerskie

Fotel kierowcy z regulacją szerokości oparcia, Fotele przednie ogrzewane, Lakier metalizowany, Oświetlenie ambientowe (9 kolorów), Rezygnacja z oznaczenia modelu, Szyby przyciemniane, boczne tylne i tylna, Układ kierowniczy sportowy, zmienny, Zestaw głośników Hi-Fi z 10 głośnikami oraz wzmacniaczem 205W.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Pirelli, Cinturato P7	225/45 R18 95Y	5,0 mm
	lewe	Pirelli, Cinturato P7	225/45 R18 95Y	5,0 mm
tylna	prawe	Pirelli, Cinturato P7	255/40 R18 99Y	6,0 mm
	lewe	Pirelli, Cinturato P7	255/40 R18 99Y	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - W kalkulacji przyjęto stawki zgodne z procedurą 11.2025), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie mokre częściowo pokryte śniegiem. Oględziny wykonano podczas opadów atmosferycznych. Do oględzin nie przedstawiono dowodu rejestracyjnego.

Na prośbę zleceniodawcy w kosztorysie naprawy nie uwzględniono kosztów naprawy okładziny zderzaka przedniego.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia	51317467705	pęknięcie/rozerwanie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	83192289285		
3	Aktywator szyby czołowej	83192154458		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik tylny L	41007493267	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	1.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Opona 225/45 R18 95Y		pęknięcie/rozerwanie, ubytki materiału	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik tylny K L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	51115A695E1	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	
2	Pokrywa przednia	41008494446	rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	41517482275	rysa/odprysk	
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	41517482276	rysa/odprysk	
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	41517482277	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	41517482278	rysa/odprysk	
7	Okładzina zderzaka tylnego	51125A69624	rysa/odprysk	
8	Błotnik tylny R	41007493268	rysa/odprysk	
9	Tarcza koła przód R	36118746631	rysa/odprysk	
10	Tarcza koła tył R	36118746631	rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41




Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46




Fot. 47



Fot. 48

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50



Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57