



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9530249
vom: 26.11.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002196498

Besichtigt am: 26.11.2025 11:06

Berichts-Nr: 9530249

FIN: TMBJA6NJ0NZ011377



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9530249
vom: 26.11.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AUK
Erstzulassungsdatum:	11.08.2021
Laufleistung:	47.595 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	44 kW (60 PS)
Fahrzeulgänge:	4.262 mm
Fahrzeughöhe:	1.467 mm
Fahrzeugbreite:	1.732 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.540 kg
Radstand:	2.470 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz/Grau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9530249
vom: 26.11.2025

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL"(GRA)+ "SPEED LIMITER"	E-Call+
"MAXI DOT"	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 100" -- Fahrzeugteile
2x klappbarer Schlüssel mit Fernbedienung	--
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 04C.C	Einfüllstutzen-Modul 1 mit Einsatz Otto
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/44 KW SRE Grundmotor ist: TH4	Elektrische Fensterheber vorn
4 Türen	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
5-Gang-Schaltgetriebe	Extern, USB Typ-A, 1x USB Buchse
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VA-
Abgaskonzept, EU6 AP	Federbereich 55 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ablagekästen hinten (Tür oder Seitenteil)	Fertigungsablauf Standard
Ablagekästen im Kofferraum	Formteilhimmel ungeteilt
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar	Funktion "SMART LINK +"
Außenspiegel links, konkav	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Außenspiegel rechts, konkav	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußmatten vorn und hinten
Ausstattung 3	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumbodenbelag Standard
Bauteilesatz,-Deutschland	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine
Bedienelement für Radio und Telefon	Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Bluetooth + Telefonbedienung am Radiodisplay	Handbremshebelgriff in Leder
Bordliteratur in Deutsch	Handschuhfachklappe,ohne Leuchte
Brillen-Ablage/Halter	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Care Connect 1 Jahr+Infotainment Online 1 Jahr	Hinterachse "Standard"
Chrom-Paket	Hinterachsgewicht Ausführung 1
DAB - Digitaler Radioempfang	Hochton-Fanfare
Dachantenne u. Diversity-Scheibenantenne	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dachpfostenverkleidung aussen, Ausführung 2	Innenleuchte (Ausf.1)
Dachreling (schwarz)	Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser Uhr und
Dachspoiler	Tachometeranzeige in KM/H
Dämpfung hinten,Sportausführung	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen "LIGHT BRUSHED"	Keine Aktionsausführung
Drehstromgenerator 140 A	Kindersitzverankerung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer (elektr.) und	Klimaanlage mit mechanischer Regelung
Höheneinstellung	Komfortsitze vorn
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar
	Kopfstützen hinten (3 Stück)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9530249
vom: 26.11.2025

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem und geändertem Einspritzdruck	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Lichtassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mittelarmlehne vorn
Leergewichtsbereich 1	Ohne Müdigkeitserkennung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Nebelscheinwerfer
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Make-up-Spiegel, links	Ohne Schmutzfänger
Make-up-Spiegel, rechts (Ausführung 2)	Ohne Seitenschutzleiste
Mit Regenschirm	Ohne Sitzheizung
Mittelkonsole (Satin schwarz für Monte Carlo)	Ohne Sonder-Maßnahmen
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Sprachsteuerung
Multifunktionslenkrad	Ohne Spurwechselassistent
Navigation "AMUNDSEN"	Ohne Steckdose
Navigationssystem "AMUNDSEN"	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Navigationssystem "AMUNDSEN" + Bluetooth+Apple-Konnektivität + Soundpaket(Europa)	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Ohne Überführungsaurüstung
Netztrennwand	Ohne Wärmespeicher/Zusatzzheizung
Nicht Heissland	Ohne Zündanlaß/Schloß-Sperrsystem
Normal-Lackierung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne 2. Batterie	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Ohne Ablagekasten	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne Adapter	Ohne zusätzliche Außengeräuschdämpfung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Anhängevorrichtung	Pannen-Set
Ohne Aufkleber und Embleme	Plattformgruppenklasse 3
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radschrauben Standard
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort-fahrhilfe	Radstand
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Radvollblendern
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Raucherausführung, Ascher vorn
Ohne Dekorfolien/Embleme	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Einparkhilfe	Reifen 185/60 R15 84H Super-Rollwiderstandsoptimiert
Ohne farbabhängige Teile	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Feuerlöscher	Reifendruckkontrolle
ohne Frontassist/ohne City-ANB	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Grundträger	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Halter	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Individualeinbau	Schalthebelstulpe in Kunstleder
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Ladeböden	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Scheinwerfer vorn H7 + LED Tagfahrlicht,Linkslenker



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9530249
vom: 26.11.2025

Schriftzugsatz "koda (silber), ohne Typbezeichnung
Scala/Kamiq

SD-Karte (Europa)

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Soundpaket

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Stabilisator vorn

Stahlräder 6J x 15" - 4Stk. Gewichtsoptimiert

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger lackiert

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel mit Eiskratzer

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremse hinten

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Variant/Avant

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrre elektronisch

Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung/Innenbetätigung
ohne Safesicherung

Zus. Triebwerks-Unterschutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9530249
vom: 26.11.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Vorne	Links	Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	5,0 mm
Kumho	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	5,0 mm
Kumho	Hinten	Links	Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	5,0 mm
Kumho	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 06.2025**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9530249
vom: 26.11.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
4	Tirefit	Abgelaufen	Erssetzen
5	Tür vorne rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
6	Tür vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
7	Motorhaube	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Antenne	Fehlt	Erssetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9530249
vom: 26.11.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9530249
vom: 26.11.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJA6NJ0NZ011377

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9530249
vom: 26.11.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9530249
vom: 26.11.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9530249
vom: 26.11.2025



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9530249
vom: 26.11.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

3 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



5 - Tür vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



6 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9530249
vom: 26.11.2025

7 - Motorhaube - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



FEHLTEILE

1 - Antenne - Fehlt - Ersetzen

