



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9230776  
vom: 15.10.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002127509

**Besichtigt am:** 15.10.2025 13:51

**Berichts-Nr:** 9230776

**FIN:** WVWZZZAA8PD002090



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9230776  
vom: 15.10.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kleinwagen
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	up!
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CMX
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	10.10.2022
<b>Laufleistung:</b>	28.634 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	
<b>Farbe:</b>	Pure White
<b>Farbe Dach:</b>	Pure White
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.000 ccm
<b>Leistung:</b>	48 kW (66 PS)
<b>Fahrzeulgänge:</b>	3.600 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.504 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.641 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	1.340 kg
<b>Radstand:</b>	2.407 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	3
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	2
<b>Anzahl Sitze:</b>	4
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 5-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	10.2025
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	147 Tag(e)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9230776  
vom: 15.10.2025

## » Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Fahrersitz mit Höheneinstellung
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
2 Lautsprecher	Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-
2 Türen	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fensterheber vorn elektrisch
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
4 Stahlräder 5 J x 14	Ganzjahresreifen 165/70 R 14
5-Gang-Schaltgetriebe	Gepäckraumabdeckung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
Abgasnorm EU6 AP	Gepäckraumbeleuchtung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag- Deaktivierung	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Geschwindigkeitsregelanlage
Akustik-Paket Standard	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Allergenfilter	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Antenne für FM-Empfang	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Armaturentafel zweiteilig	Handschuhfach mit Klappe
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Hochton-Signalhorn
Außenspiegel auf Fahrerseite konvex	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel rechts, konvex	Kältemittel R1234yf
Außenspiegel von innen einstellbar	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Keine Aktionsausführung
Batterie 320A (49Ah)	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kennzeichenträger vorn (groß)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Bordwerkzeug	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dachhimmel in light grey	Kurzheck
Dämpfung hinten, Basis 1	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dämpfung vorn	Lenkrad
Dash Pad "Black Cube"	Linkslenker
Digitaler Radioempfang DAB+	Make-up-Spiegel in der Beifahrerpersonenblende
Drehstromgenerator 140 A	Maps + More Dock
Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	Mit Blende
Einfassung der Ausströmer links / rechtssowie der Bedienelemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	move up!
Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Heckbereich	Multifunktionsanzeige "Plus"
Einstiegshilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion	Multifunktionskamera
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Nicht Heissland
Fahrerassistenzpaket	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn
	Normalausführung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9230776  
vom: 15.10.2025

Ohne Ablagekasten	Standard-Klimazonen
Ohne alternativ-Antriebssystem	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Aufkleber und Embleme	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Tagfahrlicht
Ohne Dachreling	Telefonschnittstelle
Ohne Dekorleisten	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Folienbeklebung	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Fußmatten	Trommelbremsen hinten
Ohne Halter	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Nebelscheinwerfer	Typprüfland Deutschland
Ohne Regenschirm(e)	USB-Schnittstelle
Ohne Sicherungsdose	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Sitzheizung	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Sonder-Maßnahmen	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Ohne Trennwand	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	We Connect Go
Ohne Wartungsintervallverlängerung	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Ohne zus. Dichtungen außen	
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	
Ohne zusätzliche Bereifung	
Radio "Composition Phone"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknauf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Stabilisator vorn	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9230776  
vom: 15.10.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	7,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	7,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	7,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 06.2026**Kompressor vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9230776  
vom: 15.10.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
3	Tür vorne links	Kratzer	Lackieren
4	Kotflügel vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
6	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
7	Tür vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
8	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Lackieren
11	Türgriff außen vorne rechts	Kratzer	Lackieren
12	Radkappe vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
13	Antenne	Beschädigt	Ersetzen
14	Sitzbezug vorne links	Fleck	Reinigen

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radkappe hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Radkappe hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Radkappe vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9230776  
vom: 15.10.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	148,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	219,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9230776  
vom: 15.10.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZAA8PD002090

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9230776  
vom: 15.10.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9230776  
vom: 15.10.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Kotflügel vorne links



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9230776  
vom: 15.10.2025



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

# Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9230776  
vom: 15.10.2025

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren




2 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren



3 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren



4 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9230776  
vom: 15.10.2025

## 5 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



## 6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



## 7 - Tür vorne rechts - Kratzer - Smart Repair

Kommentar

Türkante



## 8 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9230776  
vom: 15.10.2025

9 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



10 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Lackieren



11 - Türgriff außen vorne rechts - Kratzer - Lackieren



12 - Radkappe vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



13 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9230776  
vom: 15.10.2025

14 - Sitzbezug vorne links - Fleck - Reinigen




## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Radkappe hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Radkappe hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Radkappe vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

