

**Zustandsbericht**

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9266771  
vom: 21.10.2025**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002146021**Besichtigt am:** 21.10.2025 15:11**Berichts-Nr:** 9266771**FIN:** WV1ZZZSYZL9056507Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Fahrzeugkategorie:           | Transporter                                   |
| Fahrzeugart:                 | Transporter                                   |
| Hersteller:                  | Volkswagen                                    |
| Modell:                      | Crafter                                       |
| HSN / TSN:                   | 0603 / CBY                                    |
| Erstzulassungsdatum:         | 17.07.2020                                    |
| Laufleistung:                | 63.698 km                                     |
| Nachweis Kilometerstand:     |   |
| Farbe:                       | Candy-Weiß                                    |
| Farbe Dach:                  | Candy-Weiß                                    |
| Antriebsart:                 | Frontantrieb                                  |
| Motorisierung/Kraftstoff:    | Diesel  |
| Hubraum:                     | 2.000 ccm                                     |
| Leistung:                    | 103 kW (141 PS)                               |
| Fahrzeulgänge:               | 5.986 mm                                      |
| Fahrzeughöhe:                | 2.590 mm                                      |
| Fahrzeugbreite:              | 2.040 mm                                      |
| Zulässiges Gesamtgewicht:    | 3.500 kg                                      |
| Radstand:                    | 3.640 mm                                      |
| Anzahl Achsen:               | 2   |
| Zylinder:                    | 4   |
| Schadstoffklasse:            | Euro 6  |
| Anzahl Türen:                | 4   |
| Anzahl Sitze:                | 3   |
| Getriebe:                    | Schaltgetriebe 6-Gang                         |
| Polsterart:                  | Stoff   |
| Interieurfarbe:              | Titanschwarz/Titanschwarz-Palladium/ Perlgrau |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2   |

**» Dokumente & Wartung**

|  |             |
|--|-------------|
| Nächste HU:  | 08.2025     |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Ja          |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:          | Ja          |
| Kennzeichen entgegengenommen:                      | Beide       |
| Wartungsheft:                                      | Digital     |
| Wartungsnachweis:                                  | Vollständig |
| Datum der letzten Wartung:                         |             |
| Km-Stand bei letzter Wartung:                      |             |
| Restlauf bis Service:                              | 182 Tag(e)  |

## » Fahrzeugausstattung

|   |  |
|---|--|
| 1 USB-Schnittstelle (iPod-/ iPhone-/ iPad-fähig) und Multimediacbuchse AUX-IN                     | Frontantrieb   |
| 12-V-Steckdose und 4 Becherhalter in derArmaturentafel  | Ganzjahresreifen   |
| 2 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (in der Schalttafel)  | Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 1   |
| 2 Funkklappschlüssel  | Halogen-Doppelscheinwerfer   |
| 4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner  | Haltegriff an der Trennwand im Lade-/ Fahrgastraum   |
| 4 Stahlräder 6,5 J x 16 mit 1.050 kg Traglast, in Silber  | Handbremshebel   |
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.G  | Handschuhfach mit abschließbarer Klappe,beleuchtet   |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/103 KW(4V) TDI Common Rail   | Heckfenster  |
| Grundmotor ist: TS1/TR1/T29/T5N/TQ4/T4A   | Heckflügeltüren mit Fensterausschnitten  |
| 6-Gang-Schaltgetriebe   | Heckflügeltüren mit Fenstern   |
| Abgasnorm Euro 6d TEMP-EVAP-ISC   | Hinterachse "Standard"   |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung                                | Hinweisschilder ohne Ländergruppe  |
| Außenspiegel links, konkav, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich               | Hochdach, außen in Wagenfarbe lackiert   |
| Außenspiegel rechts, konkav, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich              | Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen Plus  |
| Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar  | Instrumenteneinsatz (km/h); Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit |
| Batterie 420 A (70 Ah)  | Kältemittel R134a  |
| Batterie- und Generatorkapazität Standard   | Kastenwagen  |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift   | Kategorie 19   |
| Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit Haltegriff, Ablagefach und klappbarer Lehne mit Ablagetisch   | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung  |
| Beleuchtung im Laderaum: 4 LED-Spots  | Klimaanlage "Climatic"   |
| Berganfahrrassistent  | Klimaanlage mit elektronischer Regelung im Fahrerhaus  |
| Betriebserlaubnis Nachtrag  | Komfortsitz links, in der 1.Sitzreihe  |
| Betriebsspannung 12 V   | Kraftstoff-Erstbefüllung mit 7 l   |
| Blind Spot Sensor inkl. Ausparkassistent  | Kraftstoffsystem Diesel  |
| Bodenbelag im Fahrerhaus aus Gummi  | Kraftstofftank mit 75 l Tankvolumen  |
| Bordliteratur in Deutsch  | Kühlerschutzgitter, unlackiert, mit einer Chromleiste  |
| Bordwerkzeug  | Landesverkaufsprogramm Europa Mitte  |
| Car-Net App-Connect   | Leergewichtsbereich 2  |
| C-Schienen an Seitenwänden und Trennwand  | Lenkrad (3 Speichen)   |
| Deutschland   | Licht-und-Sicht-Paket  |
| Drehstromgenerator 180 A  | Linkslenker  |
| Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung und elektrischen Gurtstraffern vorn | LNFZ-Ausführung mit bis zu 3 Sitzplätzen   |
| Eine Abschleppöse vorn  | Mobiltelefon-Schnittstelle   |
| Einstieggriffe an den Hecksäulen  | Modul Boden hinten Ausführung 1  |
| Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS  | Motorenstart Standard  |
| Fahrerhaustüren   | Motor-Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  |
| Fahrzeugklassen-Differenzierung -7C0-   | Multifunktionsanzeige "Plus"   |
| Fahrzeugzulassung mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t                                    | Nicht Heissland  |
| Federung/Dämpfung, Standard und Stabilisierung, verstärkt   | Ohne 2. Batterie   |
| Fernlichtregulierung "Light Assist"   | Ohne 2. Wärmetauscher und ohne 2. Verdampfer   |
|   | Ohne Ablagenpaket/Ablagenbox   |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9266771  
vom: 21.10.2025

|   |  |
|---|--|
| Ohne Ablageschale am Dachhimmel   | Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, vorn rechts   |
| Ohne akustische Warnanlage für eingelegten Rückwärtsgang                                      | Ohne seitliche Markierungsleuchten   |
| Ohne Anhängevorrichtung   | Ohne Sitze, in der 2.Sitzreihe   |
| Ohne Armlehnen, außen links und außen rechts, an allen vorhandenen Sitzreihen im Fahrgastraum | Ohne Sitze, in der 3. Sitzreihe in der 3.Sitzreihe   |
| Ohne CD/DVD/SD-Karte für Navigation   | Ohne Sitze, in der 4.Sitzreihe   |
| Ohne Chrom-Paket  | Ohne Sitzheizung, in der 1.Sitzreihe   |
| Ohne Dachblinkleuchten  | Ohne Sondermaßnahmen   |
| Ohne Dachinnenverkleidung   | Ohne Sondermaßnahmen   |
| Ohne Dachlüfter im Fahrgast-/ Laderaum  | Ohne Steckdose(n) im Fahrgast-/ Laderaum   |
| Ohne Dachreling / Dachlastträger  | Ohne Tachograf   |
| Ohne不同ialsperre   | Ohne technische Auf- oder Ablastung des zulässigen Gesamtgewichts  |
| Ohne Digitalen Radioempfang (DAB+) und ohne TV-Empfang  | Ohne Trittstufe hinten   |
| Ohne Drehzahlkonstanthaltung  | Ohne Trittstufenbeleuchtung  |
| Ohne Effizienzpaket   | Ohne Überführungsausrüstung  |
| ohne elektrische Klemmleiste und ohne Funktionssteuergerät                                    | Ohne Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" und ohne City-Notbremsfunktion                                  |
| Ohne Festlegung der Gewichtsklasse für Hinterachse  | Ohne Unterlegkeil(e)   |
| Ohne Feuerlöscher   | Ohne Verkehrszeichenerkennung  |
| Ohne Geschwindigkeitsregelanlage  | Ohne Verzurrösen   |
| Ohne Geschwindigkeitwarnanlage  | Ohne Vorbereitung für 2. Drehstromgenerator  |
| Ohne Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung   | Ohne Waschwasser-Standanzige   |
| Ohne Kältemittelkompressor  | Ohne zus. Funktionsfehleranzeige   |
| Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum  | Ohne Zusatzheizung   |
| Ohne Ladebordwand   | Ohne zusätzliche Winterbereifung   |
| Ohne Luft-Standheizung / Wasser-Zusatzheizung   | Ohne zusätzliches elektrisches Sicherheitspaket  |
| Ohne Müdigkeitserkennung  | ParkPilot im Front- und Heckbereich mit aktivem Flankenschutz  |
| ohne Navigationsgerät   | ParkPilot im Front- und Heckbereich mit aktivem Flankenschutz sowie Blind Spot Sensor inkl. Ausparkassistent |
| Ohne Nebelscheinwerfer  | Preissteuerung Assistenzpakete   |
| Ohne Nebenabtrieb vom Getriebe  | Radio "Composition Media" mit 8"-Touchscreen   |
| Ohne Notruf-System  | Radio "Composition Media" mit 8"-Touchscreen, 4 Lautsprechern und Mobiltelefon-Schnittstelle, App-Connect    |
| Ohne Online Dienste   | Radmittenabdeckungen   |
| Ohne Reifendruckkontrollanzeige   | Radschrauben ohne Radsicherung   |
| Ohne Rückfahrkamera   | Radstand mittellang (MR) - 3.640 mm  |
| Ohne Rundumkennleuchten   | Rechtsverkehr  |
| Ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage  | Regionscode " ECE " für Radio  |
| Ohne Schiebetür, links, im Lade-/ Fahrgastraum<br>(geschlossene Seitenwand)                   | Reifen 235/65 R 16 C 115/113 R, rollwiderstandsoptimiert   |
| Ohne Schutzrahmen   | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke   |
| Ohne Seitenairbags  | Schalldämpfer  |
| Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, hinten links   | Schalttafel  |
| Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, hinten rechts  | Scharniere für Heckflügeltüren mit vergrößertem Öffnungswinkel (max. 270°)                                   |
| Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, Mitte links  | Scheibenbremsen vorn, 16" (Durchmesser 303 mm)   |
| Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, Mitte rechts   | Scheibenwaschdüsen vorn  |
| Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, vorn links   |  |

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor  
 Schiebetür, rechts, im Lade-/ Fahrgastrraum  
 Schmutzfänger vorn  
 Schriftzug für Typbezeichnung  
 Seitenscheiben vorn und hinten und Heckscheibe in Wärmeschutzglas (sofern vorhanden)  
 Seitenverkleidung im Laderaum aus Sperrholz, bis zum Dachrahmen  
 Seitenwindassistent  
 Serviceanzeige 50.000 km oder 2 Jahre  
 Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar  
 Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Austin"  
 Sondereinbauten durch "Customized Solution"  
 Sonnenblenden, zwei klapp- und seitlich schwenkbar  
 Spezielles Typschild EG für Nutzfahrzeuge  
 Sprachbedienung  
 Standard-Klimazonen  
 Stoßfänger vorne in Grau  
 Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch), "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion  
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzmaßnahmen inklusive Oberflächenschutzfolie auf Motorhaube und Dach sowie einige Schutzpads  
 Trennwand, mit festem Fenster  
 Typprüfland Deutschland  
 Universalboden mit Verzurrösen und Verzurrschienen in Längsrichtung  
 Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  
 Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung  
 Vorbereitung für Universalboden mit Radkastenverkleidung aus Kunststoff  
 Vorderachse (1.800 kg Traglast)  
 Vorderachsgewicht Standard  
 -VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale  
 Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt  
 Wegfahrsperre, elektronisch  
 Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung  
 Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg  
 Zulassung als Lkw mit einer N1-Zulassung(bis einschließlich 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht)

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ              | Felge | Dimension         | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|------------------|-------|-------------------|-------------|
| Falken      | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Stahl | 235/65 R 16 115 R | 5,0 mm      |
| Falken      | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Stahl | 235/65 R 16 115 R | 5,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Stahl | 235/65 R 16 115 R | 4,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Stahl | 235/65 R 16 115 R | 4,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2024**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil                             | Schadensbeschreibung  | Reparaturempfehlung       |
|----|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1  | Stoßfänger vorne mitte              | Deformiert            | Ersetzen                  |
| 2  | Motorhaube                          | Delle(n)              | Instandsetzen + lackieren |
| 3  | Sitzbezug vorne links               | Loch                  | Ersetzen                  |
| 4  | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung     | Ausführen                 |
| 5  | Rechte Seite                        | Beklebt / beschriftet | Beschriftung entfernen    |
| 6  | Heckklappe                          | Delle(n)              | Kaltdrücken               |
| 7  | Seitenwand vorne links (NFZ)        | Delle(n)              | Kaltdrücken               |
| 8  | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)    | Abgelaufen            | Erneuern                  |
| 9  | Tür vorne links                     | Delle(n)              | Kaltdrücken               |
| 10 | Kofferraumdeckel Gummidichtung      | Deformiert            | Ersetzen                  |
| 11 | Tirefit                             | Abgelaufen            | Ersetzen                  |
| 12 | Schiebetür rechts                   | Kratzer               | Auslegen + Polieren       |
| 13 | Heckklappe                          | Beklebt / beschriftet | Beschriftung entfernen    |
| 14 | Dach                                | Beklebt / beschriftet | Beschriftung entfernen    |
| 15 | Motorhaube                          | Beklebt / beschriftet | Beschriftung entfernen    |
| 16 | Linke Seite                         | Beklebt / beschriftet | Beschriftung entfernen    |

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

**Vorschäden bekannt:** Ja  
**Vorschäden feststellbar:** Ja  
**Nachlackierungen vorhanden:** Ja  
**Nachlackierungen professionell ausgeführt:** Ja  
**Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

| Nr                         | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|----------------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | Andere  | Vollkaskoschaden     |                 | € 2.240,70      |
| <b>Summe (ohne MwSt.):</b> |         |                      |                 | € 2.240,70      |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG**

| Bauteil                                       | Lack (µm) |
|---|-----------|
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm) | 1.230,0   |

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9266771  
vom: 21.10.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WV1ZZZSYZL9056507

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9266771  
vom: 21.10.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Seitenwand hinten links

Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9266771  
vom: 21.10.2025



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



Rad  
Achse 1 | links 1



Rad  
Achse 1 | rechts 1



Rad  
Achse 2 | links 1



Rad  
Achse 2 | rechts 1

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9266771  
vom: 21.10.2025

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne mitte - Deformiert - Ersetzen



2 - Motorhaube - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



3 - Sitzbezug vorne links - Loch - Ersetzen



4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Rechte Seite - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9266771  
vom: 21.10.2025

6 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken




7 - Seitenwand vorne links (NFZ) - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



9 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



10 - Kofferraumdeckel Gummidichtung - Deformiert - Ersetzen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9266771  
vom: 21.10.2025

**11 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen**



**12 - Schiebetür rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren**



**13 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen**



**14 - Dach - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen**



**15 - Motorhaube - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen**



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9266771  
vom: 21.10.2025

16 - Linke Seite - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

