

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8996089
vom: 08.09.2025**» Übersicht****Auftrags-Nr:**

1002088591

Besichtigt am:

08.09.2025 09:46

Berichts-Nr:

8996089

FIN:

WVGZZZ5NZNW069830

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	15.09.2022
Laufleistung:	79.324 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.684 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.170 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Anthrazit - Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 AirStop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 18	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
8 Lautsprecher	Elektrische Luftzusatzheizung
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasnorm EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Ablagefach am Dachhimmel	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außen-Sound Standard	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Frankfurt 7 J x 18, AirStop®-Reifen 235/55 R 18
Außenspiegel rechts, konkav	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschaudämmend
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußgängererkennung
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumleuchte
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebsspannung 12 V	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Chromleisten an den Seitenfenstern	Keine Aktionsausführung
Chrompaket	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Dachhimmel	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dachreling silber eloxiert	
Dämpfung hinten, Basis 1	
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8996089
vom: 08.09.2025

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Heckspoiler
Komfortausstattung	Ohne Individualeinbau
Komfortsitze vorn	ohne Kennzeichenträger
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladekabel
Kurzheck	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Matrix-Scheinwerfer	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Ohne Sprachsteuerung
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Spurwechselassistent
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelschlussleuchte	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Nicht Heissland	Radio
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"
Normal-Lackierung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Radstand
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regensensor
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Alu/Chrom-Paket	Reifenkontrollanzeige
Ohne Anhängevorrichtung	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Aufkleber und Embleme	Rückleuchten
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort-fahrhilfe	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Schalthebelknaufl in Leder
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dynamic Drive Control	Scheibenbremsen vorn
Ohne ECO-Funktion	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Feuerlöscher	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Head-Up Display	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
 Telefonschnittstelle
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze mit Höheneinstellung
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrre elektronisch
 Winterpaket
 Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappenschlüsseln

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 06.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8996089
vom: 08.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motor	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8996089
vom: 08.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNW069830

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8996089
vom: 08.09.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8996089
vom: 08.09.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motor - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

