

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9334719
vom: 31.10.2025**» Übersicht****Auftrags-Nr:** 1002150688**Besichtigt am:** 31.10.2025 08:13**Berichts-Nr:** 9334719**FIN:** VSSZZZKL1PR011926Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ARQ
Erstzulassungsdatum:	24.10.2022
Laufleistung:	35.583 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	"Nevada" Weiss
Farbe Dach:	"Nevada" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	4.642 mm
Fahrzeughöhe:	1.450 mm
Fahrzeugbreite:	1.799 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.070 kg
Radstand:	2.686 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	21.10.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	35.532 km
Restlauf bis Service:	167 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Rückfahrkamera + Parklenkassistent (inkl. Sensoren vorn und hinten)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitzen
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
-	-
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 150 kW Grundmotor: TH8/T9D, e-Hybrid	Einton-Signalhorn
6-Gang-Automatikgetriebe A6	Embleme
Abgaskonzept, EU6 AP	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Abwicklung Serie	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Entriegelung Hintersitz Standard
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Angehobener Ladeboden hinten	Federbereich 42 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschalt Sicherung, elektrisch
Armaturentafel Standard	Fernlichtassistent
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fertigungsablauf Standard
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Feststellbremse
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	FPK-Medium
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FULL LINK für Radio-Navigationssystem "Media System +", 10"
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fußhebelwerk
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckspoiler
Chrom-Paket	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dämpfung hinten, Sportausführung	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	Kabel für Wechselstrom-Ladestation (Mode 3)
Datenträger für EU, integriert	Kältemittel R1234yf
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen für Konsole	Keine Aktionsausführung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kennzeichenträger vorn (groß)
Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Klapptbare Haltegriffe, mehrteilig
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9334719
vom: 31.10.2025

Klimakomfortscheibe	Ohne Fußmatten
Komfort-Sportausstattung CUPRA Mid	Ohne Head-Up Display
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Individualeinbau
Kompensor Ausf. 1	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstütze für Vordersitz	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Kurzheck Leon 5-Türer	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Sonderspezifikationen
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Steckdose
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Trennwand
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder 7 1/2J x 18	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Leuchtweitenregulierung, autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzzheizung
Linkslenker	Ohne zus. Geräuschkühlungsmaßnahmen für Innenraum
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Rückfahrkamerasytem (Ausf.2)	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pannen-Set
Mittelarmlehne vorn	Parklenkassistent
Modul Boden hinten Ausführung 1	Privater Notruf
Müdigkeitserkennung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Navigationsgerät-High	Radstand
Nebelscheinwerfer	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 225/40 R18 92Y xl
Nichtraucherausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anhängevorrichtung	Reifendruckkontrolle
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort-fahrhilfe	Safe & Driving XL (für Navigationssystem)
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Car2X	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne connect Paket 1	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen vorn
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensor
Ohne Feuerlöscher	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9334719
vom: 31.10.2025

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung

Schublade unter dem linken Vordersitz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit
Lenkhubeinschränkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Voll-LED: LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten, autom.
Leuchtweitenreg., Welcome Light, Coming/Leaving Home

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: beheizbare Vordersitze

Zierleisten schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	0,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	0,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Achsvermessung	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Reifen vorne links	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
3	Reifen vorne rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9334719
vom: 31.10.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen.

Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL1PR011926

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(31.10.2025 08:13) Das Fahrzeug wird vom Autohaus abgemeldet.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9334719
vom: 31.10.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9334719
vom: 31.10.2025



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Achsvermessung - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Achsvermessung wegen Reifenbild vorne



2 - Reifen vorne links - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar

Reifen Einseitig abgefahren



3 - Reifen vorne rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar

Reifen vorne rechts Einseitig abgefahren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

