



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025

## » Übersicht

Auftrags-Nr:

1002152701

Besichtigt am:

30.10.2025 14:51

Berichts-Nr:

9333918

FIN:

VSSZZZKNZNW012435



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025

## » Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Tarraco
HSN / TSN:	7593 / AQY
Erstzulassungsdatum:	04.08.2022
Laufleistung:	176.806 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	"CAMOUFLAGE" GRJN
Farbe Dach:	"CAMOUFLAGE" GRJN
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	7
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Mittelgrau-Titanschwarz/Lavarot 21/ Titanschwarz/Schwarz/Titan
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

## » Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	27.600 KM



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025

## » Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose(n)	Dachreling, blank
2 Leseleuchten vorn	Dachspoiler
20"-Leichtmetallräder "Supreme" 37/3 in "COSMO"-Grau, bearbeitet, Silbergrau	Dämpfung hinten
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dämpfung vorn
230-V-Wechselrichter und -Steckdose (im Gepäckraum)	Datenträger für EU, integriert
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dekor-Einlagen
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/147 kW (4V) TDI Common Rail	Digitaler Radioempfang
Grundmotor: T6F, "TDI"	Digitales Soundpaket plus Subwoofer und Centerspeaker
5 + 2 Sitze	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A	Drehstromgenerator 180 A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Ablagen-Paket	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondssitz
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS-Deaktivierung	Drive Profile: adaptive Fahrwerksregelung DCC
Allradantrieb	Dynamiklenkung
Ambientelicht Ausführung 2	ECO-Funktion
Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent (Servolenkung)	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Elektrische Anhängevorrichtung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Elektrische Luftzusatzheizung
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Außen-Sound Standard	Embleme
Außenspiegel links, konkav	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außenspiegel rechts, konkav	Exklusive Sportausstattung FR
Außenspiegelgehäuse lackiert	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Batterie 420A (70Ah)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FL-
Batterie/Generator Kapazität Standard	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fernlichtassistent
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher + Subwoofer, 400 W-Verstärker und Surround-Technologie	Fertigungsablauf Standard
Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend	Feststellbremse
Betriebserlaubnis Nachtrag	Formteilhimmel ungeteilt
Bordliteratur in Deutsch	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bordwerkzeug und Wagenheber	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Chrom-Exterieur-Paket: verchromte Dachreling und Chromleisten an Seitenfenstern	Fußhebelwerk
Chrom-Paket	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker	Gewichtsbereich 21 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025

Innenleuchte im Fußraum	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Nebelschlussleuchte
Kältemittel R1234yf	Netztrennwand
Kartenmaterial mit Mapcare	Netztrennwand + mechanische Rücksitz- Entriegelung
Kategorie 0	Nicht Heissland
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Nichtraucherausführung
Keine Aktionsausführung	Normal-Lackierung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne 2. Batterie
Kleineres Reserverad, Bordwerkzeug und Wagenheber	Ohne Ablagenpaket/box
Klimakomfortscheibe	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kofferraumnetz	Ohne alternativ-Antriebssystem
Komfort-Ablageschale am Dachhimmel	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kompensator Ausf. 1	Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Kopfstützen für Vordersitze (X-Verstellung)	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Garagentoröffner
Kühlerschutzgitter	Ohne Head-Up Display
Kurzheck	Ohne Individualeinbau
Ladeboden mit Teilungsfunktion	ohne Kennzeichenträger
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Mode3 Ladekabel
Ledersitze (inklusive Winterpaket)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Leichtmetallräder 8 1/2J x 20	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Sonderspezifikationen
Linkslenker	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Überführungsaurüstung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Front und Rückfahrkamerasytem und zwei Seitenkameras	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Modellbezeichnung, Entfall	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Müdigkeitserkennung	Preisnachlass-Paket
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Preisnachlass-Paket
Navigationsgerät-High	Privater Notruf
Navigationssystem "+"	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025

Radstand Variante Grundausstattung  
 Rechtsverkehr Wartungsintervallverlängerung  
 Regionscode " ECE " für Radio Waschwasser-Standanzige  
 Reifen 255/40 R20 101V (Polymerbeschichtung) Wegfahrsperr elektronisch  
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung  
 Reifendruckkontrolle Zierleisten blank  
 Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar mit Mittelarmlehne plus  
 2 Sitze in 3. Sitzreihe  
 Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)  
 SBBR-Leuchte in LED-Technik  
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder  
 Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule  
 und hinten dunkel eingefärbt  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet  
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff  
 und Online-Infotainment  
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
 Sitzbezüge in Leder  
 Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan.  
 höheneinstellbar  
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar  
 Sonderpreis  
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf  
 Sonnenblende und B-Säule  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sport-Komfortsitze vorn  
 Sprachsteuerung  
 Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent  
 Spurwechselassistent  
 Stabilisator hinten  
 Stabilisator vorn  
 Standard-Klimazonen  
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation  
 Stoßfänger Sport  
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home  
 Funktion manuell  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung  
 Typprüfland Deutschland  
 Umgebungskamera



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	5,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Nein

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Notrad vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Reifen vorne rechts	Deformiert	Ersetzen
8	Stoßfängerspoiler vorne	Steinschlag	Instandsetzen + lackieren
9	Radkastenverkleidung hinten links	Kratzer	Ersetzen
10	Radkastenverkleidung hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
11	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
12	Sitzbezug vorne links	Kratzer	Smart Repair Leder
13	C-Säule links	Kratzer	Smart Repair
14	Zündschlüssel	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Rückenlehnenbezug vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025

## » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZKNZNW012435

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



3 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung





# Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025

## 4 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung




## 5 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



## 6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

## 7 - Reifen vorne rechts - Deformiert - Ersetzen





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025

8 - Stoßfängerspoiler vorne - Steinschlag - Instandsetzen + lackieren



9 - Radkastenverkleidung hinten links - Kratzer - Ersetzen



10 - Radkastenverkleidung hinten rechts - Kratzer - Ersetzen



11 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder





# Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025

12 - Sitzbezug vorne links - Kratzer - Smart Repair Leder



13 - C-Säule links - Kratzer - Smart Repair



14 - Zündschlüssel - Keine/schlechte Funktion - Ersetzen

Kommentar

Batterie leer



## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Rückenlehnenbezug vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025


## 3 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 4 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




## 5 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 6 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 7 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9333918  
vom: 30.10.2025

8 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



9 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



10 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

