

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	373109/8/24-9528	Data raportu	26-08-2024
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Michał Świątek	Data oględzin	26-08-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/61784/24/08/12	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZCYHZ5KS154538
Marka, model	OPEL Grandland X 17-21
Typ, wersja	Grandland X 1.5 CDTI Elite S&...
Numer rejestracyjny	CT7000T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/96 kW
Stan licznika	101 438 km
Data 1. rej./rok prod.	09-04-2019/2019
Data nast. bad. techn.	02-08-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS z ESP oraz HSA, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Czujnik deszczu, Czujnik świateł (z funkcją wykrywania tunelu), Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/55, Flex Floor - podwójna, regulowana podłoga bagażnika, Fotel kierowcy AGR z ręczną regulacją długości, nachylenia i wysokości oraz elektryczną lędźwiową, Fotel pasażera regulowany w 6 kierunkach, Fotel pasażera z elektryczną regulacją lędźwiową, Fotele przednie sportowe, Gniazdko 12V w 2. rzędzie siedzeń oraz bagażnika, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kamera przednia Opel Eye rozpoznająca znaki ograniczenia prędkości, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, Koło kierownicy pokryte skórą z przyciskami sterowania, Lampy tylne LED, Listwy okienne wzdłuż górnej linii okien bocznych, chromowane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka wewnętrzne światłoczułe (automatycznie przyciemniane), Nakładki na progi wewnętrzne srebrne Opel, Nakładki srebrne na dolnych częściach zderzaków z przodu i tyłu, Ogrzewanie elektryczne, dodatkowe, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie w przednich drzwiach, konsoli środkowej i przestrzeni bagażowej, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Siedzenia tylne dzielone, System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Navi 5.0 IntelliLink (wyświetlacz dotykowy 8 cali, Bluetooth, USB), System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i aut. hamowania przy niskich prędkościach, System przypominania o zapięciu pasów przód-tył, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa Harlekin łączona ze sztuczną skórą, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Układ aktywnego utrzymania pasa ruchu, Układ ostrzegający o pojazdach w martwym polu lusterek zewnętrznych, Wskaźnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Wycieraczka szyby tylnej, Wyświetlacz graficzny 3,5 cali między zegarami, Zaczepy i-Size do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach oraz fotelu pasażera, Zamek centralny, Dach i obudowy lusterek w kolorze czarnym, Lakier metalizowany lub perłowy, Pakiet Flotowy, Pakiet Kierowcy, Pakiet Parkuj i Jedź 2, Pakiet Zimowy 1, Relingi dachowe - srebrne, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER I CEPT EVO2	235/50 R18 101V	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER I CEPT EVO2	235/50 R18 101V	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER I CEPT EVO2	235/50 R18 101V	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER I CEPT EVO2	235/50 R18 101V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	200 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka konsoli środkowej przód R	zarysowanie	WY	0.2
2	Nakładka konsoli środkowej tył	ubytki materiału	WY	0.3
3	Panel radia	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.6
4	Błotnik tylny L	wgniecenie, zarysowanie	NA	0.6
5	Okładzina zderzaka przedniego	łagodne, , zarysowanie		
6	Listwa ozdobna zderzaka dół	zarysowanie, długość 2.00 cm		
7	Poszycie drzwi przednich L	zarysowanie		
8	Poszycie drzwi przednich R	zarysowanie, długość 3.00 cm		
9	Poszycie drzwi tylnych L	po naprawie		
10	Poszycie drzwi tylnych R	wgniecenie, długość 2.00 cm		
11	Próg R	łagodne, , zarysowanie		
12	Nakładka zderzaka tylnego, dół	łagodne, , zarysowanie		
13	Zderzak, róg L	zarysowanie, długość 3.00 cm, na krawędzi		
14	Zderzak, róg R	plytkie, , zarysowanie		
15	Przysłona zderzaka	zarysowanie, długość 5.00 cm		
16	Błotnik tylny R	plytkie, , zarysowanie		
17	Pokrywa tylna	plytkie, , zarysowanie		
18	Kierownica przystosowana do Airbag	wytarcia		
19	Tarcza koła aluminiowa przód R	ślady korozji		
20	Nakładka wew. bagażnika L	zarysowania eksploatacyjne		
21	Nakładka wew. bagażnika R	zarysowania eksploatacyjne		
22	Tapicerka drzwi tylnych R	łagodne, , zarysowanie		
23	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowania eksploatacyjne		
24	Tapicerka siedziska 2.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze



Zapocenia olejowe silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Ośłona silnika - ubytki materiału



Fot. 32

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38


Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Drzwi tylne L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Inne 2



Fot. 54

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Konsola tunelu śr. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Radioodbiornik/nawigacja - Inne 1



Fot. 58

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2