

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	211695/8/24-11401	Data raportu	05-08-2024
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	02-08-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/57729/24/07/29	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF01XXERK1JL25370
Marka, model	FORD Ecosport 17-22
Typ, wersja	Ecosport 1.0 EcoBoost Navi E...
Numer rejestracyjny	DW6W014
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/92 kW
Stan licznika	87 726 km
Data 1. rej./rok prod.	09-05-2018/2018
Data nast. bad. techn.	24-04-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS (z EBD), ESC, (z TA), EBA, HSA, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbagi - boczne kurtyny w drugim rzędzie, Alarm obwodowy, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dodatkowa nagrzewnica PTC, Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, Felgi aluminiowe 16 grafitowe z ogumieniem 205/60, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Fotel pasażera z regulacją przód - tył, Fotele przednie komfortowe, Gniazdko 12V (x2) z przodu i z tyłu, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica 3-ramienna, skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i schowkiem, Konsola dachowa przedłużona ze schowkiem na okulary, Krata wlotu powietrza górna w kolorze srebrnym, Listwy boczne szyb w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlające podłoże, Obrazowanie reflektorów chromowane, Oświetlenie bagażnika, Podsufitka w jasnej tonacji, Podłoga przestrzeni bagażowej podwójna, Półka pod tylną szybą, Relingi dachowe, Schowek pod fotelem pasażera, Schowek podręczny z funkcją chłodzenia, Sygnalizacja hamowania awaryjnego, System Auto-Start-Stop, System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa Dwell w ciemnej tonacji, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Tylna kanapa dzielona 60/40, składana, Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego wykończony skórą, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz między zegarami (4.2-cala, monochromatyczny), Zagłówek tylny środkowy, Zagłówki regulowane w 2 kierunkach, Zamek centralny z pilotem (jeden składany kluczyk, jeden zwykły), Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED), Światła przeciwmgielne, przód, Lakier zwykły, Frozen White

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, ECO CONTROL	205/60 16 92H	7,0 mm
	lewe	FULDA, ECO CONTROL	205/60 16 92H	6,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/60 16 92H	4,5 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	205/60 16 92H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
2	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wytłumienie (od strony sil.)	rozerwanie	WY	0.5
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
4	Zaślepka klamki drzwi tylnych R	rysa/odprysk		
5	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
6	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16


Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1