

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	211782/8/24-11401	Data raportu	09-08-2024
Rzeczoznawca	mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-08-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/56448/24/07/24	Miejsce oględzin	ul. Bolesława Prusa 8, 20-064 Lublin

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFAEFAB47MX038503
Marka, model	FIAT 500 20-
Typ, wersja	500 Passion
Numer rejestracyjny	LU167ME
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/ ccm/87 kW
Stan licznika	38 533 km
Data 1. rej./rok prod.	02-08-2021/2021
Data nast. bad. techn.	02-08-2024
Nadwozie	hatchback 3/4
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Cargo Box, Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS, Czujnik zmiernych, Czujniki napięcia pasów przednich i tylnych, Felgi stalowe 15, Fotele przednie z manualną regulacją w 4 płaszczyznach, Fotele przednie z pamięcią ustawień, Funkcja Android Auto, Apple CarPlay, Funkcja dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera, Funkcja jazdy przy użyciu jednego pedału - One Pedal Driving, Funkcja oświetlania drogi do domu, Welcoming-Leaving Lights, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo Smart charging, Głośniki 4 sztuki, Hamulec postojowy elektryczny, z funkcją Autohold, Inteligentne ładowanie (Smart charging), Kabel ładujący Mode 2, do ładowania w domu, Kierownica z regulacją wysokości, Klimatyzacja manualna, Konsola centralna z otwartym schowkiem, Lakier pastelowy, Biały Ice, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem po stronie pasażera, Oświetlenie LED deski rozdzielczej, Oświetlenie bagażnika, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie boczne, Port USB do ładowania, z funkcją udostępniania ekranu ze smartfona, przód, Radio cyfrowe DAB, Selektor trybu jazdy EV, System AEB, autonomiczny hamulec awaryjny z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, System E-call, System Keyless Go, System eBraking, hamowanie rekuperacyjne, System eCoasting, System elektroniczny stabilizacji toru jazdy ESC, System kontroli pasa ruchu LC z inteligentnym ogranicznikiem prędkości ISA, System multimedialny z ekranem 7", System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szybkie ładowanie 85 kW, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne One Touch, przód, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tyłne światła w technologii LED, Układ klimatyzacji, elektryczny, Usługi łączności, Wskaźnik napędu elektrycznego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyświetlacz 7-calowy TFT - elektroniczny wyświetlacz zegarów i komputera pokładowego, Zaglówki tylne z regulacją wysokości, Zestaw naprawczy Fix&Go, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, tył

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	185/65 15 88T	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	185/65 15 88T	5,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	185/65 15 88T	6,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	185/65 15 88T	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, rozerwanie	WY	0.8
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
3	Błotnik przedni L	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5

6	Kołpak koła przód L	rysa/odprysk		
7	Kołpak koła przód R	rysa/odprysk		
8	Kołpak koła tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – dane



Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Łotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54

Błotnik przedni P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 66

Zderzak tylny() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 2