

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	373008/8/24-9570	Data raportu	23-08-2024
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	23-08-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/63322/24/08/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZARPAHBN3M7D22902
Marka, model	ALFA ROMEO Stelvio 17-22
Typ, wersja	Stelvio 2.0 Turbo TI Q4 aut
Numer rejestracyjny	WD4400S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1995 ccm/148 kW
Stan licznika	44 373 km
Data 1. rej./rok prod.	07-02-2022/2021
Data nast. bad. techn.	07-02-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czerwony/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Czujnik deszczu, Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach, Czujnik zmierzchu automatycznie włączający reflektory, Czujniki parkowania tył, Deska rozdzielcza jednokolorowa, panele boczne drzwi czarne, Deska rozdzielcza obszyta skórą, Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera, Drzwiczki paliwowe z elektryczną blokadą zamknięcia, Felgi aluminiowe 19, Sport 2, ogumienie letnie Klasy B, Fotele komfortowe, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie, ośmiostopniowo, z pamięcią ustawień fotela kierowcy, Gniazdo dodatkowe 12V, Inteligentne połączenie alarmowe, Kierownica podgrzewana, Kierownica skórzana Luxury, wykończona skórą techniczną, Kłapa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana w 5 płaszczyznach, Kłapa bagażnika sterowana pilotem, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Lakier niemetalizowany uni, Listwa progowa z napisem Alfa Romeo, Lusterka boczne składane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Nawiew na tylny rząd siedzeń, Obrazowania szyb lakierowane w kolorze chromowanym, Ogrzewane dysze przednich spryskiwaczy, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie kierowcy i pasażera, Pasy bezpieczeństwa w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Port USB za przednimi siedzeniami, Port USBx2, tylne, Przyciski na ramionach kierownicy sterujące radiem i telefonem, Radio cyfrowe z systemem DAB, Reflektory Bi-ksenonowe 35W z funkcją AFS i DRL, Regulacja kierownicy na wysokość i głębokość, Schowki przednie (cup holder) w konsoli środkowej z wysuwaną i chowaną pokrywą, Spryskiwacze reflektorów, System AEB (Autonomous Emergency Brake) z czujnikiem ochrony pieszych, System ASR, System Alfa DNA z wyborem stylu jazdy (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency), System Apple CarPlay oraz Android Auto, System Start&Stop, System U-Connect z 8,8 calowym dotykowym wyświetlaczem kolorowym, 8 głośnikami oraz aplikacją MyAlfa, System kontroli trakcji (ESC), System kontroli zjazdu, System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu, System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd (FCW), Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Tapicerka skórzana Pieno Fiore, Tempomat adaptacyjny, Uchwyty ISOFIX, Wnętrze w tonacji Belly Pan, Wnętrze wykończone w drewnie, szary dąb (konsola środkowa, klamki, deska rozdzielcza), Wyświetlacz 7 calowy TFT między zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw naprawczy Fix&Go, Zintegrowany system hamulcowy (IBS), Światła tylne w technologii LED, Alarm fabryczny, Pakiet Asystent Kierowcy, Pakiet Audio Sound Theatre, Pakiet Convenience Plus, Pakiet Komfort Parking, Ładowarka bezprzewodowa (PAD) pod łokietnikiem

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE	235/55 19 105Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION VERDE	235/55 19 105Y	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE	235/55 19 105Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION VERDE	235/55 19 105Y	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Lusterka podgrzew./el.ustaw/składane R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.4
2	Oslona lusterka zewnętrznego R	pęknięcie/rozerwanie	WY	
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
4	Błotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
6	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
7	Przysłona dolna	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MODEL: ALFA ROMEO STELVIO

PRZEGŁĄD: ☒

WYMIANA OLEJU: ☒

PRZEGŁĄD PRZEWIDZIANY DLA: ST. 45000

STAN LICZNIKA W km: 43318

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY: Schmier. Dig. 10L. P.E. 0130

(NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)

NR NADWOZIA

DATA: 18.08.2024

ST GEORGE SERWIS P6D
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o.
30-500 Kraków, Al. Powstańców Śląskich 22
NIP 613-31-04-736 REGON 123233460
PGD Warszawa
03-214 Warszawa, ul. Brodka 5
(4/CMT)

MODEL

PRZEGŁĄD

WYMIANA OLEJU

PRZEGŁĄD PRZEWIDZIANY DLA

STAN LICZNIKA W km

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY

(NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)

NR NADWOZIA

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ SERWISU

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd

warta.

Potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia
OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH
Confirmation of Motor Third Party Liability Insurance

Nr/No.: 920039174346

Okres ochrony/Valid: 2024-02-07 - 2025-02-06

Ubezpieczony/Policyholder: PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA
AKCYJNA
01-882 WARSZAWA
STEFANA ŻEROMSKIEGO 77

Nr rej./Registration no.: WD4400S

Marka, model/Make, model: ALFA ROMEO STELVIO

Numer identyfikacyjny (VIN): ZARPAHBN3M7D22902

TUIR WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843), przy rondzie I. Daszyńskiego 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016432, NIP 521-04-20-047, Wysokość kapitału zakładowego: 187 938 580 zł - wpłacony w całości.

Fot. 32

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Kierunkowskaz boczny/lusterka P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Obudowa lusterka zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Listwa krawędzi błotnika prz L - Rysa/odprysk 1