

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	03040/7/24-15201	Data raportu	04-07-2024
Rzeczoznawcy	Rafał Sypulek mgr inż. Paweł Barszcz	Data oględzin	02-07-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/49288/24/06/27	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFAEFAR4XNX080722
Marka, model	FIAT 500 3+1 21-
Typ, wersja	500 3+1 La Prima
Numer rejestracyjny	TK515CA
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/0 ccm/87 kW
Stan licznika	30 193 km
Data 1. rej./rok prod.	30-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	30-06-2025
Nadwozie	hatchback 4/4
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Asystent świateł drogowych, Blind Spot Detection - czujnik martwego pola, Cargo Box, Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki parkowania z widokiem 360 z lotu ptaka, Czujniki zapięcia pasów przednich i tylnych, Dywaniki la Prima, Emblemat La Prima, Felgi aluminiowe 17", z diamentowym szlifem, z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany w 6 płaszczyznach, Fotele przednie z pamięcią ustawień, Funkcja Android Auto, Apple CarPlay, Funkcja dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera, Funkcja jazdy przy użyciu jednego pedału - One Pedal Driving, Funkcja oświetlania drogi do domu, Welcoming-Leaving Lights, Gniazdo 12V, Głośniki 6 sztuk, Hamulec postojowy elektryczny, z funkcją Autohold, Inteligentne ładowanie (Smart charging), Kabel ładujący Mode 3, do ładowania z ładowarek publicznych lub domowych ładowarek wallbox, Kamera cofania z dynamicznymi liniami, Kierownica pokryta skórą ekologiczną, dwukolorowa, Kierownica z regulacją teleskopową, Kierownica z regulacją wysokości, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk w kształcie kamyka, Konsola centralna z zamykanym schowkiem, Lakier pastelowy, Czarny Onyx, Listwy boczne chromowane, Listwy chromowane pod linią szyb bocznych, Listwy progowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Osłony przeciwsłoneczne, z lusterkiem po stronie pasażera, Oświetlenie LED deski rozdzielczej, Oświetlenie bagażnika, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie boczne, Podłokietnik przedni, Port USB do ładowania, z funkcją udostępniania ekranu ze smartfona, przód, Radio cyfrowe DAB, Reflektory LED, Selektor trybu jazdy EV, System AEB, autonomiczny hamulec awaryjny z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, System E-call, System Keyless Go, z funkcją Passive Entry, System eBraking, hamowanie rekuperacyjne, System eCoasting, System elektroniczny stabilizacji toru jazdy ESC, System multimedialny z nawigacją, ekran kolorowy dotykowy 10,25", Bluetooth, System rozpoznawania znaków drogowych (TSR), System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szybkie ładowanie 85 kW, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne One Touch, przód i tył, Tapicerka ze skóry ekologicznej, Tempomat adaptacyjny IACC, z aktywnym systemem utrzymania pasa ruchu LC, Tylne oparcie składane, dzielone 50:50, Tylne światła w technologii LED, Układ klimatyzacji, elektryczny, Usługi łączności, Wskaźnik napędu elektrycznego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyświetlacz 7-calowy TFT - elektroniczny wyświetlacz zegarów i komputera pokładowego, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, Ładowarka bezprzewodowa do smartfona, Światła do jazdy dziennej LED, Asystent jazdy w korku, Kabel ładujący Mode 2, do ładowania w domu, Zestaw naprawczy do kół Fix&Go

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/45 R17 88V XL	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/45 R17 88V XL	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/45 R17 88V XL	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/45 R17 88V XL	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Słupek przed.(A) część wewn. R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.2
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	NA	
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	głębokie, zarysowanie	NA	
4	Poszycie drzwi przednich L	odpryski lakieru		
5	Poszycie drzwi przednich R	odpryski lakieru, wgniecenie, wgniecenie		
6	Próg R	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Stacja ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 34

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 36

Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44


Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Listwy progowe praw. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Listwy progowe praw. - Inne 1