



**WF0DXXGAKDGL77577**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (nicht zutreffend)</b>	135.764 km
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Restlauf bis Service</b>	0 Tag(e)
<b>Typ/Modell</b>	Fiesta	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	09/2023
<b>Fahrgestellnummer</b>	WF0DXXGAKDGL77577	<b>Leistung / Hubraum</b>	70 kW / 1.499 ccm
<b>Erstzulassung</b>	28.10.2016	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Schwarz-Anthrazit
<b>Letzte Wartung</b>	09/2019, 86.815 km	<b>Lackierung</b>	Schwarz
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel	<b>Getriebe</b>	Manuell

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Bremsanlage	Bremsanlage (Fahrzeug nicht Rollbar) - defekt - erneuern
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung (09.23) - fällig - durchführen
5	elektrisches System	Batterie (Entladen) - defekt - erneuern
6	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürt - lackieren
7	Tür vorn rechts	Griff außen - verkratzt / verschürt - lackieren
8	Schweller rechts	Einstieg (Vo.re) - verkratzt / verschürt - lackieren
9	Schweller rechts	Einstieg (Hi.re) - verkratzt / verschürt - lackieren
10	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürt - lackieren
11	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürt - lackieren
12	Rad/Reifen	Reifensatz komplett - defekt - erneuern
13	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Fehlende Servicenachweise) - kein Nachweis - Wertminderung
14	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

### Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel



## Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts
2	Tür hinten rechts

## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/70 R14 88H	Goodyear	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	
2	175/65 R14 86H	Goodyear	Ganzjahresreifen	5mm	n.i.O.	
	170/65 R14 86H	Goodyear	Ganzjahresreifen	5mm	n.i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Klima und Navigation und Elektronische Systeme nicht prüfbar Folgekosten möglich.

kilometerstand vom letzten HU bericht entnommen da Batterie tiefentladen ist.



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	Fiesta	<b>Laufleistung (nicht zutreffend)</b>	135.764 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WF0DXXGAKDGL77577	<b>Erstzulassung</b>	28.10.2016

## Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	131 µm
2	Dachholm links	131 µm
3	Dachholm rechts	134 µm
4	Heckklappe/-tür	110 µm
5	Kotflügel links	126 µm
6	Kotflügel rechts	126 µm
7	Motorhaube	127 µm
8	Schweller links	57 µm
9	Schweller rechts	54 µm
10	Seitenwand links	104 µm
11	Seitenwand rechts	165 µm
12	Tür hinten links	116 µm
13	Tür hinten rechts	207 µm
14	Tür vorne links	112 µm
15	Tür vorne rechts	113 µm

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Navigation



Abbildung 13: Entertainment




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Sonstiges



**Abbildung 19:** Sonstiges



**Abbildung 20:** Sonstiges



## Beschädigungsphotos



**Beschädigung #1:** Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #1:** Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #4:** Sonstiges: Hauptuntersuchung (09.23) - fällig - durchführen




**Beschädigung #6:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #6:** Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #7:** Tür vorn rechts: Griff außen - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #8:** Schweller rechts: Einstieg (Vo.re) - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #7:** Tür vorn rechts: Griff außen - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #8:** Schweller rechts: Einstieg (Vo.re) - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #9:** Schweller rechts: Einstieg (Hi.re) - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #9:** Schweller rechts: Einstieg (Hi.re) - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #10:** Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #10:** Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #10:** Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #11:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #11:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürt - lackieren



**Beschädigung #12:** Rad/Reifen: Reifensatz komplett - defekt - erneuern




**Beschädigung #12:** Rad/Reifen: Reifensatz komplett - defekt - erneuern



**Beschädigung #12:** Rad/Reifen: Reifensatz komplett - defekt - erneuern



**Beschädigung #12:** Rad/Reifen: Reifensatz komplett - defekt - erneuern




**Beschädigung #13:** Sonstiges: Inspektion/Wartung (Fehlende Servicenachweise) - kein Nachweis - Wertminderung



---

## Nachlackierungsfotos



**Nachlackierung 1:** Seitenwand rechts



**Nachlackierung 2:** Tür hinten rechts