

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	41/10/12/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Pneumatyczny siewnik zbożowy HORSCH Pronto 6 DC
Nr fabryczny:	21341338
Data sporządzenia wyceny:	16-12-2025



Treść wyceny

W dniu 15-12-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 41/10/12/2025/CarArena STANDARD , przez rzeczoznawcę: Łukasz Cichosz. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest pneumatyczny siewnik zbożowy HORSCH Pronto 6 DC. Siewniki pneumatyczne przeznaczone są do precyzyjnego wysiewu zbóż i innych roślin uprawnych w różnych technologiach uprawy gleby. Służą do szybkiego, równomiernego i dokładnego siewu na dużych powierzchniach, zwiększając wydajność pracy i jakość plonów.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Pneumatyczny siewnik zbożowy
Producent:	HORSCH
Model:	Pronto 6 DC
Rok budowy:	2022
Nr fabryczny:	21341338
Nr VIN:	WH31017ZZNRZC1338
Czas pracy:	436h 1237 ha
Masa własna:	Ok 6500kg
Odstęp między rzędami:	150mm
Szerokość robocza:	6m
Wymiary:	8,2x3,3,6m
Liczba jednostek siewnych:	40 szt.
Wymagana moc ciągnika:	około 120 kW
Pojemność zbiornika nasion:	około 3500 l
Wyposażenie:	ISOBUS Hydrauliczny DiscSystem (2-rzędowy) Rolki dociskowe 7,5 cm Hydrauliczny napęd dmuchawy Elektryczne zamykanie połowy siewnika Wał oponowy Ø 78 cm Pneumatyczny układ hamulcowy

Wynik oględzin

Maszyna udostępniona do oględzin na placu magazynowym, bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin nie uruchomiono przedmiotu i nie sprawdzono poprawności w działaniu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń podczas pracy.

Stan wizualny maszyny określa się jako bardzo dobry. Nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych ani śladów ponadnormatywnego zużycia. Widoczne są jedynie pojedyncze zabrudzenia o charakterze eksploatacyjnym, nie wpływające na wartość użytkową maszyny. Powłoki lakiernicze zachowane w bardzo dobrym stanie, bez istotnych ubytków czy odprysków.

Elementy robocze, zespoły konstrukcyjne oraz wyposażenie nie wykazują widocznych nieprawidłowości ani uszkodzeń. Ogumienie w stanie bardzo dobrym, bez widocznych oznak zużycia.

Stan maszyny oraz ewentualne odstępstwa od stanu normatywnego zostały udokumentowane fotograficznie

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE, stanowiący deklarację producenta o spełnieniu przez maszynę wymagań obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej. Numer seryjny na elemencie stałym zgodny z tabliczką znamionową.

Okazano specyfikację zakupową.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako bardzo dobry.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.































































