

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle:	VIN-Abfrage	Laufleistung abgelesen:	240.679 km
Hersteller:	Volkswagen	Kraftstoffart:	Diesel
Typ:	Passat Variant	Farbe:	Reflexsilber Metallic
Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZEE015578	Leistung:	103 kW / 140 PS
Erstzulassung:	02.10.2013	Hubraum:	1968 ccm
Getriebe / Gänge:	Schaltgetriebe, 6 Gänge	Anzahl Schlüssel:	2
Schadstoffklasse:	EU5	Anzahl Vorbesitzer:	0
Vorverwendung:	Firmenfahrzeug		

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

**Zustandsbericht**

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Ablagefach am Dachhimmel
2	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
3	Außentemperaturanzeige
4	Bremsassistent
5	Dachreling
6	Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
7	Karosserie: 4-türig
8	LM-Felgen
9	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
10	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
11	Start/Stop-Anlage
12	Türgriffe außen Wagenfarbe
13	Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
14	Bremsanlage mit Rekuperationssystem
15	Elektron. Differential sperre (EDS)
16	Kennzeichenbeleuchtung LED
17	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
18	Nebelschlussleuchte
19	Wegfahrsperre (elektronisch)
20	Antriebsart: Frontantrieb
21	Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
22	Außenspiegel asphärisch, links
23	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
24	Doppeltonhorn
25	Gepäckraumabdeckung / Rollo
26	Getriebe 6-Gang
27	Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
28	Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
29	Mittelarmlehne vorn
30	Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
31	Rücksitz geteilt / klappbar
32	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
33	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
34	Chrom-Paket (1)
35	Chromleisten an Seitenfenstern
36	Multifunktionsanzeige Plus

Nr.	Bezeichnung
37	Sitze: Komfortsitze vorn
38	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
39	Stoßfänger lackiert
40	Verbandkasten und Warndreieck
41	Chromleisten vorn, seitlich und hinten
42	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
43	Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
44	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
45	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
46	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
47	Wärmeschutzverglasung grün getönt
48	Zentralverriegelung
49	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
50	Außenspiegel lackiert
51	Einparkhilfe vorn und hinten
52	Fernbedienung für Zentralverriegelung
53	Fernentriegelung Heckklappe
54	Getränkehalter vorn mit Abdeckung
55	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
56	Parkbremse elektrisch
57	Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
58	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
59	Sitze vorn höhenverstellbar
60	Anti-Blockier-System (ABS)
61	Anzeige für Waschwasserstand
62	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
63	Fußmatten Textil
64	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
65	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
66	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
67	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
68	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
69	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
70	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
71	Kopfstützen hinten (3-fach)
72	Rußpartikelfilter
73	Taschenhaken im Gepäckraum

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Sonderausstattung:

Nr. Bezeichnung

- 1 Metallic-Lackierung
- 2 Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- 3 * Heckleuchten LED
- 4 * Leuchtweitenregelung automatisch
- 5 * Kennzeichenbeleuchtung LED
- 6 * Tagfahrlicht LED
- 7 * Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- 8 Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- 9 Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- 10 Multimediacbuchse MEDIA-IN

Nr. Bezeichnung

- 11 Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- 12 Reifenkontroll-Anzeige
- 13 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- 14 Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- 15 Gepäcksicherungsnetz
- 16 Wendematte Gepäckraum
- 17 Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- 18 Raucher-Paket
- 19 Reserverad
- 20 Wagenheber

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

**Zustandsbericht**

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Servicenachweis vorhanden ja: nein:

Servicenachweis

Fahrgestellnummer WVWZZZ3CZEE015578
Fahrzeugtyp: Volkswagen Passat Variant 103 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	02.06.2025	232691
2	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	20.01.2023	200439
3	Wartungsarbeiten + Kupplung erneuert	04.02.2021	170189
4	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	28.01.2020	152941
5	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	30.08.2018	126471
6	Wartungsarbeiten	13.09.2017	110595
7	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	21.07.2016	89367
8	Wartungsarbeiten	19.05.2015	63606
9	Wartungsarbeiten	11.06.2014	31568

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 10.2026

- fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht rollfähig (immobil)
 nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Raucherfahrzeug: Ozon behandelt: Ozon unbehandelt:

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- Motor startet eigenständig
- Motor funktionsfähig
- Getriebe funktionsfähig
- Lichtanlage funktionsfähig
- Fensterheber funktionsfähig
- Kombiinstrument mit Anzeigen
- Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

 = funktionsfähig = nicht funktionsfähig = nicht vorhanden**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Motorhaube lackiert
2	Tür hinten links lackiert

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Gepäckraum Wendematte		fehlt	
2	Klimakondensator	1, 2	beschädigt / Steinschlag	
3	Dach	3, 4	Lackschaden / Korrosion	
4	Tür vorne links	5, 6, 7	Lackschaden / Korrosion + Delle	
5	A-Säulenverkleidung links	8, 9	beschädigt / Brandfleck	
6	Bodenbelag vorne links	10, 11	beschädigt / Brandflecke	
7	Fußmatte hinten links	12, 13	beschädigt / Brandfleck	
8	Heckklappenverkleidung	14, 15	verkratzt	
9	Motorhaube	16, 17	Lackschäden	

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Stoßfängerverkleidung hinten	18, 19, 20	Kratzer	
11	Tür hinten links hintere Blende	21, 22	Ablösungen	
12	Kotflügel vorne links	23, 24	Kratzer	
13	Heckklappe	25, 26	Dellen	
14	Tür hinten rechts	27, 28	Kratzer	
15	Tür hinten rechts Fensterschachtleiste außen	29, 30	Kratzer	
16	Tür vorne rechts	31, 32	Kratzer	
17	Windschutzscheibe	33, 34	Steinschlag mit Rissbildung	
18	Lenkrad	35, 36	verkratzt / verschlissen	
19	Verkleidung Schlossträger hinten	37, 38	beschädigt / gebrochen	
20	Kofferraumverkleidung links	39, 40	verkratzt / eingekerbt	
21	Stoßfängerverkleidung vorne	41, 42, 43	gebrochen + mehrfach verkratzt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	215/55 R16 97W	Maxxis	5
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	215/55 R16 97W	Maxxis	5
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	215/55 R16 97W	Maxxis	6
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	215/55 R16 97W	Maxxis	6



Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578


TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Rösler Marc

Besichtigungsdatum:

21.12.2025

Auftragsnummer:

015578

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

9.2 Fahrzeuginnenraum

Bild 1: Beifahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Cockpit gesamt (von hinten)

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Innenraum hi. von re.



Bild 4: Kofferraum / Laderraum

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Navigationssystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578


TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578


TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Serviceheft



Bild 8: Serviceheft

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Serviceheft



Bild 10: Serviceheft

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Serviceheft




Bild 12: Serviceheft

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Serviceheft




Bild 14: Serviceheft

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Rösler Marc

Besichtigungsdatum:

21.12.2025

Auftragsnummer:

015578

TÜV NORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden

Bild 1: Technik / Klimakondensator beschädigt / Steinschlag



Bild 2: Technik / Klimakondensator beschädigt / Steinschlag



Bild 3: Karosserie / Dach Lackschaden / Korrosion



Bild 4: Karosserie / Dach Lackschaden / Korrosion



Bild 5: Karosserie / Tür vorne links Lackschaden / Korrosion + Delle




Bild 6: Karosserie / Tür vorne links Lackschaden / Korrosion + Delle

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Tür vorne links Lackschaden / Korrosion + Delle



Bild 8: Innenraum / A-Säulenverkleidung links beschädigt / Brandfleck



Bild 9: Innenraum / A-Säulenverkleidung links beschädigt / Brandfleck




Bild 10: Innenraum / Bodenbelag vorne links beschädigt / Brandflecke




Bild 11: Innenraum / Bodenbelag vorne links beschädigt / Brandfleck



Bild 12: Innenraum / Fußmatte hinten links beschädigt / Brandfleck

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Innenraum / Fußmatte hinten links beschädigt / Brandfleck



Bild 14: Innenraum / Heckklappenverkleidung verkratzt



Bild 15: Innenraum / Heckklappenverkleidung verkratzt



Bild 16: Karosserie / Motorhaube Lackschäden



Bild 17: Karosserie / Motorhaube Lackschäden



Bild 18: Karosserie / Stoßfängerverkleidung hinten Kratzer

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Stoßfängerverkleidung hinten
Kratzer



Bild 20: Karosserie / Stoßfängerverkleidung hinten
Kratzer



Bild 21: Karosserie / Tür hinten links hintere Blende
Ablösungen



Bild 22: Karosserie / Tür hinten links hintere Blende
Ablösungen



Bild 23: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 24: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Heckklappe Dellen



Bild 26: Karosserie / Heckklappe Dellen



Bild 27: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 28: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 29: Karosserie / Tür hinten rechts Fensterschachtleiste außen Kratzer



Bild 30: Karosserie / Tür hinten rechts Fensterschachtleiste außen Kratzer

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Rösler Marc

Besichtigungsdatum:

21.12.2025

Auftragsnummer:

015578

TÜV NORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 32: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 33: Karosserie / Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 34: Karosserie / Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 35: Innenraum / Lenkrad verkratzt / verschlissen



Bild 36: Innenraum / Lenkrad verkratzt / verschlissen

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Innenraum / Verkleidung Schlossträger hinten beschädigt / gebrochen



Bild 38: Innenraum / Verkleidung Schlossträger hinten beschädigt / gebrochen



Bild 39: Innenraum / Kofferraumverkleidung links verkratzt / eingekerbt



Bild 40: Innenraum / Kofferraumverkleidung links verkratzt / eingekerbt



Bild 41: Karosserie / Stoßfängerverkleidung vorne gebrochen + mehrfach verkratzt



Bild 42: Karosserie / Stoßfängerverkleidung vorne gebrochen + mehrfach verkratzt

Besichtigungsort

2T_Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597-Erwitte

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Rösler Marc
Besichtigungsdatum: 21.12.2025
Auftragsnummer: 015578

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Karosserie / Stoßfängerverkleidung vorne
gebrochen + mehrfach verkratzt