

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                     |                  |                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Numer raportu | 08578/12/25-15201                                   | Data raportu     | 03-12-2025                              |
| Rzeczoznawcy  | Paweł Łotocki (NEW)<br>mgr inż. Paweł Barszcz (NEW) | Data oględzin    | 29-11-2025                              |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/85327/25/11/04                         | Miejsce oględzin | katarzyna.jankowska@grupamakurat.pl8... |

### Dane pojazdu

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | W0VZT8EG2J1025518                  |
| Marka, model                | OPEL Insignia B Sports Tourer...   |
| Typ, wersja                 | Insignia 2.0 CDTI Elite S&S        |
| Numer rejestracyjny         | WJ9097L                            |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1956 ccm/125 kW             |
| Stan licznika               | 218 059 km                         |
| Data 1. rej./rok prod.      | 22-08-2018/2017                    |
| Data nast. bad. techn.      |                                    |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                            |
| Lakier                      | czarny/2-warstwowy<br>metalizowany |
| Skrzynia biegów             | manualna                           |



### Wyposażenie pojazdu

7 głośników premium, Antena radiowa w tylnej szybie, Antena zdyspersyfikowana w tylnej szybie, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowy dostęp do auta (BTM), Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Elektrycznie otwierane i zamykane drzwi bagażnika (Zawierają: System Open&Start), Felgi aluminiowe 18, 15 ramion, Opony 245/45, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją, Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdko USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lampy tylne LED, Lane Keep Assist, Listwa czarna błyszcząca w linii dachu, Listwa czarna matowa w linii dachu, Listwa stalowa chroniąca próg załadunkowy, Listwy progowe "Opel" w drzwiach przednich, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterka w osłonie przeciwślepczej bez podświetlenia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Oparcie składane jednym ruchem, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Ostrzeżenie o potencjalnej kolizji, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Reflektory matrycowe LED, Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie halogenowe, Regulacja wysokości świecenia reflektorów - automatyczna, Relingi dachowe - srebrne, Schowek na okulary w konsoli środkowej, zamykany, Sterowanie radiem z kierownicy, System Start&Stop, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników), System wykrywania pieszych z przodu, System świateł drogowych zapobiegający oślepieniu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa Oxford z elementami z sztucznej skóry Morrocana, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tunel centralny z podłokietnikiem, Tylne oparcie składane, dzielone 40/60, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wycieraczka szyby tylnej, Wylłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny 4.2 cali z komputerem pokładowym, Zagłówki tylny, środkowy, Zestaw Dobrej Widoczności, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Felgi aluminiowe 18 - 5 podwójnych ramion dwukolorowe z ogumieniem, Lakier metalik, System Opel OnStar, Tylna kanapa składana na płasko, dzielona 40/20/40, Wyświetlacz projekcyjny, pakiet

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ | Rozmiar         | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| przednia | prawe | FIREMAX, FM601 | 245/45 R18 100W | 4,0 mm           |
|          | lewe  | FIREMAX, FM601 | 245/45 R18 100W | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | FIREMAX, FM601 | 245/45 R18 100W | 5,9 mm           |
|          | lewe  | FIREMAX, FM601 | 245/45 R18 100W | 4,8 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 3    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 5    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 7    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 8    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 9    | Dach                                    | do 150                                     |
| 10   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |

|    |                   |        |
|----|-------------------|--------|
| 16 | Pokrywa bagażnika | do 150 |
|----|-------------------|--------|

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części         | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni lewy | 150 - 200                                  |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                  | Opis uszkodzeń       | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|--------------------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 1    | Tarcza koła aluminiowa przód R | zarysowanie          | WY        | 0.4           |
| 2    | Tarcza koła aluminiowa tył L   | zarysowanie          | WY        | 0.4           |
| 3    | Tapicerka drzwi tylnych L      | pęknięcie            | WY        | 0.3           |
| 4    | Tapicerka siedziska 1.rząd L   | pęknięcie/rozerwanie | WY        | 0.7           |
| 5    | Tapicerka siedziska 1.rząd R   | zabrudzenie          | NA        |               |
| 6    | Tapicerka siedziska 2.rząd     | zabrudzenie          | NA        |               |
| 7    | Okładzina zderzaka przedniego  | zarysowanie          |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**


Bok lewy z przodu




**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 30**

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 32**

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 34**

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 38**

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 40**


Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 42**

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 44**

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 2



**Fot. 46**

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**


Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 48**

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 50**

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Kanapa tyl. - Inne 1



**Fot. 52**


Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 54**

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1