

» Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002151003

**Besichtigt am:** 24.10.2025 08:40

**Berichts-Nr:** 9287621

**FIN:** TMBJW8NX8PY045142



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi              |
| <b>Hersteller:</b>                  | Skoda              |
| <b>Modell:</b>                      | Octavia            |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 8004 / AVE         |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 26.10.2022         |
| <b>Laufleistung:</b>                | 76.336 km          |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     |                    |
| <b>Farbe:</b>                       | Candy-Weiss        |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Candy-Weiss        |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb       |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Hybrid Benzin      |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.400 ccm          |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)    |
| <b>Fahrzeulgänge:</b>               |                    |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                    |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                    |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                    |
| <b>Radstand:</b>                    |                    |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                  |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                  |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6             |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                  |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                  |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 6-Gang   |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff              |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Schwarz            |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                  |

**» Dokumente & Wartung**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Nächste HU:</b>  |             |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide       |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital     |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Vollständig |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |             |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |             |

**» Fahrzeugausstattung**

|   |  |
|---|--|
| "CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter                                   | Doppelton-Signalhorn   |
| "DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung  | Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                     |
| "FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer              | Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung        |
| "SMART LINK" (wired and wireless connect)   | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondssitz                      |
| 12 Volt-Steckdose im Kofferraum   | Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -       |
| 4 Türen   | -  |
| 4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C   | Einparkhilfe   |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid, TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D | Einstiegleisten in den Türausschnitten                               |
| 6-Gang-Automatikgetriebe  | E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr. 0EC.A / 0EK.A            |
| 8 Lautsprecher ( passiv )   | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)            |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder   | Entriegelung Hintersitz Standard                                     |
| Abgasendrohr hinten (Standard)  | Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)                                 |
| Abgaskonzept, EU6 AP  | Fahrerknieairbag   |
| Ablagekästen im Kofferraum  | Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer                                  |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)   | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity   | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-                                |
| Armaturentafel Standard   | Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose            |
| Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex                                      | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschalt Sicherung, elektrisch |
| Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar                | Fertigungsablauf Standard  |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe                                    | Feststellbremse  |
| Ausströmer  | Formteilhimmel ungeteilt   |
| Batterie 380A (59Ah) EFB+   | FPK-Medium   |
| Batterie/Generator Kapazität Standard   | Frontantrieb   |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift   | Frontscheibe in Wärmeschutzglas                                      |
| Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn  | Fußhebelwerk "Standard"  |
| Berganfahrassistent   | Gepäckraumabdeckung, schiebbar                                       |
| Besondere Innengeräuschaufdämpfung  | Gepäckraumbeleuchtung  |
| Betriebserlaubnis Nachtrag  | Gepäckraumbodenbelag Komfort   |
| Betriebsspannung 12 V   | Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose          |
| Bordliteratur in Deutsch  | Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch      |
| Bordwerkzeug  | Heckscheibenwischer "AERO"   |
| BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)  | Heckspoiler  |
| Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei   | Hinterachsgewicht Ausführung 1                                       |
| DAB - Digitaler Radioempfang  | Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze                           |
| Dachreling, schwarz   | Hybrid-Antriebssystem PHEV   |
| Dämpfung hinten, Basis 1  | Infotainment Columbus w/o VC   |
| Dämpfung vorn   | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                 |
| DC/DC Wandler 3,0 KW  | Kältemittel R1234yf  |
| Dekor-Einlagen, Alu   | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                             |
| Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe                                       | Keine Aktionsausführung  |
|   | Kindersicherung, manuell   |

|   |   |
|---|---|
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite | Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik   |
| Komfortausstattung  | Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne  |
| Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging  | Ohne Ladeböden  |
| Kopfstützen hinten (3 Stück)  | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                                       |
| Kopfstützen vorn  | Ohne Lichtassistent   |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer   | Ohne Schalthebelknopf/-Griff  |
| Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)   | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage   |
| Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A  | Ohne Schmutzfänger  |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland  | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze   |
| Lane Assist (ohne HOD)  | Ohne Sitzheizung  |
| LED- Hauptscheinwerfer  | Ohne Skisack  |
| Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic  | Ohne Spurwechselassistent   |
| LED-SBBR-Leuchte  | Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung                                      |
| Leergewichtsbereich 1   | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang   |
| Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.   | Ohne Trennwand  |
| Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen   | Ohne Überführungsausrüstung   |
| Leuchtweitenregulierung   | Ohne Verkehrszeichenerkennung   |
| Linkslenker   | Ohne Wärmespeicher/Zusatzeheizung   |
| Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent   | Ohne zus. Funktionsfehleranzeige  |
| Mit Multifunktionskamera  | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)                                      |
| Mittelarmlehne vorn   | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz  |
| Mittelkonsole   | Ohne Zusatz-/Standheizung   |
| Modul Boden hinten Ausführung 4   | Ohne zusätzliche Bereifung  |
| Navi Columbus + Web Radio   | Optionsinfotainment (MIB3)  |
| Nebelscheinwerfer   | Pannen-Set  |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig   | Radschrauben Standard   |
| Nicht Heissland   | Radstand  |
| Normal-Lackierung   | Rechtsverkehr   |
| Normalsitze vorn  | Regionscode " ECE " für Radio   |
| Notrufsystem eCall+   | Reifen 205/55 R17 91V   |
| Ohne Ablagenpaket/box   | Reifendruckkontrolle  |
| Ohne Adapter  | Reifenlieferanten für EU Länder   |
| Ohne besondere Karosseriemeßnahmen  | Remote Access / Remote Access + Online Infotainment                           |
| Ohne Car2X  | Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre                                   |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)   | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne             |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem  | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung                         |
| Ohne Fußmatten  | Scheibenbremsen hinten  |
| Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche  | Scheibenbremsen vorn  |
| Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage  | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensor                         |
| Ohne Halter   | Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung |
| Ohne Head-Up Display  | Schriftzugsatz in Grundausführung   |
| Ohne Innenleuchte im Fußraum  | Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn                 |

Serienkraftstofferstbefüllung (6L)  
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )  
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
Sitzbezüge in Stoff  
Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sportsound für TSI (Soundgenerator für PHEV)  
Sprachsteuerung  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger Standard  
Tagesfahrlichtschaltung  
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)  
Typprüfland Deutschland  
Umwelt bonus  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variant/Avant  
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  
Vier-Lenkerachse  
Vorbereitung für Anhängevorrichtung  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperrre elektronisch  
Zierleisten schwarz  
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz  
Zus.Rückstrahler (Türbereich)  
Zusätzliche Außengeräuschausdämpfung

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Falken     | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/55 R 17 95 V | 2,0 mm      |
| Falken     | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/55 R 17 95 V | 2,0 mm      |
| Falken     | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/55 R 17 95 V | 5,0 mm      |
| Falken     | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 205/55 R 17 95 V | 4,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 08.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil             | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung                   |
|----|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1  | Stoßfänger vorne    | Kratzer              | Instandsetzen + lackieren (teilweise) |
| 2  | Reifen vorne links  | Verschlissen         | Ersetzen                              |
| 3  | Reifen vorne rechts | Verschlissen         | Ersetzen                              |

**» Gebrauchsspuren**

| Nr | Bauteil           | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Stoßfänger hinten | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

## » Merkantile Wertminderung

|   |  |
|---|--|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJW8NX8PY045142

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**» Ansichtsfotos**

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

**Zustandsbericht**

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9287621  
vom: 24.10.2025

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum  
TirefitInnenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



2 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen



3 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspuren)

