



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9057692
vom: 17.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002101721

Besichtigt am: 17.09.2025 11:29

Berichts-Nr: 9057692

FIN: WVGZZZ5NZNM137439



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9057692
vom: 17.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CLE
Erstzulassungsdatum:	15.09.2022
Laufleistung:	91.889 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	30.000 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9057692
vom: 17.09.2025

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Chromleisten an den Seitenfenstern
2 LED-Leselampen vorn und 2 hinten	Dachhimmel
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Dachreling silber eloxiert
3 Kopfstützen hinten	Dämpfung vorn
4 Leichtmetallräder "Kapstadt" 8 J x 20 in Grau Metallic	Dekoreinlagen "Barrel Craft" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Digitaler Radioempfang DAB+
8 Lautsprecher	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abgasnorm EU6 AP	Drehstromgenerator 180 A
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Ablagefächer in der Dachkonsole	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
AirStop®-Reifen 235/45 R 20	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Allradantrieb 4MOTION	ECO-Funktion
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Ambientebeleuchtung außen, leuchtende(s) Stylingelement(e) vorn	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektrische Luftzusatzheizung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel rechts, konkav	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	ergoActive Sitze vorn
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
Batterie 420A (70Ah)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrprofilauswahl
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Bergabfahrrassistent	Federbereich 27 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Betriebsspannung 12 V	Fertigungsablauf Mexiko
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Bordwerkzeug	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9057692
vom: 17.09.2025

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend	Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
Fußgängererkennung	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
Fußhebelwerk "Standard"	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
Gepäcknetz	Nebelschlussleuchte
Gepäckraumabdeckung	Netztrennwand
Gepäckraumauskleidung in Textil	Nicht Heissland
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Normal-Lackierung
Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Head-up-Display	Ohne 2. Batterie
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Ablagenpaket/box
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Aufkleber und Embleme
Kapstadt 8 J x 20 in Grau Metallic, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 235/45 R 20	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Keine Aktionsausführung	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Feuerlöscher
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Garagentoröffner
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Heckspoiler
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladedose
Kühlergrill	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Kurzheck	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leergewichtsbereich Standard	Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion	Ohne Spurwechselassistent
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Individualeinbau	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Mittelarmlehne vorn	Progressivlenkung
Motorenstart Standard	Radio
Müdigkeitserkennung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionskamera	Radstand
	Rechtsverkehr
	Regensensor



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9057692
vom: 17.09.2025

Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rückfahrkamera "Rear View"
 Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
 Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sportfahrwerk
 Sportpaket
 Sprachbedienung
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn in Silbergrau, Chromelemente hinten
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Top-Komfortsitze vorn
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Variante co2
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vorgezogener TPPA
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9057692
vom: 17.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 20 100 V	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 20 100 V	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 20 100 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 20 100 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9057692
vom: 17.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumdeckel Gummidichtung	Gerissen	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
3	Fußmatten	Loch	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Dachholm rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Innenraum	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9057692
vom: 17.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9057692
vom: 17.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNM137439

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichtverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9057692
vom: 17.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(17.09.2025 11:29)

Fahrzeug bei Besichtigung stark verschmutzt und voller Staub Schadenausweitung und Kostenausweitung möglich

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9057692
vom: 17.09.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9057692
vom: 17.09.2025


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Kofferraumdeckel Gummidichtung - Gerissen - Ersetzen

Kommentar

kostenausweitung und Schadenausweitung möglich



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



3 - Fußmatten - Loch - Ersetzen



4 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Dachholm rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9057692
vom: 17.09.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Karosserie - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Innenraum - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

