



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9469247  
vom: 18.11.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002182824

**Besichtigt am:** 14.11.2025 09:25

**Berichts-Nr:** 9469247

**FIN:** VSSZZZKN8PW000473



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9469247  
vom: 18.11.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Seat
<b>Modell:</b>	Tarraco
<b>HSN / TSN:</b>	7593 / AQY
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	14.10.2022
<b>Laufleistung:</b>	174.513 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	
<b>Farbe:</b>	"ORIX" WEISS
<b>Farbe Dach:</b>	"ORIX" WEISS
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	147 kW (200 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.735 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.658 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.839 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.290 kg
<b>Radstand:</b>	2.790 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Mittelgrau-Titanschwarz/Lavarot 21/ Titanschwarz/Schwarz/Titan
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	16.04.2025
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	157.710 km
<b>Restlauf bis Service:</b>	13.200 KM



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9469247  
vom: 18.11.2025

## » Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose(n)	Digitaler Radioempfang
2 Leseleuchten vorn	Digitales Soundpaket plus Subwoofer und Centerspeaker
20"-Leichtmetallräder "Supreme" 37/3 in "COSMO"-Grau, bearbeitet, Silbergrau	Drehstromgenerator 180 A
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/147 kW (4V) TDI Common Rail	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Grundmotor: T6F, "TDI"	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondssitz
7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A	Drive Profile: adaptive Fahrwerksregelung DCC
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dynamiklenkung
Abgaskonzept, EU6 AP	ECO-Funktion
Ablageschale am Dachhimmel	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS-Deaktivierung	-
Allradantrieb	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Ambientelicht Ausführung 2	Einton-Signalhorn
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Elektrische Luftzusatzheizung
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Außen-Sound Standard	Embleme
Außenspiegel links, konkav	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Entriegelung Hintersitz Standard
Außenspiegel rechts, konkav	Exklusive Sportausstattung FR
Außenspiegelgehäuse lackiert	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Batterie 420A (70Ah)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FL-
Batterie/Generator Kapazität Standard	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fernlichtassistent
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher + Subwoofer, 400 W-Verstärker und Surround-Technologie	Fertigungsablauf Standard
Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend	Feststellbremse
Beheiztes-Lenkrad-Paket	Formteilhimmel ungeteilt
Betriebserlaubnis Nachtrag	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Betriebsspannung 12 V	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bordliteratur in Deutsch	Fußhebelwerk
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Chrom-Paket	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dachreling, schwarz	Innenleuchte im Fußraum
Dachspoiler	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung hinten	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kartenmaterial mit Mapcare
Datenträger für EU, integriert	Kategorie 0
Dekor-Einlagen	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
	Keine Aktionsausführung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9469247  
vom: 18.11.2025

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Kleineres Reserverad, Bordwerkzeug und Wagenheber	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Klimakomfortscheibe	Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Fußmatten
Kompensator Ausf. 1	Ohne Garagentoröffner
Kopfstütze für Vordersitz	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Individualeinbau
Kühlerschutzgitter	ohne Kennzeichenträger
Kurzheck	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ladeboden mit Teilungsfunktion	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehneneriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Mode3 Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 8 1/2J x 20	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leuchtweitenregulierung, autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Linkslenker	Ohne Sonderspezifikationen
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Trennwand
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne Überführungsaurüstung
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Modellbezeichnung, Entfall	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Optionsinfotainment (MIB3)
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Parklenkassistent
Navigationsgerät-High	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Navigationssystem "+"	Preisnachlass-Paket
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Preisnachlass-Paket
Nebelschlussleuchte	Privater Notruf
Nicht Heissland	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nichtraucherausführung	Radstand
Normal-Lackierung	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Ablagenpaket/box	Reifen 255/40 R20 101V (Polymerbeschichtung)
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruckkontrolle
Ohne Anhängevorrichtung	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Safe & Driving L (in Kombination mit Navigationssystem)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9469247  
vom: 18.11.2025

SBBR-Leuchte in LED-Technik  
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder  
 Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule  
 und hinten dunkel eingefärbt  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwischer-Intervallsschaltung mit Licht/Regensor  
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet  
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff  
 und Online-Infotainment  
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
 Sitzbezüge in Stoff  
 Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan.  
 höheneinstellbar  
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar  
 Sonderpreis  
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf  
 Sonnenblende und B-Säule  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sportsitze vorn  
 Sprachsteuerung  
 Spurhalteassistent  
 Spurwechselassistent  
 Stabilisator hinten  
 Stabilisator vorn  
 Standard-Klimazonen  
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation  
 Stoßfänger Sport  
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home  
 Funktion manuell  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung  
 Typprüfland Deutschland  
 Umgebungskamera  
 Variante Grundausstattung  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Waschwasser-Standanzeige  
 Wegfahrsperrre elektronisch  
 Winterpaket: Sitzheizung vorn (Style), Sitzheizung vorn und  
 hinten (XC und FR)  
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung  
 Zierleisten Standard



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9469247  
vom: 18.11.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 Y	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	4,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Pannenbereifung zulässig:** Ja**Pannenbereifung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9469247  
vom: 18.11.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Windschutzscheibe	Sprung	Ersetzen
3	Sitzbezug vorne links	Riss	Ersetzen
4	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
6	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Ersetzen
7	Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
9	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
10	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
11	Kühlergrill Schutzgitter	Loch	Ersetzen

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9469247  
vom: 18.11.2025

## » Merkantile Wertminderung

- Vorschäden bekannt:** Ja
- Vorschäden feststellbar:** Ja
- Nachlackierungen vorhanden:** Ja
- Nachlackierungen professionell ausgeführt:** Ja
- Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 4.000,00
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				€ 4.000,00

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	174,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	215,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9469247  
vom: 18.11.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZKN8PW000473

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9469247  
vom: 18.11.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9469247  
vom: 18.11.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9469247  
vom: 18.11.2025Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne links

Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten







Unterbodenscan

Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

**» Beschädigungsfotos****WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)**

Kommentar

Dellen: Dach 72, Dachholm L 22 R 8, Motorhaube 29, Heckklappe 28, Tür HL 2 HR 3, Seitenwand R 2







# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9469247  
vom: 18.11.2025



2 - Windschutzscheibe - Sprung - Ersetzen



3 - Sitzbezug vorne links - Riss - Ersetzen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9469247  
vom: 18.11.2025


## 4 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



## 5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



## 6 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Ersetzen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9469247  
vom: 18.11.2025

7 - Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

8 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



9 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung



10 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



11 - Kühlergrill Schutzgitter - Loch - Ersetzen

