

**» Übersicht****Auftrags-Nr:**

1002162210

**Besichtigt am:**

03.11.2025 13:42

**Berichts-Nr:**

9348858

**FIN:**

TMBGP6NW7N3025557

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Skoda
<b>Modell:</b>	Kamiq
<b>HSN / TSN:</b>	8004 / AUE
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	13.10.2021
<b>Laufleistung:</b>	42.031 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	
<b>Farbe:</b>	Titan-Blau Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Titan-Blau Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.000 ccm
<b>Leistung:</b>	70 kW (96 PS)
<b>Fahrzeulgänge:</b>	4.241 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.559 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.793 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	1.704 kg
<b>Radstand:</b>	2.639 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	3
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 5-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Satin schwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	

## » Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
2 USB Typ-C vorne	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/70 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5/T26/T0M	Federbereich 23 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
4 Türen	Fensterheber, vorn elektrisch hinten mechanisch
5-Gang-Schaltgetriebe	Fertigungsablauf Standard
8 Lautsprecher ( passiv )	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Abgaskonzept, EU6 AP	Frontantrieb
Ablagekästen im Kofferraum	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Active	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fußhebelwerk "Standard"
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, konkav	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Außenspiegel rechts, konkav	Handschuhfachklappe, ohne Leuchte
Aussenspiegel und Türriffe in Wagenfarbe	Heckklappe Standard
Basis LED SBBR Leuchte	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Batterie 320A (49Ah)	Hinterachse "Standard"
Bauteilesatz,-Deutschland	Hinterachsgewicht Ausführung 1
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Höheneinstellung, manuell, li. Vordersitz
Beifahrerairbag-Deaktivierung	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Betriebserlaubnis Nachtrag	Interieurleisten und Ausstrahlerrahmen Schwarz hochglanz
Bordliteratur in Deutsch	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Care connect 1 Jahr	Keine Aktionsausführung
Cool & Sound	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Crossover	Klimaanlage mit mechanischer Regelung
DAB - Digitaler Radioempfang	Kopfstützen für Vordersitze, höhenverstellbar
Dachhimmel grau	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dachreling, schwarz	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Dämpfung hinten	Kühlerschutzgitter
Dämpfung vorn	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dekor-Einlagen Grained Black	LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht
Drehstromgenerator 140 A	Leergewichtsbereich 1
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Lenkrad
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung	Lenksäule, axial u.vertikal einstellbar
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondensitz	Leuchtwiegenregulierung
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200" -- Fahrzeugteile	Linkslenker
--	Mit Multifunktionskamera
Einparkhilfe hinten	
Einton-Signalhorn	

Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mittelkonsole	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Seitenschutzleiste
Multifunktionsanzeige Maxidot	Ohne Sitzheizung
Nicht Heissland	Ohne Sprachsteuerung
Nichtraucherausführung	Ohne Spurwechselassistent
Normal-Lackierung	Ohne Steckdose
Normalsitze vorn	Ohne Trennwand
Notrufsystem eCall+	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne "drive select"	Ohne Überführungsaurüstung
Ohne 2. Batterie	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Abfalleimer	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne Adapter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne Anhängevorrichtung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Radio Swing 6,5"
Ohne Berganfahrassistent	Radschrauben Standard
Ohne Blende	Radstand
Ohne Bluetooth	Radvollblenden Tecton 16"
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Rechtsverkehr
Ohne Dekorfolien/Embleme	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne ECO-Funktion	Reifen 205/60 R16 92V
Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Reifendruckkontrolle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Feuerlöscher	Reserverad, platzsparend
Ohne Fußmatten	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Satin Black
Ohne Halter	Schalthebelknopf-/Griff in Kunststoff
Ohne Kamerasyteme/Umfeldsensorik	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Ladeboden	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Lichtassistent	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Müdigkeitserkennung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
Ohne Navigationsgerät	Servolenkung
Ohne Nebelscheinwerfer	Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Ohne Regenschirm(e)	Sitzbezüge Active

Sonnenblenden ohne Spiegel ohne Tickettasche plus Airbag-Label auf der Sonnenblende

Speedlimiter

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalte assist

Stabilisator vorn

Stahlr{der 16" ET 35 "Lhotse"

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

T}rverkleidung Insert - Stoff

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home  
Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, kurz

Variante

Version Standard

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrre elektronisch

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung  
ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zusätzliche Außengeräuschaufnahme

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Vorne	Links	Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	6,0 mm
Kumho	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	6,0 mm
Kumho	Hinten	Links	Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	6,0 mm
Kumho	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	205/60 R 16 92 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Ersatzrad vorhanden:** Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Ersatz		Sommer	Stahl	195/60 R 16 89 H	7,0 mm

**Pannenbereifung zulässig:** Ja

**Pannenbereifung verkehrssicher:** Ja

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Wagenheber vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Spotrepair

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

**Vorschäden bekannt:** Ja  
**Vorschäden feststellbar:** Nein  
**Nachlackierungen vorhanden:** Nein  
**Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 3.000,00
2	Andere	Teilkaskoschaden		€ 5.000,00
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				€ 8.000,00

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBGP6NW7N3025557

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9348858  
vom: 03.11.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9348858  
vom: 03.11.2025



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Spotrepair

