

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002227022
Besichtigt am: 16.12.2025 11:04
Berichts-Nr: 9679899
FIN: WVGZZZ1TZNW012627



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Van
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touran
HSN / TSN:	0603 / BWR
Erstzulassungsdatum:	24.06.2022
Laufleistung:	91.929 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Längs- und Lehnenneigungs-Einstellung sowie Armlehne und Umklappfunktion "Easy Fold"	Drehstromgenerator 180 A
4 Leichtmetallräder "Karlstad" 6,5 J x 16	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Elektrische Luftzusatzheizung
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
8 Lautsprecher	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasendrohr seitlich, hinten	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgasnorm EU6 AP	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ablagefächer in der Dachkonsole	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5T0-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktive Frontklappe	Frontantrieb
Allergenfilter	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fußhebelwerk "Standard"
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Gepäckmanagement-Paket mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumboden höhenstellbar, mit Fixierelement
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumbodenbelag Standard
Ausströmer vorn und Lichtdreh schalter mit Chromeinfassung	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung
Batterie 420A (70Ah)	Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
Batterie/Generator Kapazität Standard	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und hinten
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, mit Tisch- und Durchladefunktion	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den Rücksitzen)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Betriebsspannung 12 V	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel in Storm Grey	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Dachreling schwarz	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung hinten, Basis 1	Kindersicherung
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	

Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, neigungseinstellbar	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Kindersitz
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Lichtassistent
Komfortausstattung	Ohne Sonnenschutzrollo
Kraftstoffbehälter	Ohne Spurwechselassistent
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Kühlergrill in Schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen	Ohne Überführungsausrüstung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Leuchtweitenregulierung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Linkslenker	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten	Ohne Zusatz-/Standheizung
MPV	Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung
Müdigkeitserkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktionsanzeige "Plus"	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Multifunktionskamera	Radio
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Radschlüssel und Wagenheber
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Radschrauben Standard
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Radstand
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte	Regensensor
Netztrennwand	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 205/60 R 16
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normal-Lackierung	Reifenkontrollanzeige
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Rückfahrkamera "Rear View"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Schalthebelknauf in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schalthebelverkleidung f.Automat- schaltung
Ohne Anhängavorrichtung	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Dynamic Drive Control	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne ECO-Funktion	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
Ohne Erkennungsleuchten	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Feuerlöscher	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Head-Up Display	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Individualeinbau	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
	Sitzmittelbahnen in Mikrovlies "ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spiegelpaket
Sprachbedienung
Stabilisator hinten für Adaptive Fahrwerksregelung DCC
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Komfortsitze vorn
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze höhenstellbar, ergoActive-Sitz auf der
Fahrerseite
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn,
Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-
Winterreifen 205/60 R 16 H
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-
Winterreifen 205/60 R 16 H
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern

» **Bereifung**

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Korrosion	Lackieren
2	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Lackieren
6	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
7	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
8	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren
9	Ladekante	Kratzer	Smart Repair
10	Tür hinten rechts	Kratzer	Polieren
11	Türgriff außen hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.467,58
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.671,18
3	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.095,09
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.233,85

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ1TZNW012627

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Korrosion - Lackieren



2 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen




4 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Lackieren




6 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren



7 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



8 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren




9 - Ladekante - Kratzer - Smart Repair



10 - Tür hinten rechts - Kratzer - Polieren



11 - Türgriff außen hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

