

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08891/12/25-15201	Data raportu	19-12-2025
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	15-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/98352/25/12/12	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	NMTBZ3BE80R080801
Marka, model	TOYOTA Corolla Sedan 18-22
Typ, wersja	Corolla 1.8 Hybrid GPF Comfort
Numer rejestracyjny	WD6151R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1798 ccm/72 kW
Stan licznika	204 933 km
Data 1. rej./rok prod.	17-03-2021/2021
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

6 głośników, ABS, Antena dachowa Shark-Fin, Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Czujnik zmierzchu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy (EPB), Elementy stylizacyjne zewnętrzne chromowane, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Interfejs Android Auto i Apple CarPlay, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 60/40, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Listwa okienna chromowana, Lusterka boczne ogrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Miękkie materiały wykończeniowe, Nawiew wentylacji na tylną kanapę, Obrótomierz, Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB), Ogranicznik prędkości - automatyczny, Podsufitka jasna, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Poduszki powietrzne boczne - przód, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe, Podłokietnik przedni, regulowany, Podłokietnik tylny, Prędkościomierz analogowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Bluetooth, System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall), System dodatkowego oświetlenia wnętrza diodami LED, System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC), System oświetlenia wnętrza, System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC, Wstawki chromowane we wnętrzu auta, Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej typu LED, Światła główne w technologii projektorowej, Światła przeciwmgielne LED, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTER HAWK2	205/60 R16 92H	5,8 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTER HAWK2	205/60 R16 92H	5,2 mm
tylna	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT	205/55 R16 91H	4,4 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ECOPOPIA	205/55 R16 91V	4,8 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ozdobna zderzaka prz., boczna L	brak	WY	1.2
2	Nakładka haka holowniczego R	brak	WY	0.1
3	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
4	Błotnik przedni L	wgniecenie	NA	2
5	Poszycie drzwi tylnych R	zarysowanie, wgniecenie	NA	2
6	Nakładka progu zewn. R	zarysowanie	NA	
7	Okładzina zderzaka tylnego	liczne, zarysowanie	NA	
8	Wyłumienie podłogi środkowej, przód	zabrudzenie	NA	
9	Listwa ozdobna zderzaka prz., boczna R	zarysowanie		
10	Poszycie drzwi przednich L	wgniecenie		
11	Poszycie drzwi przednich R	zarysowanie		
12	Poszycie drzwi tylnych L	zarysowanie		
13	Błotnik tylny R	odpryski lakieru		
14	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowania eksploatacyjne		
15	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dokumentacja instalacji gazowej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
płyn



Fot. 34
silnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
dym



Fot. 36
gaz

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Próg P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zaślepka tyl haka hol. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 58


Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Dywanik tyl L - Inne 1