

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217340/12/25-11401	Data raportu	04-12-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	01-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/91015/25/11/24	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBAJF51050WW56588
Marka, model	BMW Seria 5 [G30/F90] 16-20
Typ, wersja	520d xDrive Luxury Line sport-aut
Numer rejestracyjny	SK269RP
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/140 kW
Stan licznika	249 919 km
Data 1. rej./rok prod.	16-09-2019/2019
Data nast. bad. techn.	19-09-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Asystent uwagi, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujnik kolizji, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Deska rozdzielcza pokryta skórą syntetyczną Sensatec, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie, Funkcja Start / Stop, Gniazdo AUX-IN, Hamulec postojowy z funkcją automatycznego włączania, elektromechaniczny, Intelligent Emergency Call (Intelligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa, skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Listwy ozdobne Fineline Ridge z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją ogrzewania (przyciemniane aut. po str. kierowcy), Lusterka zewnętrzne kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obramowania szyb - chromowane, Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Pasywana ochrona pieszych, Podłokietnik tylny, Podłokietnik z przodu, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem BMW, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Przygotowanie do Apple CarPlay, Real Time Traffic Information, Reflektory przednie diodowe (LED) ze spryskiwaczami, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Serwis informacyjny (Concierge Services), System alarmowy sterowany pilotem, System bezkluczykowy Start/Stop, System ostrzegający o ryzyku kolizji Active Guard, Tapicerka skórzana Dakota, Technologia Active Air Stream, TeleServices, Telefonnia komfortowa, Tempomat z funkcją hamowania, Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku, Uchwyty na napoje, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Zestaw Hi-Fi z 6 głośnikami, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne w technologii LED, Asystent świateł drogowych, Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie, Dostęp komfortowy, Felgi aluminiowe 18 W Spoke 632 z ogumieniem z funkcją jazdy awaryjnej, Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie, Fotele przednie ogrzewane, Gniazda 12V, dodatkowe, Kamera cofania, Lakier metalik, Listwy ozdobne aluminium z delikatnym szlifem, z listwą akcentową w perłowym chromie, Odtwarzacz CD, Pakiet Connected Professional, Reflektory adaptacyjne LED, Rezygnacja z emblematu modelu, Stylistyka zewnętrzna Chrome Line, System domykania drzwi, System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional (Cyfrowe wskaźniki 10.25", ekran dot. 10.25"), Systemy asystujące kierowcy Plus, Szyby tylne przyciemniane, Wyświetlacz Head-Up, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround z 16 głośnikami i wielokanałowym wzmacniaczem o mocy 464 W

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850P SSR	245/45 18 100V	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850P SSR	245/45 18 100V	6,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850P SSR	245/45 18 100V	7,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850P SSR	245/45 18 100V	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
2	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
3	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
4	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1