

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	213242/12/24-11401	Data raportu	11-12-2024
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	11-12-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/94938/24/12/09	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SALYA2BK6JA701401
Marka, model	LAND ROVER Range Rover V...
Typ, wersja	Velar 3.0 SD6 SE
Numer rejestracyjny	GD721YS
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2993 ccm/221 kW
Stan licznika	132 000 km
Data 1. rej./rok prod.	22-02-2018/2017
Data nast. bad. techn.	21-11-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Alarm wolumetryczny, Czujnik deszczu, Czujnik martwego punktu z funkcją wykrywania zbliżającego się pojazdu, Czujniki parkowania 360 stopni, Dach metalowy, Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika, Hamulce przednie - rozmiar tarczy 350 mm, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kanapa tylna składana, dzielona 40/20/40, Kierownica skórzana, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana manualnie, Lampy przednie Matrix LED ze światłami obrysowymi LED i asystentem świateł drogowych, Listwa bagażnika metalowa, Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, elektrochromatyczne, ogrzewane, Lusterko wewnętrzne, elektrochromatyczne, Mechanizm różnicowy otwarty, Nakładki progowe przednie, metalowe, Podsufitka Morzine (Cirrus / Ivory), Podsufitka w kolorze Light Oyster, Port USB - x2, Gniazdo 12V - x3 (Pakiet Powe Base), Pro Services oraz Wi-Fi Hotspot, Radio MP3, Remote (usługa), Schowek w konsoli środkowej, zamykany, System Terrain Response, System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorujący kondycję kierowcy, System nawigacji Pro - mapy na dysku SSD, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości, System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania, Tapicerka skórzana perforowana Grained, Tempomat, Wykończenie wnętrza Cosmic Grey, Zawieszenie pneumatyczne, Zegary cyfrowe - kolorowy wyświetlacz 12.3 cala, Zestaw audio Meridian - 17 głośników, wzmacniacz 825W, Zestaw do podłączenia telefonu z Bluetooth, Łopatki zmiany biegów przy kole kierownicy w kolorze czarnym, Dach szklany odsuwany elektrycznie, panoramiczny z zamykanymi roletami, Felgi aluminiowe 21, 5 - ramienne (wzór 5047), Fotele: przód: regul. 10 kier./podgrz./pamięć ust. kierowcy/tył: reg. elektr./podgr./podłokietnik, Kierownica ogrzewana, Koło zapasowe dojazdowe, aluminiowe, Lakier metalik, Ogrzewana szyba przednia i dysze spryskiwaczy wycieraczek, Pakiet wewnętrzny Luxury, Relingi dachowe - czarne, Szyby tylne przyciemniane, Wyświetlacz Head Up

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	265/45 21 108V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	265/45 21 108V	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	265/45 21 108V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	265/45 21 108V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Raport z oględzin pojazdu 213242/12/24-11401

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Obicie półki tylnej	brak	WY	0.1
2	Nakładka oparcia 1 rząd lewe L	pęknięcie	WY	0.2
3	Dach, przód	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
5	Listwa ozdobna zderzaka	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
8	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
9	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
10	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
11	Airbag kierowcy	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Koło kierownicy - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Ostony fotela prz. L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Ostony fotela prz. L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Półka/roleta tylna - Inne 1