

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	396429/5/25-9528	Data raportu	13-05-2025
Rzeczoznawcy	Wiktor Łukiesz (NEW) mgr inż. Michał Świątek	Data oględzin	12-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/32678/25/05/07	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBAXX110400Y50841
Marka, model	BMW X4 [F26] 14-18
Typ, wersja	X4 xDrive20d aut
Numer rejestracyjny	KR1GA90
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/140 kW
Stan licznika	162 715 km
Data 1. rej./rok prod.	27-03-2018/2017
Data nast. bad. techn.	17-04-2024
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, przednie boczne, kurtyny powietrzne, Aktywne zagłówki z przodu, Automatyczne otwieranie/zamykanie klapy bagażnika, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją światła mijania, Czujnik kolizji, Czujniki parkowania z tyłu, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (40-20-40), Felgi aluminiowe 17 V-Spoke 304 z ogumieniem 225/60, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja deaktywacji poduszki powietrznej pasażera, Immobilizer, Kierownica sportowa, skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Lakier uni, Listwy ozdobne, satynowo-srebrne matowe, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Oświetlenie powitalne, Performance Control, Radio BMW Professional, Reflektory bi-ksenonowe ze spryskiwaczami, Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC, DTC, asystent hamowania) z funkcjami dodatkowymi, Wykończenie deski rozdzielczej czarne, wysoki połysk, Zestaw głośnomówiący Bluetooth z interfejsem audio iPod/USB, Zmienny sportowy układ kierowniczy, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne, Asystent światła drogowych, Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Dodatkowe oświetlenie wnętrza, Dodatkowe schowki, Dostęp komfortowy, Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie sportowe, Fotele tylne ogrzewane, Kamera cofania, Listwy ozdobne, drewno szlachetne Fineline, jasne z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Obrazowania Shadow Line Individual, wysoki połysk, Podsufitka Individual w kolorze antracytowym, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Real Time Traffic Information, Reflektory adaptacyjne diodowe, Regulacja elektryczna podparcia lędźwiowego w fotelach przednich, Rezygnacja z emblematu modelu, System nawigacji satelitarnej Professional, Szyberdach szklany otwierany elektrycznie, Tapicerka skórzana Nevada, Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i wzmacniaczem 600W, Zestaw głośnomówiący Bluetooth z rozszerzonym zakresem funkcji (Office), Światła przeciwmgielne diodowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, WINGUARD SPORT 2	245/45 R19 102V	4,0 mm
	lewe	NEXEN, WINGUARD SPORT 2	245/45 R19 102V	4,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, WINGUARD SPORT 2	275/40 R19 105V	4,5 mm
	lewe	NEXEN, WINGUARD SPORT 2	275/40 R19 105V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie prawe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300
2	Drzwi przednie lewe	200 - 300

3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
---	---------------------------------------	-----------

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 1000
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.3
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie, długość 1.50 cm		
5	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie, długość 0.50 cm		
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie, na krawędzi		
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie, na krawędzi		
8	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		
9	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie, na krawędzi		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16


Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 34

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1