

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	414463/11/25-9573	Data raportu	25-11-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	20-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/88948/25/11/17	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SAJBA2BN5JCY61377
Marka, model	JAGUAR XF Sportbrake 17-20
Typ, wersja	XF 2.0 i4D AWD Portfolio aut
Numer rejestracyjny	WD6674V
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1999 ccm/177 kW
Stan licznika	133 220 km
Data 1. rej./rok prod.	18-10-2017/2017
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywny system ochrony pieszych, Alarm perymetryczny z immobilizerem, Asystent ruszania, Automatyczne włączanie świateł, Autonomiczny system awaryjnego hamowania, Bluetooth, Chromowane obramowania szyb bocznych, Czujnik deszczu, DSC - System stabilizacji toru jazdy, Dywaniki, Elektrycznie otwierana / zamykana kłapa bagażnika, Elektryczny hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 18 Calice, srebrne, Fotele przednie regulowane elektrycznie 10/10, Gniazdo 12V z przodu i z tyłu, Kierownica sportowa wykończona skórą drobnosiarnistą, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Lakier Uni, Lampy Bi-ksenonowe ze światłami do jazdy diennej LED, Lampy tylne LED, Lusterka zewnętrzne - elektrycznie regulowane, ogrzewane, z wbudowanymi kierunkowskazami, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Nakładki na progi drzwi, metalowe, Oświetlenie wnętrza - rozszerzone, Podsuftka Light Oyster, Podsuftka Morzine, Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytami na kubki, Podłokietnik z przodu, Port USB, Relingi dachowe - srebrne, Siatka zabezpieczająca bagaż, Siedzenia tylne dzielone (40:20:40), Spryskiwacze reflektorów, System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS, System nagłośnienia Jaguar 80W, radio, dynamiczna kontrola głośności, 8 głośników, System naprawy opon IMS, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, Tapicerka skórzana Windsor, Tempomat z automatycznym ograniczeniem prędkości, Uchwyty na kubki z przodu, Wejście AUX-in, Wykończenie konsoli centralnej - Aluminium, Wykończenie w skórze Windsor - górna część konsoli, Wykończenie wnętrza Gloss Figured Ebony, Wyświetlacz wielofunkcyjny, dotykowy (8-calowy), Zawieszenie tylne pneumatyczne, Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5", Dach panoramiczny stały z elektrycznie zamykanymi roletami, w kolorze czarnym, Elektrycznie otwierana / zamykana kłapa bagażnika gestem i z kluczyka, Fotele przednie wentylowane i podgrzewane, tylne siedzenia ogrzewane, Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową, Kierownica ogrzewana, Lakier metalik, Lampy w technologii LED ze światłami LED do jazdy diennej, adaptacyjne, doświetlające zakręty, Lusterka boczne elektr. regulowane i składane, elektrochromatyczne, podgrzewane z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Pakiet Black, Pakiet InControl Touch Pro z Systemem nagłaśniającym Meridian Digital Sound System (380W), Pakiet Parkowania, Roleta dachu panoramicznego sterowana gestem, System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu, System wykrywania ruchu w trakcie cofania z czujnikiem martwego punktu, funkcją nadjeżdżającego auta, Szyba przednia ogrzewana, Szyby tylne przyciemniane, Tempomat aktywny z funkcją hamowania awaryjnego i zatrzymywania w korku, Tryb dynamiczny - konfigurowalny, Zawieszenie adaptacyjne, Activity Key

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	UNIROYAL, MS PLUS 77	245/45 18 100V	5,5 mm
	lewe	UNIROYAL, MS PLUS 77	245/45 18 100V	5,5 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, MS PLUS 77	245/45 18 100V	6,0 mm
	lewe	UNIROYAL, MS PLUS 77	245/45 18 100V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Instrukcje



Fot. 28
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zdjęcie do protokołu



Fot. 30

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1