

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	05752/5/25-15201	Data raportu	29-05-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	26-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/34223/25/05/13	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VNKKG3D350A008722
Marka, model	TOYOTA Yaris 17-20
Typ, wersja	Yaris 1.5 Active
Numer rejestracyjny	DW9SK31
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1496 ccm/82 kW
Stan licznika	117 699 km
Data 1. rej./rok prod.	24-08-2017/2017
Data nast. bad. techn.	20-05-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Automatyczne światła drogowe, BA - system wspomagania hamowania, Bluetooth, Czujnik deszczu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 175/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home, Gniazdo USB, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu, Immobilizer, Kierownica regulowana w pionie i poziomie, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Radio CD z MP3/WMA + 6 głośników, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Lane Departure Alert, System Pre-Collision (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia), System monitorowania ciśnienia w oponach, TRC - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, VSC - system stabilizacji toru jazdy, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROALLSEASON AS210	175/65 R15 84H	4,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROALLSEASON AS210	175/65 R15 84H	4,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROALLSEASON AS210	175/65 R15 84H	4,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROALLSEASON AS210	175/65 R15 84H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tłumik zderzaka przedniego, dolny	pęknięcie	WY	0.6
2	Nadkole wewn. R	pęknięcie	WY	0.4
3	Antena dachowa	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
4	Pas bezpieczeństwa tylny boczny R	inne	WY	0.7
5	Obicie półki tylnej	brak	WY	
6	Słupek przed.(A) część zewn. R	wgniecenie, odpryski lakieru, ślady korozji	NA	0.5
7	Dach	liczne, wgniecenie	NA	2

8	Okładzina zderzaka tylnego	różnica odcienia lakieru	NA	
9	Błotnik tylny L	odpryski lakieru, ślady korozji	NA	
10	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	
11	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	
12	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
13	Kołpak koła przód R	zarysowanie		
14	Deska rozdzielcza cz.górna	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 32

Spoiler zderzaka przedniego - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 38

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Antena - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 44

Pas bezpieczeństwa tylny prawy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Półka/roleta tylna - Inne 1