

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216400/9/25-11401	Data raportu	18-09-2025
Rzeczoznawcy	inż. Mateusz Mikołajczak mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/67122/25/09/09	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA8C91000A017630
Marka, model	BMW Seria 3 [F30/F80] 15-18
Typ, wersja	320d xDrive Sport Line aut
Numer rejestracyjny	SK258WR
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/140 kW
Stan licznika	177 714 km
Data 1. rej./rok prod.	30-10-2018/2018
Data nast. bad. techn.	08-11-2025
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	biały/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujnik kolizji, Dodatkowe gniazda 12V, Dodatkowe schowki, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu, Elektroniczna blokada dyferencjału, Felgi aluminiowe 17 Double Spoke 392 z ogumieniem, Fotele przednie sportowe, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo AUX-IN, Immobilizer, Kierownica sportowa, skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Kończówka układu wydechowego, czarna, chromowana, Lampy tylne w technologii diodowej LED, Listwy progowe z emblematem BMW, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym, wysoki połysk, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie wnętrza o zmiennej barwie pomarańczowo-czerwonej lub białej (regulacja za pomocą iDrive), Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km, Podłokietnik przedni, przesuwany, Profilowane obramowania ozdobne bocznych wlotów powietrza, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Radio BMW Professional, Reflektory przednie diodowe, Servotronic, Składane zagłówki tylne, System Auto Start Stop, System alarmowy sterowany pilotem, Szyby atermiczne, Tapicerka tkaninowa Corner, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wylącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny, Zestaw Bluetooth z interfejsem USB, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne w technologii LED, Asystent świateł drogowych, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Diodowe reflektory przednie (LED), Lakier metalik, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Pakiet oświetlenia wnętrza, Polska wersja językowa, System nawigacji satelitarnej Business, Szyby przyciemniane, przeciwsłoneczne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTI PREMIUM CONTACT 2	225/50 17 98H	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI PREMIUM CONTACT 2	225/50 17 98H	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTI PREMIUM CONTACT 2	225/50 17 98H	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI PREMIUM CONTACT 2	225/50 17 98H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 300
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
3	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
4	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
5	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
6	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk		
7	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
8	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz dolna() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Felga tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1