

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216270/9/25-11401	Data raportu	09-09-2025
Rzeczoznawcy	Tomasz Karkocki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	01-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/63720/25/08/27	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0WXXTACWKK47749
Marka, model	FORD Transit Courier 1.0 Eco...
Typ, wersja	Transit Courier 1.0 EcoBoost T...
Numer rejestracyjny	GD687TN
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/74 kW
Stan licznika	47 260 km
Data 1. rej./rok prod.	28-05-2019/2019
Data nast. bad. techn.	14-05-2026
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszlone, EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Gniazdo 12V, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Immobilizer PATS, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia, Komputer pokładowy, Konsola podsufitowa, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Poduszka powietrzna kierowcy, ROM - system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu, Radio MyConnection AM/FM, Bluetooth, USB, iPod, 2 głośniki, Schowek podręczny, Stacja dokująca MyFord Dock- zawiera gniazdo USB, System wspomagania ruszania pod górę (HSA), Szyby przednie sterowane elektrycznie, z impulsowym otwieraniem szyby kierowcy, Trzecie światło stop, Uchwyty do mocowania ładunku, Uchwyty na kubki z przodu, Wspomaganie układu kierowniczego, Wykładzina podłogi przedziału ładunkowego z gumy, Zamek centralny z pilotem, Ścianka działowa z kraty, składana, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Akumulator wzmocniony, Alarm obwodowy, Drzwi boczne prawe i lewe przesuwne oszlone, Drzwi tylne - przeszlone z wycieraczkami, Nagrzewnica elektryczna, dodatkowa, Oświetlenie przedziału ładunkowego LED, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Szyba przednia ogrzewana, Belka ostrzegawcza

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTIPREMIUMCONTACT	195/60 15 88H	5,2 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIPREMIUMCONTACT	195/60 15 88H	5,2 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTIPREMIUMCONTACT	195/60 15 88H	5,3 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTIPREMIUMCONTACT	195/60 15 88H	5,1 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – dane



Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38