

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07285/9/25-15201	Data raportu	24-09-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	19-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/66749/25/09/08	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF38D5GZMJL025288
Marka, model	PEUGEOT 508 14-18
Typ, wersja	508 1.6 e-THP Active S&S
Numer rejestracyjny	WD0313T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/121 kW
Stan licznika	151 840 km
Data 1. rej./rok prod.	12-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	18-07-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu), Automatyczne włączanie świateł w przypadku nagłego hamowania, CBC - system kontroli hamowania na zakrętach, Chromowane elementy ozdobne na kierownicy, Chromowany wlot powietrza, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył (sterowane sekwencyjnie z blokadą przycięcia), Felgi aluminiowe 16 (Styl 02) z ogumieniem 215/60 + koło zapasowe pełnowymiarowe 16 (stalowe), Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gałka dźwigni zmiany biegów, skórzana, Gniazda AUX i USB, Gniazdo 12V, Hamulec postojowy manualny z funkcją Hill Assist, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna, skórzana, wielofunkcyjna (z przyciskami sterowania system audio i tempomatem), Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy (z wyświetlaczem monochromatycznym na tablicy zegarów), Kontrolki zapięcia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z funkcją ostrzegania o odpięciu pasów, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia, Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe, Popielniczka i zapalniczka, Przedni podłokietnik ze schowkiem, REF - system rozdziału sił hamowania, Radio CD z MP3, 8 głośników, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, elektryczna, Rolety przeciwsłoneczne tylnej szyby, Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany, podświetlany, klimatyzowany, Sterowanie radiem z kierownicy, Szyba przednia akustyczna, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone, Tylny podłokietnik, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku, Uchwyty na kubki w konsoli środkowej, Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne, Wyświetlacz kolorowy LCD 7-calowy, dotykowy, Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zestaw głośnomówiący Bluetooth z funkcją przesyłania muzyki Streaming Audio, Światła LED do jazdy dziennej, Alarm (zawiera superzamek centralny i 2 piloty zdalnego sterowania), Lakier metalik, Reflektory przednie Full LED (światła do jazdy dziennej, pozycyjne i drogowe)+ automat regul. położ., Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO HP2	215/60 R16 99H	6,5 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO HP2	215/60 R16 99H	6,5 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO HP2	215/60 R16 99H	7,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO HP2	215/60 R16 99H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Próg L	odpryski lakieru	NA	
2	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie, zarysowanie		
3	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
4	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
5	Dach	zarysowanie, wgniecenie		
6	Poszycie drzwi przednich L	zarysowanie, wgniecenie		
7	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	odpryski lakieru		
8	Ostona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
9	Poszycie drzwi tylnych L	zarysowanie, zarysowanie, zarysowanie		
10	Próg R	wgniecenie		
11	Okładzina zderzaka tylnego	odpryski lakieru, zarysowanie		
12	Błotnik tylny kpl. L	zarysowanie, zarysowanie, wgniecenie		
13	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
14	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		
15	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1