

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	374083/9/24-9528	Data raportu	03-09-2024
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Michał Świątek	Data oględzin	03-09-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/65947/24/08/28	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBAJG510903F97143
Marka, model	BMW X1 [F48] 15-19
Typ, wersja	X1 xDrive20i sport-aut
Numer rejestracyjny	WD7219S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/141 kW
Stan licznika	87 447 km
Data 1. rej./rok prod.	08-01-2019/2018
Data nast. bad. techn.	05-01-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, przednie boczne, kurtyny powietrzne, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik kolizji, Dodatkowe gniazda 12V, Dodatkowe schowki, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 17 V Spoke 560, z ogumieniem, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo AUX-IN, Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja, Komputer pokładowy, Lakier uni, Listwy ozdobne oksydowane aluminium czarny mat z listwą akcentową czarną błyszczącą, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Oparcie tylne kanapy składane i dzielone w stosunku 40/20/40 z regul. nachylenia, Oparcia, Oświetlenie powitalne, Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100 000 km, Performance Control, Personal Profile (personalizacja ważnych funkcji obsługi), Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO, Przycisk Start/Stop, Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, System Auto Start Stop, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System dynamicznej kontroli trakcji DTC, System ostrzegania przed kolizją, System rozrywki, Tapicerka materiałowa Grid, Tele Services, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie funkcji, Układ kontroli zjazdu ze stoku, Wspomaganie układu kierowniczego, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne, Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, Elektryczna regulacja foteli przednich z pamięcią ustawień, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Kamera cofania, Kierownica sportowa M, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Koło dojazdowe, Lakier niemetalizowany, Lewarek samochodowy, Listwy ozdobne, czarne błyszczące z listwą akcentową w perłowym chromie, Obramowania Shadow Line Individual, wysoki połysk, Pakiet Guidance, Podsufitka Individual w kolorze antracytowym, Real Time Traffic Information, Relingi dachowe Shadow Line Individual, wysoki połysk, Szyby przeciwsłoneczne, Tempomat z funkcją hamowania, Zawieszenie sportowe M, Zestaw Hi-Fi z 7 głośnikami i wzmacniaczem 205W

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/50 R18 95W	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/50 R18 95W	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/50 R18 95W	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO P7	225/50 R18 95W	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Krata wlotu powietrza boczna L	pęknięcie	WY	
2	Komplet uchwytów czujn. odstępu, przód	pęknięcie	WY	
3	Zestaw kleju przedniego czujnika odstępu		WY	
4	Oslona silnika	ubytki materiału	WY	0.1
5	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.1
6	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
7	Czujnik odstępu przedni, boczny zew. L	weryfikacja uszkodzeń	NA	0.2
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	1
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie	NA	0.5
10	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie	NA	0.3
11	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie, dół		
12	Nakładka dolna drzwi przednich R	zarysowanie, długość 1.00 cm, na krawędzi		
13	Oslona lusterka zew.dół R	zarysowanie		
14	Nakładka dolna drzwi tylnych R	plytkie, , zarysowanie		
15	Okładzina zderzaka tylnego, środek	zarysowanie, długość 2.00 cm		
16	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
17	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		
18	Rama dachu L	wgniecenie, długość 2.00 cm		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Ostona dolna silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44


Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1