

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215170/6/25-11401	Data raportu	02-06-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	29-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/32301/25/05/06	Miejsce oględzin	Sycowa Huta 4D, 83-406 Wąglikowice (S...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WDC2533491F542083
Marka, model	MERCEDES-BENZ GLC Coup...
Typ, wersja	GLC Coupe 300 4-Matic
Numer rejestracyjny	GD9C860
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1991 ccm/180 kW
Stan licznika	123 678 km
Data 1. rej./rok prod.	16-10-2018/2018
Data nast. bad. techn.	27-06-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, ASSYST - System aktywnego serwisowania pojazdu, Adaptacyjne światła hamowania (migające), Adaptacyjne światła hamowania (migające), Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, poduszki kurtynowe), Airbag kolan kierowcy, Aktywne pedały z funkcją rozpoznawania wypadku, Alarm, Asystent bocznego wiatru (funkcja ESP), Asystent dynamiki jazdy na zakrętach ESP, Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji, Automatyczne włączanie świateł, Collision Prevention Assist plus - sys. ostrzegający i hamujący przy małej odległości od innego poj, Czujnik deszczu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Hamulec postojowy, elektryczny (komfortowy), Interfejs Bluetooth, Kamera parkowania - tył, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze, Klimatyzacja automatyczna Thematic - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio Audio 20 CD, System EASY-PACK kłapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie bagażnika, System ECO start/stop, Szyby barwione, Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO, Telefon alarmowy Mercedes-Benz, Tempomat z systemem ograniczenia prędkości Speedtronic, Trzecie światło stop LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z Top Tether, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, bezpośrednie ze zmiennym przełożeniem, Wykończenie wnętrza - lakier fortepianowy czarny, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie sportowe, Zbiornik paliwa 66l, Światła do jazdy dziennej LED, Adaptacyjny asystent świateł drogowych Plus, Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dynamic Body Control, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Keyless-go - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, Kontrola ciśnienia w oponach (RDK), Listwy progowe z aluminium z gumowymi wytłoczeniami, Live Traffic Information, Media Interface - łącze multimedialne do podłączenia urządzeń zewnętrznych, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Ogrzewanie postojowe sterowane z pilota, Pakiet AMG - wnętrze, Pakiet AMG - zewnątrz, Pakiet Night, Pakiet integracji smartphone-a, Pakiet lusterek, Pakiet parkowania z kamerą 360, Pilot zdalnego sterowania ogrzewaniem postojowym, Podgrzewany system spryskiwaczy, Podsufitka materiałowa, czarna, Przygotowanie do Garmin MAP PILOT, Remote Online, System EASY-PACK - roleta bagażnika, System kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK), System nagłośnienia Burmester surround, System nawigacji - Garmin Map Pilot (rozszerzenie funkcji radia o nawigację satelitarną), Touchpad, Układ wydechowy AMG, Wykończenie wnętrza w drewnie jesionu

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	235/55 19 105V	5,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	235/55 19 105V	5,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	235/55 19 105V	5,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	235/55 19 105V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie, ubytki materiału	WY	2.1
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk	NA	0.8
6	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Spojler czołowy, boczny L	zarysowanie		
8	Łotnik przedni L	rysa/odprysk		
9	Listwa ochronna rantu łotnika L	zarysowanie		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

Data pojazdu Date of vehicle		Model pojazdu Model of vehicle		Rok produkcji Date of production		Numer nadwozia (VIN) Type of model vehicle	
Mercedes		GLC Coupe 300 4-Matic		2018		WDC2533491F542083	
Okres ubezpieczenia Duration of insurance		Od From	Data Date	Godzina Hour	Do To	Data Date	Godzina Hour
			2024-06-09	00:00:00		2025-06-08	23:59:59
Suma gwarancyjna Guaranteed sum limit		Składka OC HCA		HCA		Pieczęć i podpis Seal and signature	
Szkody na osobie Casualty		1 023,00 zł		208,00 zł		PEO AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O. Barbara Cherkowska	
Szkody na mieniu Property		1 050 000 EUR					
Uwaga: Suma gwarancyjna jest podana w złotych polskich (zł) i odpowiada sumie w euro (EUR) z uwzględnieniem kursu przeliczeniowego. (Uwaga: Suma gwarancyjna jest podana w złotych polskich (zł) i odpowiada sumie w euro (EUR) z uwzględnieniem kursu przeliczeniowego.)				Data Wystawienia Date of certificate			
				2024-05-31			

Fot. 30

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Listwa krawędzi błotnika prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1