

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	366368/6/24-9570	Data raportu	04-06-2024
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	03-06-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/39592/24/05/24	Miejsce oględzin	VAN DER CAR, PRYMASA TYSIĄCLEC...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBALS010300Y31091
Marka, model	BMW X5 [F15/F85] 13-18
Typ, wersja	X5 xDrive25d
Numer rejestracyjny	WD3762H
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/170 kW
Stan licznika	190 088 km
Data 1. rej./rok prod.	02-03-2018/2018
Data nast. bad. techn.	28-03-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	Czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, przednie boczne, kurtyny powietrzne, Aktywne zagłówki z przodu, Asymetrycznie dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (40:20:40), Asystent hamowania, Atrapa chłodnicy z czarnym grillem, Automatyczna skrzynia biegów Steptronic, 8-biegowa, Automatyczne otwieranie/zamykanie kłapy bagażnika, Automatyczne oświetlenie konsoli centralnej z przodu, płynne włączanie i wyłączanie, Condition Based Service, system monitorujący stan zużycia eksploatacyjnego, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją światła mijania, Czujnik kolizji, Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył, Dodatkowe gniazda 12V, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Elektryczne podnoszenie/opuszczanie szyb przednich i tylnych, Felgi aluminiowe 18 Double Spoke 446 z ogumieniem, Fotele przednie standardowe, częściowo regulowane elektrycznie, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja deaktywacji poduszki powietrznej pasażera, Gniazdo AUX-IN, Immobilizer, Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa, skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kluczyk ze zintegrowanym pilotem radiowym z pełnym opuszczaniem i podnoszeniem szyb i otw. bagażnika, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Lakier uni, Listwy ozdobne, oksydowane srebro, ciemny mat, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Oświetlenie powitalne, Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100 000 km, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Podłokietnik środkowy z tyłu z dwoma uchwytami na napoje, Podświetlenie przestrzeni na nogi z przodu, Pojedyncze końcówki układu wydechowego w kształcie trapezu, z lewej i prawej strony, Przycisk Start/Stop, Radio BMW Professional, Reflektory LED, Relingi dachowe czarne, Servotronic, Spryskiwacze reflektorów, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System dynamicznej kontroli trakcji DTC, Systemy asystujące kierowcę, Tapicerka materiałowa Twill, Tempomat z funkcją hamowania, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie funkcji, Układ kontroli zjazdu ze stoku, Ustawienia Personal Profile z pamięcią w kluczyku, Wskaźnik uszkodzenia opony Runflat, Zestaw głośników o mocy 100W z 6 głośnikami, Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze złączem USB, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne diodowe, Asystent jazdy w korku, Concierge Services (Serwis Informacyjny), ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Dach szklany panoramiczny, Dodatkowe schowki, Dostęp komfortowy, Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie, Fotele przednie ogrzewane, Lakier metalizowany, Obrazowania satynowe aluminium, Ogrzewane koło kierownicy, Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat, Pakiet Bezpieczeństwo, Pakiet Innowacji, Pakiet adaptacyjnego zawieszenia Comfort, Pakiet dodatkowego oświetlenia, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Real Time Traffic Information, Regulacja elektryczna podparcia lędźwiowego w fotelach przednich, Relingi dachowe, satynowe aluminium, Remote Services (Usługi zdalne), Rezygnacja z emblematu modelu, System nawigacji satelitarnej Professional z 10,2-calowym ekranem kolorowym i 20GB dyskiem twardym, Tapicerka skórzana Dakota, Wykończenie zewnętrzne Chrome Line Exterior, Zestaw Hi-Fi z 9 głośnikami i wzmacniaczem 205W

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE RUN FLAT	255/55 18 109V	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION VERDE RUN FLAT	255/55 18 109V	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE RUN FLAT	255/55 18 109V	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION VERDE RUN FLAT	255/55 18 109V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Dywaniki podłogi przód	przepalenie	WY	3.9
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
5	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
6	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
9	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		
10	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
11	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 30


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1