

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216530/9/25-11401	Data raportu	29-09-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/70201/25/09/18	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0NXXGCHNJA86185
Marka, model	FORD Focus Hatchback 18-21
Typ, wersja	Focus 1.5 EcoBlue Trend
Numer rejestracyjny	GD650YL
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/70 kW
Stan licznika	164 280 km
Data 1. rej./rok prod.	14-03-2019/2018
Data nast. bad. techn.	06-03-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	niebieski/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Dach lakierowany w kolorze nadwozia, Dywaniki welurowe z przodu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, TSC, TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach, Fotel pasażera z regulacją przed - tył, Fotele przednie komfortowe, Hamulec postojowy - sterowany mechanicznie, Immobilizer, Inteligentny ogranicznik prędkości, Kierownica 3-ramienna, skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z otwartym schowkiem i dodatkowym gniazdkiem 12V, Konsola dachowa - średniej długości z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Lakier Uni, Lane Keeping Alert, Listwa wzdłuż dolnej i górnej linii szyb bocznych - w kolorze chromu, Listwa wzdłuż górnej linii szyb bocznych - w kolorze tworzywa, Listwy progowe - w kolorze tworzywa, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Półka zasłaniająca przestrzeń bagażową, Radio MyConnection, wyświetlacz 4.2", z. głośnomówiący, Bluetooth, USB, głośniki, z. sterowanie kierownicą, Reflektory - halogenowe, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Reflektory - światła do jazdy dziennej LED, Spoiler tylny w kolorze nadwozia, System Auto-Start-Stop, System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli, System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody, Tapicerka materiałowa Moonwalk, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz 4.2 na tablicy zegarów, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki - górna część lakierowana w kolorze nadwozia, dolna w kolorze tworzywa, Światła przeciwmgielne, tylne, Koło zapasowe dojazdowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ER300	205/60 16 96W	5,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ER300	205/60 16 96W	5,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ER300	205/60 16 96W	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ER300	205/60 16 96W	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni prawy	150 - 200
2	Dach	150 - 200
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	300 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa zbiornika spryskiwacza	brak	WY	0.1
2	Włącznik podnoszenia szyby el. drzwi L	połamana(y)	WY	0.3
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
6	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
8	Ośłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
9	Próg L	rysa/odprysk		
10	Kołpak koła przód R	rysa/odprysk		
11	Rama dachu R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 36

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Kółpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Włączniki/przełączniki drzwi prz L - Pęknięcie/rozerwanie 1