

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07762/10/25-15201	Data raportu	16-10-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Wilga mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	14-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/77619/25/10/09	Miejsce oględzin	Natolińska 33, 05-230 Kobylka, 05-230 K...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZARPAHBN3K7C41668
Marka, model	ALFA ROMEO Stelvio 17-22
Typ, wersja	Stelvio 2.0 Turbo Super Q4 aut
Numer rejestracyjny	WD3573T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1995 ccm/148 kW
Stan licznika	126 536 km
Data 1. rej./rok prod.	29-03-2019/2018
Data nast. bad. techn.	31-03-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk - przednie, boczne, kurtyny, Blokada otwarcia drzwi z wewnątrz - security lock, Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach, Czujniki parkowania tył, Deska rozdzielcza z dolną częścią z tworzywa sztucznego, Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera, Dywaniki podłogowe, Felgi aluminiowe 18 Sport z ogumieniem, Fotele przednie regulowane manualnie w 6 kierunkach, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Korektor regulacji świateł przednich, Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów obszyte skórą, Lakier pastelowy czerwony - Rosso Alfa, Lusterka boczne elektrochromatyczne, Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, Obrazowania szyb czarne, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie kierowcy i pasażera, Podświetlenie drzwi podczas otwarcia, Port USB za przednimi siedzeniami, Przyciski na ramionach kierownicy sterujące radiem i telefonem, Radio Alfa Connect 6,5 (wyśw. 6,5, USB, AUX, Bluetooth, Audio streaming, 8 głośników, Rotary pad), Reflektory przednie LED do jazdy dziennej DRL, Regulacja kierownicy na wysokość i głębokość, Schowek w podłokietniku między przednimi fotelami, System ASR, System Alfa DNA Styl jazdy (Dynamic, Normal, Advance, Race), System ESP, System Start&Stop, System automatycznego włączania świateł drogowych, System kontroli trakcji, System kontroli zjazdu, System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu (LDW), System ostrzegania o najeźdźaniu na poprzedzający pojazd (FCW), Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, Tempomat, Tunel środkowy z podłokietnikiem, Uchwyty ISOFIX, Układ wydechowy podwójny, Wnętrze dla Super, siedzenia w czarnej tkaninie i eko. skórze, deska rozd. czarna, Wyświetlacz 3,5 calowy pomiędzy zegarami/licznikami, Wyświetlacz 6,5 calowy kolorowy w części środkowej deski rozdzielczej, Zaczepki hamulców aluminiowe, Zagłówki tylny środkowy, Zestaw naprawczy, Zintegrowany system hamulcowy (IBS), Światła tylne w technologii LED, Alarm fabryczny, Deska rozdzielcza obszyta skórą, Felgi aluminiowe 19 - 10 ramienne z ogumieniem, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany czarny - Vulcano Black, Listwa progowa z napisem Alfa Romeo, Lusterka boczne składane, Manetki aluminiowe w kolumnie kierownicy do zmiany biegów, Mapa do nawigacji dla Europy Zachodniej na nośniku SD, Mirroring System Carplay/Android Auto, Obrazowania szyb lakierowane w kolorze czarnym, Pakiet Audio, Pakiet Convenience Plus, Pakiet Flota Plus, Pakiet Sport, Pakiet Super Sport Design, Reflektory Bi-ksenonowe 35W z funkcją AFS, Relingi dachowe w wykończeniu czarnym błyszczącym Gloss Black, Roleta w bagażniku (przesuwna), Spryskiwacze reflektorów, Szyby tylne, boczne przyciemnione, Usunięcie tylnego napisu nazwy wersji z pokrywy bagażnika, Wyświetlacz 7 calowy pomiędzy zegarami/licznikami, Zaczepki hamulców lakierowane na czerwono

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/55 R19 105H	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/55 R19 105H	6,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/55 R19 105H	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION WINTER	235/55 R19 105H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.4
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
5	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.5
6	Dywaniki podłogi przód L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.6
7	Błotnik przedni R	wgniecenie	NA	
8	Dach	liczne, wgniecenie	NA	3
9	Błotnik tylny R	odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1.5
10	Błotnik przedni L	zarysowanie, wgniecenie		
11	Pokrywa przednia	wgniecenie, wgniecenie		
12	Poszycie drzwi przednich R	odpryski lakieru		
13	Próg L	zarysowanie		
14	Błotnik tylny L	wgniecenie, wgniecenie		
15	Pokrywa tylna	zarysowanie, odpryski lakieru		
16	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 46

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Światnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Wykładzina podłogi - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1