

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	293729/12/24-14707	Data raportu	31-12-2024
Rzeczoznawcy	Marcin Wojciechowski (NEW) inż. Michał Dzik	Data oględzin	30-12-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/99252/24/12/23	Miejsce oględzin	09-411 Płock, Chemików 7, 09-411 Biała

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXEVFHKKLZ064378
Marka, model	OPEL Vivaro 2.0 CDTI Euro 6 ...
Typ, wersja	Vivaro 2.0 CDTI Extra Long 3,...
Numer rejestracyjny	WD9005N
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/90 kW
Stan licznika	248 709 km
Data 1. rej./rok prod.	21-10-2020/2020
Data nast. bad. techn.	20-10-2025
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Drzwi prawe boczne przesuwane, Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszkłone, Felgi stalowe 16" z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokość, pochylenia oparcia), z podłokietnikiem, Fotel pasażera podwójny ze schowkiem pod siedziskiem, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Listwy boczne, klamki i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Mocowanie ładunku w podłodze przestrzeni bagażowej - 8 punktów, Pakiet Budowlany, Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, Przegroda kabiny pełna bez okna, Radio z Bluetooth, USB i 4 głośnikami, Szyby przednie sterowane elektrycznie z funkcją impulsową, Tapicerka Curitiba, łączona materiałowo-winiłowa szaro-czarna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA, Zamek centralny z pilotem, Zderzak przedni w kolorze nadwozia, Zderzak tylny lakierowany, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Czujniki parkowania przód/tył, Agregat chłodniczy ZANOTTI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, VANHAWK	215/65 16 109107T	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, VANHAWK	215/65 16 109107T	6,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, VANHAWK	215/65 16 109107T	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, VANHAWK	215/65 16 109107T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Błotnik przedni prawy	150 - 200
3	Słupki przedni lewy	150 - 200
4	Słupki przedni prawy	150 - 200
5	Słupki środkowy lewy	150 - 200
6	Słupki środkowy prawy	150 - 200
7	Próg lewy	150 - 200
8	Próg prawy	150 - 200
9	Dach	150 - 200
10	Drzwi przednie lewe	150 - 200
11	Drzwi przednie prawe	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
15	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	2
2	Próg L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Słupek tylny lewy - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Słupek tylny lewy - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Nadkole przednie L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Nadkole przednie L - Wgniecenie/odkształcenie 1