

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214544/4/25-11401	Data raportu	03-04-2025
Rzeczoznawcy	Łukasz Nitecki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	01-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/23355/25/03/31	Miejsce oględzin	Chemików 7, 09-411 Płock, 09-411 Płock

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WV2ZZZ2KZKX059982
Marka, model	VOLKSWAGEN Caddy 15-20
Typ, wersja	Caddy 1.4 TSI Trendline
Numer rejestracyjny	WD3208M
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1395 ccm/96 kW
Stan licznika	128 245 km
Data 1. rej./rok prod.	11-01-2019/2018
Data nast. bad. techn.	20-02-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach, Czujnik ciśnienia w oponach (sygnalizacja spadku ciśnienia), Drzwi boczne przesuwne po lewej stronie, Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie, ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, ASR, EDS, MSR i asystentem siły hamowania), El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Immobilizer, Kłapa tylna z oknem (ogrzewanym) i wycieraczką, Komputer pokładowy MFA, Koło zapasowe - pełnowymiarowe, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Roleta przestrzeni bagażowej, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Start/Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu, System Strat/Stop, System automatycznego hamowania po kolizji, System automatycznego hamowania po kolizji, System radiowy Composition Audio z ekranem monochromatycznym i czterema głośnikami, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, Szyby termoizolujące, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej, Wspomaganie kierownicy zależnie od prędkości- Servotronic, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Drzwi dwuskrzydłowe z oknami, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy MFA Plus + system rozpoznający zmęczenie kierowcy, Lakier metalik, Podłoga w kabinie kierowcy oraz w przedziale pasażersko-ładunkowym wyłożona wykładziną gumową, Przygotowanie do instalacji telefonu z Bluetooth dla Composition Audio, Relingi dachowe, Zderzaki w kolorze nadwozia

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	205/55 15 91H	7,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	205/55 15 91H	6,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	205/55 15 91H	7,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP	205/55 15 91H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	200 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
---	----------------------------	--------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a large, circular metal component, possibly a valve or flange, showing severe corrosion. The surface is heavily pitted and discolored, with a mix of brown, orange, and grey tones. The central opening is dark and appears to be the entrance to a larger structure. The surrounding metal is thick and shows signs of wear and tear.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1