

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215297/6/25-11401	Data raportu	11-06-2025
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	03-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/39089/25/05/29	Miejsce oględzin	Aleja Katowicka 215, 05-831 Młochów

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1ZWK5VDN2494664
Marka, model	VOLVO V60 18-21
Typ, wersja	V60 B4 D Momentum Pro aut
Numer rejestracyjny	WD6415S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1969 ccm/145 kW
Stan licznika	226 678 km
Data 1. rej./rok prod.	28-04-2022/2022
Data nast. bad. techn.	28-04-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Apple Carplay i Android Auto, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki tekstylne, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBL - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Fotele przednie z elektryczną, 2-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB (x2) w tunelu środkowym, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona 40/60, Kierownica trójramienna, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy, Lampki do czytania - przód/tył, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie, Obrazowania szyb bocznych - jasne metalowe, Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Podsufitka w kolorze blond, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne - kurtyny, Poduszki powietrzne boczne (2), Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Reflektory przednie LED, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Relingi dachowe zintegrowane, czarne, Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową, System audio High Performance, System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System nawigacji satelitarnej Sensus, System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 70km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tempomat, Tuner radiowy, cyfrowy (DAB), Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control), Usługa Volvo On Call, Wykończenie wnętrza aluminium Iron Ore, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny, Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie dynamiczne, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Felgi aluminiowe 17 5-ramienne Diamond Cut/Black z ogumieniem 225/50, Koło zapasowe, Lakier metalizowany, Pakiet Climate, Pakiet Park Assist, Szyba przednia podgrzewana, Tapicerka materiałowa City Weave

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	MICHELIN, PRIMACY 4	225/50 17 98V	4,0 mm
	lewo	MICHELIN, PRIMACY 4	225/50 17 98V	4,0 mm
tylna	prawo	MICHELIN, PRIMACY 4	225/50 17 98V	4,0 mm
	lewo	MICHELIN, PRIMACY 4	225/50 17 98V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki środkowy lewy	do 150
2	Słupki środkowy prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Błotnik przedni prawy	150 - 200
4	Próg lewy	150 - 200
5	Dach	150 - 200
6	Drzwi przednie lewe	150 - 200
7	Drzwi przednie prawe	150 - 200
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Drzwi tylne prawe	150 - 200
10	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 300
2	Słupek przedni prawy	150 - 300
3	Próg prawy	150 - 300
4	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
5	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka szkieletu siedzenia 1.rząd L	niekompletna	WY	0.1
2	Szyba przednia	pęknięcie	WY	2.1
3	Kpl. kleju szyby czołowej		WY	
4	Wykładzina słupka środkowego L	rozerwanie	WY	0.3
5	Uszczelka progu L	rozerwanie	WY	0.5
6	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
7	Fotel przód R	zabrudzenie	NA	0.5
8	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	zarysowanie, pęknięcie		
9	Pokrywa komory silnika	rysa/odprysk		
10	Zderzak przedni	rysa/odprysk		
11	Zderzak tylny	rysa/odprysk		
12	Felga alu przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 30

Książka serwisowa – dane



Książka serwisowa – ostatni przegląd



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 42


Próg L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 44

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Tapicerka drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Wykładzina(y) słupka środkowego L - Pęknięcie/rozerwanie 1