

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                            |                  |                                  |
|---------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 215516/6/25-11401                          | Data raportu     | 30-06-2025                       |
| Rzeczoznawcy  | Rafał Sypulek<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 27-06-2025                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/43464/25/06/16                | Miejsce oględzin | MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P... |

### Dane pojazdu

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>TMBJH7NP4N7039801</b>        |
| Marka, model                | SKODA Superb III Kombi 19-24    |
| Typ, wersja                 | Superb 2.0 TDI SCR Ambition ... |
| Numer rejestracyjny         | DW5SU22                         |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1968 ccm/110 kW          |
| Stan licznika               | 228 721 km                      |
| Data 1. rej./rok prod.      | 23-06-2022/2022                 |
| Data nast. bad. techn.      | 21-06-2027                      |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                         |
| Lakier                      | zielony/METALIK                 |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                    |



### Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia piesznych przed pojazdem, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp), Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, Dekor Brushed, Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, KESSY GO - bezkluczykowy system uruchamiania silnika, Kierownica dwuramienna, skórzana, wielofunkcyjna, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, Lampy przednie LED Basic, Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light), Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika, Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu, Lusterka boczne regulowane el., składane i podgrzewane, przeciwoślepieniowe, oś. LED., Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolidacyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogranicznik prędkości, Parasolka w drzwiach kierowcy, Poduszka kolan kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik Jumbo Box, Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego, RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni, Radio Bolero z ekranem dotykowym 8 cali/SD/USB/Obsługa głosowa/ICC, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, chłodzony, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, Siatki (dwie) na bokach oparcie foteli przednich, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylnie oparcie składane z przestrzeni bagażowej, Tylnie oparcie składane, dzielone, Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether, VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników, Wycieraczka szyby tylnej AERO, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła przeciwmgienne z funkcją doświetlania zakrętów, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, Felgi aluminiowe 17 STRATOS z ogumieniem, Lakier metalik, Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Ogrzewanie przednich foteli, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Szyby tylne przyciemniane,

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ                 | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|--------------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906 | 215/55 17 98V | 4,0 mm           |
|          | lewe  | YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906 | 215/55 17 98V | 4,0 mm           |
| tylna    | prawe | YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906 | 215/55 17 98V | 6,5 mm           |
|          | lewe  | YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906 | 215/55 17 98V | 6,5 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                  | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                 | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                   | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                  | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                  | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                 | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                             | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                            | do 150                                     |
| 10   | Dach                                  | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                   | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                  | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                      | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                     | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150                                     |

|    |                                         |        |
|----|-----------------------------------------|--------|
| 16 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 17 | Pokrywa bagażnika                       | do 150 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                           | Opis uszkodzeń              | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Szyba przednia atermiczna, barwiona     | pęknięcie                   | WY        | 2.6           |
| 2    | Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia |                             | WY        |               |
| 3    | Pokrywa przednia                        | rysa/odprysk, ślady korozji | NA        | 0.5           |
| 4    | Błotnik tylny R                         | rysa/odprysk                | NA        | 0.5           |
| 5    | Klamka zewnętrzna drzwi przednich L     | rysa/odprysk                |           |               |
| 6    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R            | rysa/odprysk                |           |               |
| 7    | Próg L                                  | rysa/odprysk                |           |               |
| 8    | Próg R                                  | rysa/odprysk                |           |               |
| 9    | Okladzina zderzaka tylnego              | rysa/odprysk                |           |               |
| 10   | Tapicerka drzwi tylnych R               | rysa/odprysk                |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**


Spód pojazdu przód



**Fot. 26**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]


Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**


Książka serwisowa – dane



**Fot. 34**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
Zestaw naprawczy koła



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 38**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zdjęcie do protokołu




**Fot. 40**

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1




**Fot. 44**

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Próg P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 50**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 52**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 56**

Próg L - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 58**

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1